



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

**«Δομοστατικά Έργα»**

**ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

**Θέμα:**

**«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»**

**Επιβλέπων:**

**Ρεπαπής Κωνσταντίνος,**

**Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής**

**Μεταπτυχιακός φοιτητής**

**Βασιλόπουλος Θεόδωρος**

**ΑΘΗΝΑ 2021**

**ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**Επιβλέπων Καθηγητής: Ρεπαπής Κωνσταντίνος**

**Δικτής Π.Μ.Σ.: Δημάκος Κωνσταντίνος**

**Νικόλαος Πνευματικός**

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Θεόδωρος Βασιλόπουλος του Παναγιώτη, με αριθμό μητρώου 20, φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δομοστατικά Έργα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δηλώνω ότι:

«Είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος.

Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του πτυχίου μου».

Ο Δηλών

**Περιεχόμενα**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ</b> .....	5
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ</b> .....	6
<b>ΠΕΡΙΛΗΨΗ</b> .....	8
<b>ABSTRACT</b> .....	9
<b>1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	10
<b>2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ</b> .....	11
2.1 ΓΕΝΙΚΑ .....	11
2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ.....	12
2.3 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ .....	13
2.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .....	14
2.5 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .....	23
<b>3. ΕΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Β.Δ. 18/26-7-1954 &amp; Β.Δ. 19/26-2-1959</b> .....	27
<b>4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)</b> .....	38
4.1 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.....	38
4.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ( $q=1$ ) .....	39
4.3 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ $q$ .....	47
4.4 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «PUSH OVER» .....	56
4.5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ $m$ .....	69
<b>5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ</b> .....	80
<b>6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ</b> .....	91
<b>ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ</b> .....	92

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ**

- Β.Δ. 18/26-7-1954 (Φ.Ε.Κ. 160/A/1954) (Βασιλικό Διάταγμα - Κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος του '54)
- Β.Δ. 19/26-2-1959 (ΦΕΚ36/A/1959) (Βασιλικό Διάταγμα - Αντισεισμικός κανονισμός οικοδομικών έργων του '59)
- ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων)
- EN (Ευρωκώδικας)
- Γ.Ε.Σ. (Γενικό Επιτελείο Στρατού)
- Ο.Τ. (Οικοδομικό Τετράγωνο)
- τ.(τέως)
- ΚΕΕΘΑ (Κέντρο Ερευνών Εθνικής Αμυνας- στεγάζονταν τα γραφεία του στο υπό εξέταση κτίριο από το 1963-1985)
- ΥΠΕΘΑ (Υπουργείο Εθνικής Αμυνας)
- Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων)
- μ./m (μέτρα)
- τ.μ./ m<sup>2</sup>(τετραγωνικά μέτρα)
- Σ.Α.Δ. (Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων)
- § (Παράγραφος Νόμου/ Κανονισμού)
- StI (S220) (Stahl I, κατηγορία δομικού χάλυβα με όριο διαρροής 220 MPa)
- Δ8.1(3)(Δοκοσειρά 8/ μέλος 1/ στάθμης 3)
- K7(3) (Υποστύλωμα K7/ στάθμης 3)
- K.M. (Κέντρο Μάζας)
- Pushover (Ανελαστική Στατική Ανάλυση)
- (DL) (Στάθμη επιτελεστικότητας «Περιορισμένες Βλάβες»)
- (SD) (Στάθμη επιτελεστικότητας «Σημαντικές Βλάβες»)
- FRP (μέθοδος ενίσχυσης με ταινίες από ινοπλισμένα πολυμερή)

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**

Εικ.2.1 Το προς εξέταση τετραώροφο δημοτικό κτίριο του Δήμου Γαλατσίου.....	σελ.11
Εικ.2.2 Αποφλοίωση κάτω πέλματος δοκού Δ1.1(2).....	σελ.15
Εικ.2.3 Συνδετήρες Φ8/30.....	σελ.16
Εικ.2.4 Διαμπερής οπή στην τοιχιοκολώνα Κ1(2).....	σελ.17
Εικ.2.5 Διαφορετική οπτική γωνία του υφιστάμενου κτιρίου. Φαίνεται ο πλευρικός οπλισμός 5Φ6/πλευρά στην αποφλοιωμένη δοκό της τελευταίας στάθμης .....	σελ.18
Εικ.2.6 Αποκάλυψη του κύριου οπλισμού (3Φ16+3Φ20) στη δοκό Δ.8.1(3).....	σελ.19
Εικ.2.7 Αποκάλυψη του κύριου οπλισμού (4Φ16) στη δοκό Δ.9.1(3).....	σελ.20
Εικ.2.8 Αποκάλυψη διαμήκους οπλισμού στην κολώνα Κ7(3).....	σελ.21
Εικ.2.9 Κορυφή πεδίου Π10.....	σελ.22
Εικ.2.10 Κορυφή πεδίου Π13.....	σελ.23
Εικ.2.11 Ανοίγματα εξωτερικής τοιχοποιίας.....	σελ.25
Εικ.3.1 Παραδοχές επίλυσης με τους παλαιούς κανονισμούς (Β.Δ.18/54 &Β.Δ.19/59).....	σελ.30
Εικ.3.2 Παραδοχές επίλυσης με τους παλαιούς κανονισμούς (σκυρόδεμα/οπλισμός/έδαφος/φορτία πλακών).....	σελ.32
Εικ.3.3 Χωρικό προσομοίωμα τετραώροφου κτιρίου στο στατικό λογισμικό Fespa .....	σελ.33
Εικ.3.4 Τρισδιάστατο προσομοίωμα τετραώροφου κτιρίου στο στατικό λογισμικό Fespa .....	σελ.34
Εικ.3.5 Ξυλότυπος Θεμελίωσης τετραώροφου κτιρίου (υψόμετρο 0m) με τα αποτελέσματα όπλισης, στο στατικό λογισμικό Fespa, βάσει του Αντισεισμικού Κανονισμού του '59 .....	σελ.35
Εικ.3.6 Ξυλότυπος στάθμης 3 (υψόμετρο = 15,25m) με τα αποτελέσματα όπλισης, στο στατικό λογισμικό Fespa, βάσει του Αντισεισμικού Κανονισμού του '59 .....	σελ.36
Εικ.3.7 Ξυλότυπος στάθμης 3 (υψόμετρο = 15,25m) με τροποποιημένους οπλισμούς .....	σελ.37
Εικ.4.1 Επιλογή παραμέτρων πριν την ελαστική ανάλυση για q=1 .....	σελ.43
Εικ.4.2 Έλεγχος προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης .....	σελ.43
Εικ.4.3 Αποτελέσματα επίλυσης από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, για q=1...σελ.46	
Εικ.4.4 Επιλογή παραμέτρων πριν την ελαστική ανάλυση για q=1.7 .....	σελ.49
Εικ.4.5 Λόγοι ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση καθολικού δείκτη q .....	σελ.56
Εικ. 4.6 Διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας και στάθμες επιτελεστικότητας. (ΛΗ Λογισμική, 2013).....	σελ.57
Εικ.4.7 Ορισμός σταθμών επιτελεστικότητας στην καμπύλη αντίστασης (Ψυχάρης, 2015).....	σελ.58
Εικ.4.8 Διγραμμικοποίηση καμπύλης αντίστασης (Σχ. Σ5.2 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).....	σελ.58
Εικ.4.9 Παραδοχές επίλυσης pushover .....	σελ.60
Εικ.4.10 Παράμετροι επίλυσης και έλεγχος προϋπόθεσης εφαρμογής ανάλυσης Pushover .....	σελ.62
Εικ.4.11 Αποτελέσματα ελέγχων Απαίτησης – Ικανότητας και ικανοποίησης στόχων αποτίμησης με την ανάλυση Pushover, για στάθμες επιτελεστικότητας (DL) & (SD) .....	σελ.63
Εικ.4.12 Συγκεντρωτικά διαγράμματα F-d και διάγραμμα απαίτησης ικανότητας στάθμης επιτελεστικότητας SD, κατεύθυνσης 90°-30%·180° .....	σελ.64
Εικ.4.13 Καμπύλη ικανότητας κτιρίου για ομοιόμορφη κατανομή φόρτισης (270°-30%0°) και οι θέσεις πλαστικών αρθρώσεων των μελών του φορέα .....	σελ.65

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Εικ.4.14 Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας σε όρους φασματικής επιτάχυνσης – φασματικής μετακίνησης για ομοιόμορφη κατανομή φόρτισης (κατεύθυνση 0.00 +30%90°.....	σελ.66
Εικ.4.15 Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας σε όρους φασματικής επιτάχυνσης – φασματικής μετακίνησης για ιδιομορφική κατανομή φόρτισης (κατεύθυνση 90.0 -30% 180°).....	σελ.67
Εικ.4.16 Αποτελέσματα επίλυσης, μέγιστα λόγων ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων και έλεγχος θεμελίωσης κτιρίου με την ανάλυση pushover.....	σελ.69
Εικ.4.17 Παράμετροι επίλυσης φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση των τοπικών δεικτών m.....	σελ.71
Εικ.4.18 Λόγοι ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση των τοπικών δεικτών m.....	σελ.78
Εικ.4.19 Πλήθος ανεπαρκών μελών ανά μέθοδο επίλυσης.....	σελ.79
Εικ.5.1 Ενίσχυση κάτω πέλματος δοκού με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος .....	σελ.81
Εικ.5.2 Επιλογές παραμέτρων για την συνδυαστική επίλυση (m και pushover) του ενισχυμένου φορέα.....	σελ.82
Εικ.5.3 Επιλογές παραμέτρων για τα ενισχυόμενα υποστυλώματα.....	σελ.83
Εικ.5.4 Η ενισχυόμενη δοκός Δ9.4(0) 20/80 (πλάτος/ύψος), με τον υπάρχοντα οπλισμό της (σπαστά σίδερα ανοίγματος).....	σελ.85
Εικ.5.5 Αύξηση του ύψους της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0) κατά 10εκ.....	σελ.85
Εικ.5.6 Τροποποίηση των χαρακτηριστικών των υλικών (σκυρόδεμα και οπλισμός) της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0).....	σελ.87
Εικ.5.7 Προσαύξηση του εφελκυόμενου οπλισμού ανοίγματος της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0)....	σελ.89

## **ΠΙΝΑΚΕΣ**

Πίνακας 4.1. Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού (Πίν. 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017).....	σελ.38
Πίνακας 4.2 Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι για αποτίμηση και ανασχεδιασμό (Παράρτημα 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).....	σελ.38
Πίνακας 4.3 Τιμές του λόγου $q^*/q'$ αναλόγως του στόχου επανελέγχου (για τον φέροντα οργανισμό) (Πίνακας 4.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).....	σελ.47
Πίνακας 4.4. Τιμές του δείκτη συμπεριφοράς $q'$ για την στάθμη επιτελεστικότητας B («Σημαντικές Βλάβες») (Πίνακας Σ 4.4 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).....	σελ.48
Πίνακας 5.1 Μειωτικοί συντελεστές $r$ για βλαμμένα υποστυλώματα (και δοκούς) (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).....	σελ.84

## **ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δομημάτων (45% του συνόλου) στον Ελλαδικό χώρο έχει μελετηθεί και κατασκευασθεί μεταξύ των δεκαετιών 1960-1980. Οι κανονισμοί που ίσχυαν τότε (φορτίσεως, σκυροδέματος και αντισεισμικός) δεν λάμβαναν υπόψη τους σημαντικούς ελέγχους και αυστηρότερες παραδοχές τα οποία θεσπίσθηκαν αργότερα, συνήθως με αφορμή δυστυχώς κάποιους μεγάλους σεισμούς. Οι σημαντικότερες αλλαγές στους κανονισμούς μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι η θέσπιση υψηλότερου σεισμικού συντελεστή σχεδιασμού, ο ικανοτικός έλεγχος, ο έλεγχος κοντού υποστυλώματος, η χρήση καλύτερης ποιότητας υλικών, η δυνατότητα επίλυσης και διαστασιολόγησης πολυπλοκότερων χωρικών προσδομοιωμάτων με τη βοήθεια της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, η απαίτηση εφαρμογής αυστηρότερων κατασκευαστικών διατάξεων, η έννοια της πλαστιμότητας και η μετελαστική συμπεριφορά ενός δομήματος. Για τους παραπάνω λόγους και επιπροσθέτως για το γεγονός ότι βλάβες σε παλαιά κτίρια, έπειτα από πρόσφατους σεισμούς, επέφεραν σημαντικό οικονομικό κόστος λόγω αποκατάστασης των ζημιών ή από την παρατεταμένη διάρκεια διακοπής δραστηριοτήτων εντός των κτιρίων λόγω εκτέλεσης των επισκευών, παρόλο που δεν υπήρχε σημαντικό κόστος από απώλειες ζωής, καθιστά πλέον θεμελιώδη τη διαδικασία αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και της τρωτότητας σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δομημάτων στη χώρα και δη δημόσιων κτιρίων που στεγάζουν επιτελικές ή κοινωφελείς υπηρεσίες.

## **ABSTRACT**

The majority of buildings in Greece (45% of total) have been planned and built between the 1960s and 1980s. The building regulations in place at that time (loading, reinforced concrete and seismic codes), did not take into account the essential controls and the stricter projections that were adopted later, usually and unfortunately in connection with some larger earthquakes. One might regard that the most significant changes in the regulations are the adoption of a higher seismic design coefficient, the capacity design check, the short column check, the use of higher quality materials, the capacity to calculate and size more complex spatial simulations with the use of a computer, the concept of ductility, the post-elastic behavior of a building and the demand for the use of stricter building provisions. For the reasons described above and in addition because of the fact that damages in old buildings caused by recent earthquakes resulted in significant financial costs for damage repairs, or costs due to the prolonged period of seizure of activities that take place in these buildings until the completion of required repairs, despite the fact that there was no significant cost in terms of loss of life, makes it imperative that a large number of buildings and in particular public buildings housing executive or civil services be evaluated for their load bearing capacity.

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου τετραώροφου δημοτικού κτιρίου στο Δήμο Γαλατσίου, δηλαδή η αποτίμησή του, βάσει των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί στον ΚΑΝ.ΕΠΕ και εάν καταστεί απαραίτητο, τον ανασχεδιασμό και τον υπολογισμό επεμβάσεών του.

Ο κύριος λόγος της αποτίμησης του συγκεκριμένου κτιρίου είναι η προληπτική εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και τρωτότητάς του, εφόσον αυτό είναι ένα δημόσιο κτίριο που κατασκευάσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και του οποίου η χρήση είναι η στέγαση δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού στο ισόγειο και μελλοντικών γραφείων δημοτικών υπηρεσιών στους υπερκείμενους ορόφους.

Μετά την τεκμηρίωση της περιγραφής του εν λόγω κτιρίου ακολουθεί ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας του δομήματος, κάνοντας χρήση των κανονισμών που ίσχυαν την περίοδο κατασκευής του.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προσδιορίζει την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης της σεισμικής απόκρισης για την αποτίμηση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Στην περίπτωση του εν λόγω δομήματος εφαρμόζεται η ανελαστική στατική ανάλυση (pushover), σε συνδυασμό με την ελαστική δυναμική ανάλυση με χρήση τοπικών δεικτών  $m$ , προκειμένου να γίνει η αποτίμηση του κτιρίου. Για λόγους πληρότητας όμως εκτελούνται η προκαταρκτική ελαστική ανάλυση με συντελεστή συμπεριφοράς  $q=1$  και η ελαστική δυναμική ανάλυση με χρήση ενιαίου συντελεστή  $q$ .

Ο ανασχεδιασμός που προκύπτει ότι απαιτείται λόγω ανεπάρκειας κάποιων μελών του κτιρίου συνίσταται στην ενίσχυσή τους. Όλες οι αναλύσεις γίνονται με χρήση του στατικού λογισμικού Fespa (έκδοση 20).

## **2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ**



Εικ.2.1 Το προς εξέταση τετραώροφο δημοτικό κτίριο του Δήμου Γαλατσίου

### **2.1 ΓΕΝΙΚΑ**

Όπως σε κάθε μελέτη αποτίμησης υφιστάμενου κτιρίου, έτσι και σε αυτή για το προς εξέταση κτίριο, είναι προτιμητέο τα δεδομένα της να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα και για αυτό οφείλουν να βασίζονται σε επαρκή διερεύνηση και τεκμηρίωση. Για την επίτευξη θεώρησης πιο αξιόπιστων δεδομένων του προς εξέταση κτιρίου απαιτούνται να εκτελεσθούν η καταγραφή του ιστορικού και της συντήρησης της κατασκευής, η αποτύπωση του δομήματος, η καταγραφή της κατάστασής του με τις βλάβες ή φθορές που πιθανόν να έχει και η εκτέλεση επιτόπου διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων (Γιαρλέλης, 2020).

## **2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το υπό εξέταση κτίριο και βρισκόταν το πρώην Στρατόπεδο Σπηλιοτόπουλου, κείται επί των οδών Αρχιμήδους και Ιπποκράτους στο Ο.Τ. 22/τ.97 στο Γαλάτσι. Έχει συνολική έκταση 4.229 τ.μ. εντός του οποίου υφίστανται δύο πρώην στρατιωτικά κτίρια, το ένα εκ των οποίων είναι το προς εξέταση κτίριο.

Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ, τα εν λόγω κτίρια ανεγέρθηκαν από το Στρατό το έτος 1963, βάσει του Β.Δ. 3132/1955 και χρησιμοποιήθηκαν ως κτίρια γραφείων.

Από αρχιτεκτονικά σχέδια του ΓΕΣ που εκπονήθηκαν το 1984, διαφαίνεται ότι διασκευάσθηκε το υπό εξέταση κτίριο ΚΕΕΘΑ για τη μεταστέγαση της Υπηρεσίας Κινηματογραφίας Στρατού.

Σύμφωνα με απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής του ΓΕΣ, για το υπό εξέταση κτίριο δεν εξεδόθη Οικοδομική Άδεια από Πολεοδομία, αλλά η σχετική άδεια εργασιών εξεδόθη από το ΥΠΕΘΑ. Το σχετικό δικαίωμα το δίνει κοινή υπουργική απόφαση υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σύμφωνα με την οποία, Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ δύναται να συντάξουν Αρχιτεκτονικές και Στατικές μελέτες εγκαταστάσεων που εκτελούνται εντός στρατοπέδων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης και περιορισμούς που ισχύουν για την υπόψη περιοχή. Η στατική μελέτη του υπό εξέταση κτιρίου δεν κατέστη δυνατό να ευρεθεί.

Η έκταση του Στρατοπέδου Σπηλιοτόπουλου μαζί με τα επικείμενα κτίσματά του διετέθη δωρεάν στο Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό του Δήμου Γαλατσίου, μετά από θετική γνωμοδότηση του ΓΕΣ και μετά από δύο διαδοχικές πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου την περίοδο 1988-89.

Η προαναφερόμενη έκταση μαζί με τα επικείμενα παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στο Δήμο Γαλατσίου με απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με αποκλειστικό τρόπο, μεταξύ άλλων και τη δημιουργία Δημοτικού καταστήματος.

Το υπό εξέταση κτίριο επομένως σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε για να στεγάσει γραφεία. Χρήση η οποία δεν άλλαξε μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση το ισόγειο που στεγάζει από το 1992 Βρεφονηπιακό σταθμό, για τον οποίο έγινε υπαγωγή στο

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

N4495/2017 για αλλαγή χρήσης τον Ιούνιο του 2020. Η πραγματική και η σχεδιαζόμενη χρήση του κτιρίου επομένως συμπίπτουν και η κατηγορία σπουδαιότητάς του είναι ΣΙΙΙ.

Στο κτίριο εκτελέσθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης εξωτερικών φθορών, κυρίως αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, την περίοδο 2004, εν όψει των τότε Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έχει υποστεί ποτέ πυρκαγιά, πρόσκρουση, δεν έχει κατασκευασθεί μεγάλο γειτονικό έργο και η συμπεριφορά του, κατά τη διάρκεια προηγούμενων σεισμών ήταν καλή.

### **2.3 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**

Επειδή δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν οι ξυλότυποι της άδειας που εξεδόθη από την Τεχνική Υπηρεσία του Στρατού, παρά μόνο αρχιτεκτονικά σχέδια, συντάχθηκαν ξυλότυποι αποτύπωσης θέσεων υποστυλωμάτων και δοκών και υπολογίσθηκε από τη διαφορά του μικτού με του καθαρού ύψους του κάθε ορόφου, το πάχος των πλακών.

Το τετραώροφο κτίριο είναι κανονικό σε κάτοψη και καθ' ύψος, με εμβαδόν κάλυψης  $16,10 \times 14,10 = 227,01$  τ.μ. Το μικτό ύψος του ισογείου είναι 4,15μ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι όροφοι της ανωδομής έχουν μικτό ύψος 3,70μ., συνεπώς το συνολικό ύψος του κτιρίου είναι 15,25μ. Ο φέρων οργανισμός του αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το στατικό σύστημα του δομήματος είναι πλαισιακό, που αποτελείται από πλάκες, δοκούς, υποστυλώματα και μεμονωμένα πέδιλα. Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης αποτελούνται από διπλή δρομική οπτοπλινθοδομή, ενώ εσωτερικά δεν υπάρχουν παρά μόνο ελάχιστοι δρομικοί τοίχοι μόνο στο ισόγειο.

Εκτιμήθηκε ότι η μέση κατηγορία σκυροδέματος είναι B160, ίδιας κατηγορίας με την κατηγορία σκυροδέματος του παρακείμενου στρατιωτικού κτιρίου του ίδιου οικοπέδου, το οποίο κατασκευάσθηκε την ίδια χρονική περίοδο με το υπό εξέταση κτίριο και στο οποίο εκτελέσθηκαν δοκιμές αντοχής σκυροδέματος από διαπιστευμένο εργαστήριο. Τη χρησιμοποίηση παλαιότερων ποιοτικών ελέγχων μας την επιτρέπει η §3.7 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας εκτέλεσης του προγράμματος ελέγχου και διερευνήσεων για τα χαρακτηριστικά των υλικών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα βλαβών.

Όλες οι πλάκες μετρήθηκαν ότι έχουν πάχος 15 εκ. και σε πολλές, λόγω του αυξημένου λόγου διαστάσεων των πλευρών τους, υπολογίσθηκαν από το πρόγραμμα ως διέρειστες. Όλες οι περιμετρικές δοκοί του δομήματος έχουν διαστάσεις  $20 \times 80$

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

εκ., οι εσωτερικές δοκοί 20 X 70 εκ ή 20 X 80 εκ., ενώ τα υποστυλώματα έχουν ποικιλία διαστάσεων και μάλιστα ή διατομή πολλών από αυτά απομειώνεται καθ' ύψος.

### **2.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Σημαντικό σφάλμα κατά τη φάση κατασκευής του κτιρίου αποτελεί η μικρή επικάλυψη του οπλισμού, με αποτέλεσμα την οξείδωσή του και με επακόλουθο την διόγκωση του οπλισμού και την τοπική αποφλοίωση του σκυροδέματος (βλ.Εικ.2.2 & 2.3). Αυτό το φαινόμενο είχε σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη του οπλισμού, κυρίως στο κάτω πέλμα περιορισμένου αριθμού δοκών.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι στην τοιχιοκολώνα K1(2) (Εικ.2.4) είχε ανοιχτεί διαμπερής κυκλική οπή διαμέτρου 20εκ, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη απομείωση της ενεργούς διατομής της τοιχιοκολώνας, κατά τη διαμόρφωση του στατικού προσομοιώματος.

Κατά τα άλλα δεν παρατηρήθηκαν άλλου τύπου βλάβες στο κτίριο, όπως παραμένουσες παραμορφώσεις, μετατοπίσεις, απόκλιση από την κατακόρυφο, καθιζήσεις ή ρηγματώσεις σημαντικού εύρους στον φέροντα οργανισμό.

Η εξωτερική τοιχοποιία και το δάπεδο μωσαϊκού σε όλους τους ορόφους, δεν εμφανίζουν αισθητές ρωγμές ή άλλου τύπου βλάβες.

Ως απόρροια της καλής κατάστασης του κτιρίου είναι η μη ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων επέμβασης, για την τοπική υποστήριξη του δομήματος, ώστε αυτό να παραλαμβάνει με ασφάλεια τα υφιστάμενα φορτία.

Όσον αφορά στον οπλισμό του κτιρίου έγιναν διερευνητικές τομές στο κάτω πέλμα δύο δοκών (Εικ.2.6 & 2.7) και μία τομή σε υποστύλωμα (Εικ.2.8). Από την αποκάλυψη του οπλισμού φάνηκε, όπως ήταν φυσικό για την περίοδο κατασκευής, ότι ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός παντού, τόσο σαν κύριος όσο και σαν εγκάρσιος, είναι λείος StI. Οι συνδετήρες, όπως φαίνεται στην Εικ.2.3 είναι StI, Φ8/30. Στις δοκούς επίσης έχει τοποθετηθεί πλευρικός οπλισμός 5Φ6/πλευρά, όπως φαίνεται στην πλαϊνή δοκό του τελευταίου άνω ορόφου στην Εικ.2.5.

Στη δοκό Δ.8.1(3) (Εικ. 2.6) παρατηρείται η μη συμμόρφωση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών διαμήκων ράβδων της δοκού.



Εικ.2.2 Αποφλοίωση κάτω πέλματος δοκού Δ1.1(2)



Εικ.2.3 Συνδετήρες Φ8/30



Εικ.2.4 Διαμπερής οπή στην τοιχιοκολώνα Κ1(2)

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.2.5 Διαφορετική οπτική γωνία του υφιστάμενου κτιρίου. Φαίνεται ο πλευρικός οπλισμός 5Φ6/πλευρά στην αποφλοιωμένη δοκό της τελευταίας στάθμης

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



2021/4/1 11:19

Εικ.2.6 Αποκάλυψη του κύριου οπλισμού (3Φ16+3Φ20) στη δοκό Δ.8.1(3)



Εικ.2.7 Αποκάλυψη του κύριου οπλισμού (4Φ20) στη δοκό Δ.9.1(3)



Εικ.2.8 Αποκάλυψη διαμήκους κύριου οπλισμού στην κολώνα K7(3)

### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Έγινε η υπόθεση ότι ολόκληρη η θεμελίωση του κτιρίου αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα, παραδοχή η οποία ενισχύεται και από τις φωτογραφίες στο δάπεδο του ισογείου, όπου στεγάζεται ο βρεφονηπιακός σταθμός, στις οποίες φαίνεται η στέψη των πεδίλων (Εικ. 2.9 & 2.10).

Δεν διατίθεται εδαφοτεχνική έρευνα, η προηγούμενη συμπεριφορά της θεμελίωσης είναι καλή και εκτιμάται ότι η όποια επέμβαση στο δόμημα δεν θα επιφέρει αύξηση των εδαφικών τάσεων που θα ξεπερνούν το 20% των αρχικών. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η εκπόνηση νέας εδαφοτεχνικής έρευνας (§3.5.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).



Εικ.2.9 Κορυφή πεδίλου Π10



Εικ.2.10 Κορυφή πεδίλου Π13

## 2.5 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Σ.Α.Δ. αναφορικά με τις δράσεις, τις αντοχές των υλικών και τα γεωμετρικά δεδομένα εκφράζει το βαθμό επάρκειας και εγκυρότητας των πληροφοριών για το υφιστάμενο κτίριο. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και λόγω των περιορισμένων πόρων θεωρήθηκε ότι η Σ.Α.Δ. σε όλες τις δράσεις, αντιστάσεις και γεωμετρικά δεδομένα του προς εξέταση κτιρίου είναι **ικανοποιητική**. Αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα, αν σκεφτούμε ότι το διαπιστευμένο εργαστήριο, του οποίου οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του υφιστάμενου δομήματος, έλαβε ικανό αριθμό πυρήνων από κατάλληλες

### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

θέσεις του φέροντος οργανισμού, στο διπλανό στρατιωτικό κτίριο, εντός του ίδιου οικοπέδου, το οποίο κατασκευάσθηκε την ίδια χρονική περίοδο με το προς εξέταση κτίριο. Άρα εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι η κατηγορία B160 είναι και η κατηγορία σκυροδέματος του υφιστάμενου προς εξέταση δομήματός μας. Δεδομένο που μπορεί να θεωρηθεί με στάθμη αξιοπιστίας **ικανοποιητική**.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας του δομικού χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε, σε όποιες περιοχές των μελών του δομήματος έγινε αποκάλυψη του οπλισμού, αυτός αναγνωρίσθηκε οπτικά ως λείος StI (S220). Αυτό ισχύει, εάν αναλογισθεί κάποιος την εποχή κατασκευής του κτιρίου (1963). Έχοντας αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με την §3.7.2.1. του ΚΑΝ.ΕΠΕ., μπορεί να θεωρηθεί η Σ.Α.Δ. του χάλυβα ως ικανοποιητική.

Διερεύνηση της ποιότητας των τοίχων πλήρωσης του κτιρίου δεν έγινε, παρόλο που αποτυπώθηκε η θέση και το πάχος τους, για τους εξής λόγους. Οι εσωτερικοί τοίχοι, είναι δρομικοί και ελάχιστοι μόνο στη στάθμη του ισογείου. Συνεπώς θεωρήθηκε ότι δεν θα είχαν δυσμενή επιρροή κατά την αποτίμηση του κτιρίου. Οι εξωτερικοί τοίχοι σε όλους τους ορόφους, παρόλο που είναι μπατικοί και θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση, έχουν όλοι ανοίγματα με εμβαδόν κοντά στο 75% του εμβαδού του αντίστοιχου κατακόρυφου φατνώματος τοιχοποιίας (βλ. Εικ.2.11), γεγονός που τους καθιστά με αμελητέα επιρροή (§7.4.1.δ του ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).



Εικ.2.11 Ανοίγματα εξωτερικής τοιχοποιίας

Η Σ.Α.Δ. στη γεωμετρία του φορέα της ανωδομής είναι **υψηλή**, μιας και πραγματοποιήθηκε ακριβής αποτύπωσή της. Η γεωμετρία του φορέα θεμελίωσης (μεμονωμένα πέδιλα) θεωρείται **ικανοποιητική**, μετά την οπτική αποτύπωση των μεμονωμένων πεδίλων που φαίνονται στο δάπεδο του ισογείου (Εικ.2.9 & 2.10).

### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Συνεπώς το είδος και η γεωμετρία του φορέα θεμελίωσης θεωρείται με Σ.Α.Δ. **ικανοποιητική**, εφόσον εμπίπτουμε στην περίπτωση της μερικής αποτύπωσης των πεδίων, αλλά και με δεδομένα που προκύπτουν με έμμεσο, αλλά ευλόγως αξιόπιστο τρόπο, όπως στην περίπτωσή μας που έχουμε ομοιομορφία, συμμετρία, διαστάσεις πεδίων που δίνουν οριακή ικανότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρατηρηθεί αστοχία στη θεμελίωση ή στο έδαφος.

Όσον αφορά στην αντοχή του εδάφους, από παρακείμενη κατασκευή στο Ο.Τ.13/τ.97, στο οποίο κατασκευάσθηκε τετραώροφος βρεφονηπιακός σταθμός με δύο υπόγεια και έλαβε υπόψη του ως επιτρεπόμενη τάση εδάφους τα 300kPa, αυτή επέδειξε καλή συμπεριφορά στις πρόσφατες σεισμικές δράσεις και δεν εμφάνισε αξιόλογες υποχωρήσεις. Συνεπώς, η εκτίμηση ότι η αντίστοιχη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους του υπό εξέταση κτιρίου είναι 300 kPa είναι **ικανοποιητική**.

### **3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Β.Δ. 18/26-7-1954 & Β.Δ. 19/26-2-1959**

Η εκάστοτε επίλυση του δομήματος έγινε με χρήση του στατικού προγράμματος Fespa (έκδοση 20) της εταιρείας LH Λογισμική και κατά την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν ραβδωτά μέλη, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκαν επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία για την επίλυση των πλακών. Τα επιμέρους φορτία κατανεμήθηκαν απευθείας στις δοκούς και ακολούθως στα υποστυλώματα.

Σκοπός της επίλυσης του υπό εξέταση κτιρίου, βάσει των Κανονισμών που ίσχυναν κατά την περίοδο κατασκευής του είναι η εύρεση του οπλισμού του και ο έλεγχος της εφαρμογής της όπλισής στις περιοχές όπου έγινε αποκάλυψη οπλισμού. Αυτό γίνεται διότι δεν πραγματοποιήθηκε ανίχνευση οπλισμού, π.χ. με τη ραδιογραφική μέθοδο, σε κάθε δομικό στοιχείο του δομήματος. Βάσει αυτής της επίλυσης λοιπόν προκύπτει ο υπάρχων οπλισμός του υφιστάμενου κτιρίου.

Από το Β.Δ.19/59 προκύπτει ότι για περιοχή σεισμικότητας I στην οποία ανήκε η Αθήνα και για έδαφος μέτριας σεισμικής επικινδυνότητας β (χαλαρά εδάφη εις οριζόντια στρώση ή με ελαφρά κλίση), ο σεισμικός συντελεστής είναι **ε=0,06**.

Η χρήση του κτιρίου δεν αλλάζει και τα κινητά φορτία πλακών παραμένουν 5kPa, ενώ τα μόνιμα είναι 1 kPa, μιας και υπάρχει μωσαϊκό δάπεδο.

Οι παραδοχές επίλυσης και υλικών και τα αποτελέσματα των ελέγχων, βάσει των παλαιών αυτών Κανονισμών, φαίνονται στις Εικόνες 3.1 & 3.2.

## **ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ**

ΠΑΝΑΣΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΣ,  
Αποστολικός Κανονικός του 1991.

Γενικά στοιχεία δομήματος:

Αρ. εργασίας: 4

Ιστορία Αναδομής:

Συμφέρεται: Β160 Χάλιδας: 58 Συνδέσμος: 58

Ιαντζαλίτης Αναδομής:

Υλος: Συρόδιπλο για 1.000 Χάλιδας για 1.000

Φορά: Ιώνια περ. 1.000 Κηφεία για 1.000

Έλεγχοι Απουργικότητας:

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος : 2

Ιστορία Θυμάνων:

Υλος: Συρόδιπλο: Β160 Χάλιδας: 554 Συνδέσμος: 554

Ιστορία Εδάφους:

Εδος: Εδάφους: : Ιαλίδιος Έδαφος,

Διάκτης εδάφους : 23000.00 [m/m<sup>2</sup>/m]

Επερηφάνεια έδαφους : 30.00 [m/m<sup>2</sup>]

Γενικά τρίτης στη δύση του θηρακίου δ : 40.00 [']

Συν. υπολογισμού ποθενακής έδαφους : 0.300

Ιστορία Αποστολικού Κανονικού:

Ισορρόπηση : 2

Ισορρόπησης ανταλεστής : 0.060

Αριθμός στοιχείων φορτίουν : 4

Ιαντζαλίτης συρτατής διακαρπίους υποστηλιασμάτων πουαρίων : 0.100

Ιαντζαλίτης συρτατής διακαρπίους δοκών : 0.100

Ιαντζαλίτης διαφραγματικής λεπτομέρειας : 10000.00

Φορτίσματα :

Φ1: Σταθερή Φόρτος

Φ2: Τετραγωνική-Σταθερή : 0.060 θ = 0

Φ3: Διεγερτική-Σταθερή : 0.060 θ = 50

Φ3: Διεγερτική-Σταθερή : 0.060 θ = 100

Φ4: Αντιδραστική-Σταθερή : 0.060 θ = 270


## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

### **ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ**


Η ανάλυση δίνει με ακρίβη μέθοδο στατικοφυσής των μετρίων οκανίων (κατό Gausss) των μετρίων του Χωρικού Πλαισίου.

Λαμβάνονται υπόψη ίσας, από εξωτερικούς πόνους δινήμες & ροτός κίνησης.  
Η στατική φόρτωση κατανέμεται ομοόμορφα καθ' ύστος σύμφωνα με το Β.Δ. 29/26-2-1999.

\* Άλογο:



\* Φορτίσσα:



Πίστωση ανάλυσης του χωρικού προσαρμούμενος με τις διάφορες φορτίσσες:

- |      |  |
|------|--|
| Φ1   | Στατική Φόρτωση                          |
| ΣΣ 1 | Συμμετρική φόρτωση κατά XX, (γωνία 0°)   |
| ΣΣ 2 | Συμμετρική φόρτωση κατά ZZ, (γωνία 90°)  |
| ΣΣ 3 | Συμμετρική φόρτωση κατά XX, (γωνία 180°) |
| ΣΣ 4 | Συμμετρική φόρτωση κατά ZZ, (γωνία 270°) |
| Εδώ  | Εδώσι θέση στήλας και κατά 45°           |

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
1. Κατανομή απομονωμένου φορτίου καθ'ύνος	4	2
2. Εδώσι θέση		
2.1 Εδώσι θέσης παραμετρικών στηρίζων	6	30
2.2 Εδώσι θέσης νησοκοίνων στηρίζων	6	30

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Γιατί απλωτή του μερικού προσαρμογέας για τις διάφορες φόρτους:

- Φ1 Διπλή Φόρτωση
- ΣΣ 1 Ισόπειρη φόρτωση κατά XX, [γωνία: 0°]
- ΣΣ 2 Ισόπειρη φόρτωση κατά 2-2, [γωνία: 90°]
- ΣΣ 3 Ισόπειρη φόρτωση κατά XX, [γωνία: 180°]
- ΣΣ 4 Ισόπειρη φόρτωση κατά 2-2, [γωνία: 270°]
- Εδ.ΕΙ Εδώποι θίλωση και κατά 45°

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΠΩΝΥΜΟΣ
1. Κατοικική συγκοινωνία φόρτου καθίσματος	4	2
2. Εδώποι θίλωσης		
2.1 Εδώποι θίλωσης παντρεμάν στούδιου	6	36
2.2 Εδώποι θίλωσης γυναικών στούδιου	6	36
3. Ελάσσοντα υποστηκατάστατα		
3.1 Ελάσσοντα ποσοτικά απλούστερων γυναικών υποστηκατάστατων	6	36
4. Είδη φορτίου		
4.1 Έλασσοντα για σταθερά και παντρεμάν δρόσος,	7	
4.2 Έλασσοντα για οιδική όπως απασχόληση	7	28
4.3 Έλασσοντα πανδοχίου δωμάτων	7	28

ΕΚΤΙΠΩΝΟΤΗΤΗ ΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΕΒΗ, Η ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΑ  
ΝΕΤΟΥΡΓΙΑΣ σε και σε, ο ΑΠΑΓΟΥΡΩΜΕΝΟΙ ΟΠΛΙΖΜΟΙ κατά φόρτο, και τόσο  
ο μέγιστος απλούστερος και ο πυκνότερος αναστρίψεις στη ΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ.

### **ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ**

Αι δοια αναφέστα δίλλια στην λεπτομερή ανάλυση, προμούριντο το παρόντα:

1. Μόνιμη Φορτία		
1.1 Έλεγχος απλούστερων πειραρδίστερος,	2,400 t/m²	
1.2 Επεξέλυμος βοτέμιν γυναικά	0,100 t/m²	
1.2.1 Επεξέλυμος με ράρωρο	0,150 t/m²	
1.2.2 Επεξέλυμος με Βέλα	0,050 t/m²	
1.2.3 Επεξέλυμος με πλαστίδες	0,130 t/m²	
1.3 Επεξέλυμος δύοπτος,	0,200 t/m²	
1.4 Τομοποίηση δρόσου,	0,210 t/m²	
1.5 Τομοποίηση μπροτιά	0,380 t/m²	
1.6 Επειδημένη	1,800 t/m²	
2. Μεταβλητή Φορτία		
2.1 Μεταβλητή φορτίο πλούσιων γυναικών	0,20 t/m²	
2.2 Μεταβλητή φορτίο άμεσων	0,50 t/m²	
2.3 Μεταβλητή φορτίο ειδικών γυναικών	0,35 t/m²	
2.3.1 Κίρκος εστίαν απασχόληση	0,35 t/m²	
2.3.2 Κίρκος απασχόληση - γραφείων	0,50 t/m²	
2.4 Μεταβλητή φορτίο δύοπτος (βέτοι)	0,05 t/m²	
2.5 Μεταβλητή φορτίο δύοπτος (βέτοι)	0,20 t/m²	

### **ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αριθμός	Είδος	Σημείωση
A	Οποιδήποτε	Τα υπόντα στοιχεία απέναντι στον διορισμό.

Εικ.3.1 Παραδοχές επίλυσης με τους παλαιούς κανονισμούς (Β.Δ.18/54 &Β.Δ.19/59)

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

**Κτίριο**

Γενικά | Αντισεισμικός | Φάσμα | Συντελεστής q | Σκυρόδεμα | Οπίσιμος | Έδαφος | Δομικός χάλιβας | Σύμμικτα | Τοιχοπλίθρωση | Υλικά - Αποτί ▶ ▶

<b>Υλικό</b>	
Ποιότητα σκυροδέματος	? B160
Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος $fck$ [N/mm <sup>2</sup> ]	? 1200
Συντ. ασφαλείας σκυροδέματος γc	? 1.000
Συντ. μακροχρόνιων επιδράσεων στην θλιπτική αντοχή acc	? 0.850
Επιτρεπόμενες τάσεις στύλων B160	? ....
Επιτρεπόμενες τάσεις στύλων B225	? ....
Επιτρεπόμενες τάσεις στύλων B300	? ....
Επιτρεπόμενες τάσεις δοκών B160	? ....
Επιτρεπόμενες τάσεις δοκών B225	? ....
Επιτρεπόμενες τάσεις δοκών B300	? ....
<b>Δοκός</b>	
Αυτόματη απόδοση οπίσιμου πλακών στις δοκούς	? Ναι
'Ελεγχος ροπής ανοίγματος με την ροπή της μονοπάτου	? Όχι
<b>Ελεγχοί λειτουργικότητας δοκών &amp; πλακών</b>	
'Ελεγχος ρηγμάτωσης	? Αυτόματο
<b>Υποστύλωμα</b>	
Ικανοτικός έλεγχος κάμβων	? Αυτόματο
<b>Τοίχωμα</b>	
Υψόμετρο βάσης (υπολογισμός ην & vd) [m]	? 0.00

**Κτίριο**

Γενικά | Αντισεισμικός | Φάσμα | Συντελεστής q | Σκυρόδεμα | Οπίσιμος | Έδαφος | Δομικός χάλιβας | Σύμμικτα | Τοιχοπλίθρωση | Υλικά - Αποτί ▶ ▶

<b>Υλικό</b>	
Ποιότητα χάλιβα διαμήκων μελών	? Sh
Ποιότητα χάλιβα συνδετήρων	? Sh
Ποιότητα χάλιβα πλακών	? Sh
Συντ. ασφαλείας χάλιβα γc	? 1.000
<b>Συνδετήρας Sidefor</b>	
Τυποποιημένος συνδετήρας Sidefor	? Όχι
<b>Διάμετροι οπίσιμου</b>	
Διάμετροι κύριου οπίσιμου πλακών	? ....
Διάμετροι κατασκευαστικού οπίσιμου πλακών	? ....
Διάμετροι κύριου οπίσιμου υποστυλωμάτων	? ....
Διάμετροι κατακόρ. οπίσιμου κορμού τοιχωμάτων	? ....
Διάμετροι κύριου οπίσιμου δοκών	? ....
Διάμετροι πίτευρικού οπ. δοκών, τοιχ./των υπογείου & πέλματος πεδ/κών	? ....
Διάμετροι άνω οπίσιμων δοκών	? Από διάμετρους κύριου οπίσιμου.
Διάμετροι κύριου οπίσιμου πεδίων	? ....
Διάμετροι οπίσιμου δοκών & υπ/των	? ....
<b>Οπίσιμος υποστυλωμάτων</b>	
Μέγιστη απόσταση εγκάρσια συγκρατούμενων ράβδων [m]	? 0.200
Ελάχιστη καθερή απόσταση ράβδων υποστυλωμάτων [m]	? 0.025
Ελάχιστες τιμήσεις συνδετήρων υποστυλωμάτων	? 2
Απόσταση συνδετήρων υπ/των & άκρων τοιχωμάτων s_max [m]	? 0.300
Προτιμητέα μορφή συνδετήρα σε τετράγωνα υποστυλωμάτων	? Ρόμβος
Ομοιαρροφιστ ράβδων υποστυλωμάτων σε υποκείμενο όροφο	? Σε έναν μόνο
Ράβδοι διαζονικής	? Στις γωνίες
Απόσταση οριζόντ. ράβδων κορμού τοιχωμάτων sh_max [m]	? 0.200
Απόσταση τοιχωμάτων sv_max [m]	? 0.200

Τιμήσεις  
Συνδετήρα  
Απόσταση ράβδων  
Κύριος οπίσιμος  
Ενισχυμένο άκρα  
Ετήσια συνδετήρων: S  
Απόσταση κατακόρυφων ράβδων: Sv  
Απόσταση οριζόντιων ράβδων: Sh

Οπίσιμος υποστ/τοιχ/τος

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

**Κτίριο**

Είδος εδάφους	Σκηνήρος βράχος
Δείκτης $K_s$ [ $\text{tN/m}^2/\text{m}$ ]	23000.00
Συντ. προβλαστασιοθέγησης πεδιών	0.800

**Ανασκευή μέθιδος υποδομήσης Φ.Ι.**

Συνθήκες φόρτισης	Φόρτιση αργιτωδών εδαφών υπό αστράγγιστες συνθήκες
Υποδογμάτων επιφόρτισης στη βάση του θεμελίου	Ναι
Ολικό ειδικό βάρος εδάφους γ [ $\text{tN/m}^2$ ]	2.30

**Απλοποιημένη μέθιδος υποδογμάτου Φ.Ι. (χρήση σε)**

Επιτρεπόμενη φέρουσα τάση [σε] [ $\text{tN/m}^2$ ]	30.00
Συντ. αναγωγής επιτρεπόμενης τάσης εδάφους	2.500

**Έλεγχος τάσης θραύση**

Τάση θραύσης εδάφους [ $\text{tN/m}^2$ ]	50.00
--	-------

**Έλεγχος ολίσθησης**

Γωνία τριβής στη βάση του θεμελίου, $\delta$ [°]	40.00
Συντ. υποδογμάτου παθητικής άθησης $\lambda^*$ κρ. $\bar{\lambda}$ =..	0.300
Ενιαίος συντ. ασφαλείας εδάφους FS (στατικές φορτίσεις)	2.000

ΕΙΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	Δείκτης $K_s$ [ $\text{kN/m}^3$ ]
Επίκηση	12.000
Άμμος ή λόγο συνεκτική	30.000
Άργιλος ξηρός	60.000
Χολόμους	70.000
Άργιλος ξηρή και σκληρή	110.000
Άμμος πολύ συνεκτική	130.000
Χολόρροι χάλκινες με άμμο	200.000
Σκηνήρος βράχος	230.000

Στοιχεία εδάφους


**Πλάκα**

Διατομή Φορτία Σκυρόδεμα Οπλισμός Σχέδιο Τομή Κείμενο Εμφάνιση Φωτορεαλισμός Όπια	
<input checked="" type="checkbox"/> Μόνιμα φορτία [ $\text{tN/m}^2$ ]	0.10
<input checked="" type="checkbox"/> Κινητά φορτία [ $\text{tN/m}^2$ ]	0.50
<input checked="" type="checkbox"/> Γραμμικό φορτίο μόνιμο [ $\text{tN/m}$ ]	0.000
<input checked="" type="checkbox"/> Γραμμικό φορτίο κινητό [ $\text{tN/m}$ ]	0.000
<input checked="" type="checkbox"/> Ροπή μονίμων [ $\text{tNm/m}$ ]	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Ροπή κινητών [ $\text{tNm/m}$ ]	0.00


Φορτία πλάκας

Εικ.3.2 Παραδοχές επίλυσης με τους παλαιούς κανονισμούς

(σκυρόδεμα/οπλισμός/έδαφος/φορτία πλακών)



Εικ.3.3 Χωρικό προσομοίωμα τετραώροφου κτιρίου στο στατικό λογισμικό Fespa




Εικ.3.4 Τρισδιάστατο προσομοίωμα τετραώροφου κτιρίου στο στατικό λογισμικό Fespa

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.3.5 Ξελότυπος Θεμελίωσης τετραώροφου κτιρίου (υψόμετρο 0m) με τα αποτελέσματα όπλισης, στο στατικό λογισμικό Fespa, βάσει του Αντισεισμικού Κανονισμού του '59


## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.3.6 Ξυλότυπος στάθμης 3 (υψόμετρο = 15,25m) με τα αποτελέσματα όπλισης, στο στατικό λογισμικό Fespa, βάσει του Αντισεισμικού Κανονισμού του '59

Παρατηρούμε ότι ο πραγματικά τοποθετούμενος οπλισμός στις δοκούς Δ8.1(3) ( $3\Phi 16+3\Phi 20$ ) και Δ9.1(3) ( $4\Phi 20$ ) είναι παραπλήσιος ή και μεγαλύτερος από αυτόν με τον οποίο όπλισε η επίλυση με τους παλαιούς κανονισμούς ( $5\Phi 16$  και  $6\Phi 16$  αντίστοιχα). Γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η Σ.Α.Δ. για τους οπλισμούς είναι ικανοποιητική. Στην παρούσα φάση όμως αντικαθιστούμε τον οπλισμό στο προσομοίωμά μας στις δύο αυτές δοκούς, με τον πραγματικά τοποθετούμενο οπλισμό, οπότε η τελική επίλυση με τους παλαιούς κανονισμούς παρατίθεται στην Εικ.3.7.

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.3.7 Ξυλότυπος στάθμης 3 (υψόμετρο = 15,25m) με τροποποιημένους οπλισμούς

## 4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

### 4.1 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών, θεσπίζονται διάφορες «στάθμες επιτελεστικότητας» (επιθυμητή συμπεριφορά) υπό δεδομένους αντίστοιχους σεισμούς σχεδιασμού. Οι στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού αποτελούν συνδυασμούς αφενός μιας στάθμης επιτελεστικότητας και αφετέρου μιας σεισμικής δράσης, με δεδομένη «ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατά την τεχνική διάρκεια ζωής του κτιρίου» (σεισμός σχεδιασμού) (Πίνακας 4.1) (Ρεπαπής, 2018).

Πίνακας 4.1. Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού (Πιν. 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017)

Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών	Στάθμη επιτελεστικότητας φέροντος οργανισμού		
	«Περιορισμένες βλάβες»	«Σημαντικές βλάβες»	«Οιονεί Κατάρρευση»
10%	A1	B1	Γ1
50%	A2	B2	Γ2

Η πιθανότητα 10% υπέρβασης της σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς  $T = 474$  έτη και η πιθανότητα 50% αντιστοιχεί σε  $T = 72$  έτη.

Κριτήρια αποδοχής (έλεγχος επιτελεστικότητας): Για περιορισμό βλαβών (DL) θα πρέπει:  $\theta \leq \theta_y$ , για σημαντικές βλάβες (SD):  $\theta \leq (\theta_y + \theta_u)/2\gamma_{RD}$  και για οιονεί κατάρρευση (NC) :  $\theta \leq \theta_u/\gamma_{RD}$  και  $V_{ED} \leq V_{RD}$ .

Οι ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι για αποτίμηση και ανασχεδιασμό φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2 Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι για αποτίμηση και ανασχεδιασμό

(Παράρτημα 2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017)

Κατηγορία Σπουδαιότητας	Στόχοι
I	Γ2
II	Γ1
III	B1
IV	B1 και A2 (Ικανοποίηση και των δύο στόχων)

Σε κάθε περίπτωση να θεωρηθεί ότι ισχύει  $A1 > A2$ ,  $B1 > B2$ ,  $\Gamma1 > \Gamma2$ ,  $A1 > B1 > \Gamma1$  και  $A2 > B2 > \Gamma2$

Το προς εξέταση κτίριο ανήκει στην κατηγορία σπουδαιότητας ΣΙΙΙ, συνεπώς ο ελάχιστος στόχος αποτίμησης και ανασχεδιασμού του (B1) είναι η στάθμη

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

επιτελεστικότητας σημαντικές βλάβες (SD) να αντιστοιχεί σε σεισμική δράση σχεδιασμού με πιθανότητα υπέρβασής 10%.

Για πληρέστερο έλεγχο όμως, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα ληφθεί υπόψη και ο στόχος αποτίμησης A2 (περιορισμένες βλάβες σε σεισμό σχεδιασμού με πιθανότητα υπέρβασης 50%).

### **4.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (q=1)**

Προϋποθέσεις εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης: 1) Είτε το κτίριο να είναι μορφολογικά κανονικό και σε κάποια πρωτεύοντα δομικά στοιχεία ο δείκτης ανεπάρκειας  $\lambda > 2,5$ , είτε 2) ο δείκτης ανεπάρκειας για κάθε πρωτεύον στοιχείο να είναι  $\lambda \leq 2,5$ .

Κατά την τρισδιάστατη προσομοίωση του προς εξέταση κτιρίου, θεωρήθηκε ότι όλα τα γραμμικά μέλη του (δοκοί, υποστυλώματα) είναι κύρια (πρωτεύοντα) και κανένα δευτερεύον. Δηλ. ότι όλα τα δομικά μέλη του κτιρίου συμβάλλουν στην αντοχή και την ευστάθεια του δομήματος έναντι σεισμικών δράσεων.

Προκειμένου εισαχθούν στο προσομοίωμα οι τοιχοπληρώσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στην απόκριση της κατασκευής θα πρέπει προηγουμένως να αξιολογηθούν τα ενδεικτικά κριτήρια της §7.4.1.δ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, στο υπό εξέταση κτίριο, όσον αφορά στην περιμετρική τοιχοποιία, αυτή αμελείται, διότι οι διαστάσεις των ανοιγμάτων κάθε φατνώματος υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος. Εσωτερικά, οι όποιοι τοίχοι πλήρωσης είναι δρομικοί και δεν υπάρχουν στα περισσότερα εσωτερικά φατνώματα. Επίσης, οι θέσεις των εσωτερικών φατνωμάτων με δρομική τοιχοποιία, δεν παρουσιάζουν κανονικότητα καθ' ύψος του κτιρίου, συνεπώς κρίνεται ότι είναι αποδεκτό να αμεληθούν και ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη συμπεριφορά του κτιρίου.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. εκτιμά πως σε κάθε περίπτωση, η ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) είναι απαραίτητη για την αποτίμηση του εκάστοτε κτιρίου. Αρχικά όμως απαιτείται να εκτελεστεί μια προκαταρκτική ελαστική δυναμική ανάλυση του κτιρίου με  $q=1$ , προκειμένου να υπολογισθούν οι δείκτες ανεπάρκειας  $\lambda = S/R_m$ , όπου  $S$  η ροπή λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού από το ελαστικό φάσμα του EC8-1 και  $R_m$  η αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογισμένη με βάση τις αντιπροσωπευτικές τιμές των αντοχών των υλικών.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Η επιλογή των παραμέτρων πριν την ελαστική ανάλυση με  $q=1$ , φαίνεται στην Εικόνα 4.1.

Κτίριο	
Γενικά   Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής q   Σκυρόδεμα   Οπίλισμός   Έδαφος   Δομικός χάλυβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλίθρωση   Υλικά - Αποτί	Προσθήκες - Ενισχύσεις - Αποτίμηση
Γενική περιγραφή εργασίας	?   Αποτίμηση Φ.Ι.
Στόχος μελέτης	?   Αποτίμηση Φ.Ι.
<b>Υλικό</b>	
Κύριο υλικό κτιρίου	?   Σκυρόδεμα
Δευτερεύον υλικό κτιρίου	?   Σκυρόδεμα
<b>Κανονισμοί</b>	
Κανονισμός σκυροδέματος	?   EC2
Κανονισμός διαστασιολόγησης μεταλλικών στοιχείων	?   EC3
Αντισεισμικός κανονισμός	?   EC8
Εθνικό προσάρτημα	?   GR - Ελλάδα
<b>Θεμελίωση</b>	
Όροφος θεμελίωσης	?   -1

Γενικά   Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής q   Σκυρόδεμα   Οπίλισμός   Έδαφος   Δομικός χάλυβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλίθρωση   Υλικά - Αποτί	
Αντισεισμικός κανονισμός	?   EC8
Εθνικό προσάρτημα	?   GR - Ελλάδα
<b>Σεισμική δράση</b>	
Σεισμική ζώνη	?   Z1
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση $αgR$ [ $m/s^2$ ]	?   0.160
Σπουδαιότητα κτιρίου	?   III (εκπαδευτήρια, χώροι συνάθροισης κλπ)
Συντελεστής σπουδαιότητας I	?   1.200
Συντελεστής τοπογραφίας St	?   1.000
<b>Παράμετροι φάσματος</b>	
Φάσμα	?   Φάσμα σχεδιασμού
Εδαφικός τύπος	?   B
Συντελεστής εδάφους S	?   1.200
Χαρακτηριστικές περίοδοι φάσματος	?   ...
Συντελεστής απόσβεσης [%]	?   5.00
Συντ. β κάτω αρίου φάσματος σχεδιασμού	?   0.200
<b>Απλοποιημένη φασματική μέθοδος</b>	
Συντελεστής διόρθωσης $\eta_x$	?   1.000
Συντελεστής διόρθωσης $\eta_z$	?   1.000
Εκτίμηση θεμελιώδους ιδιοπεριόδου $Ta_x$	?   $Crh^{0.75}$
Εκτίμηση θεμελιώδους ιδιοπεριόδου $Ta_z$	?   $Crh^{0.75}$
Συντ. υπολογισμού ιδιοπεριόδου $Ta_x$ . $Ct_x = ..$	?   0.050
Συντ. υπολογισμού ιδιοπεριόδου $Ta_z$ . $Ct_z = ..$	?   0.050
Θεμελιώδης ιδιοπεριόδος $Ta_x$	?   0.500
Θεμελιώδης ιδιοπεριόδος $Ta_z$	?   0.500
<b>Κατακόρυφη συνιστώσα</b>	
Κατακόρυφη συνιστώσα σεισμού	?   Όχι
Κατακόρυφη συνιστώσα σε πίεσης-προβολής	?   Όχι
Λόγος επιτάχυνσης κατακόρυφα προς οριζόντια $\eta = \alpha g / \alpha g_R$	?   0.900
Εδαφική επιτάχυνση κατακόρ. $\alpha g_R$ ( $= \eta \cdot \alpha g$ )	?   0.144

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Άντισεισμικός	Φάσμα	Συντελεστής α	Σκυρόδεμα	Οπλισμός	Έδαφος	Δομικός χάλυβας	Σύμμικτα	Τοιχοπλίθωση	Υγικά - Αποτίμηση	Α	◀	▶
Χαρακτηρισμός μελών			?	Υφιστάμενα						▼	^	
Οπλισμοί μελών			?	Μόνο υφιστάμενα						▼		
Αυτόματος υπολογισμός αντοχών			?	Ναι						▼		
<b>Νέο σκυρόδεμα</b>												
Ποιότητα σκυροδέματος			?	C12/15						▼		
Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος $f_{ck}$ [MPa]			?	12						▼		
<b>Νέος οπλισμός</b>												
Χαρακτηρ. αντοχή χάλυβα $f_{yk}$ [MPa]			?	220						▼		
Οριακή παραμόρφωση νέου οπλισμού $\epsilon_{su\_n}$ [%]			?	6.000						▼		
Χαρακτηρ. αντοχή χάλυβα συνδετήρων $f_{yw_k}$ [MPa]			?	220						▼		
<b>Υφιστάμενο σκυρόδεμα &amp; Οπλισμός</b>												
Μέση αντοχή σκυροδέματος $f_{cm}$ [MPa]			?	16.0						▼		
Μέση αντοχή χάλυβα $f_{ym}$ [MPa]			?	280.0						▼		
Οριακή παραμόρφωση υφιστάμενου οπλισμού $\epsilon_{su\_e}$ [%]			?	10.000						▼		
Μέση αντοχή χάλυβα συνδετήρων $f_{yw_m}$ [MPa]			?	280.0						▼		
<b>Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) υφιστάμενων υλικών - Συντ. ασφαλείας</b>												
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) σκυροδέματος			?	KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)						▼		
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών σκυροδέματος $CF_c$			?	1.200						▼		
Συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος $\gamma_c$			?	1.500						▼		
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) χάλυβα οπλισμού			?	KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)						▼		
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών χάλυβα $CF_s$			?	1.200						▼		
Συντελεστής ασφαλείας χάλυβα $\gamma_s$			?	1.150						▼		
<b>Ενισχύσεις με FRP</b>												
Μέτρο ελαστικότητας FRP $E_f$ [kN/mm <sup>2</sup> ]			?	3.00E+08						▼		
Οριακή εφεδρική αντοχή FRP $f_{uf}$ [MPa]			?	2500.0						▼		
Οριακή ανηγμένη παραμόρφωση ευθ			?	1.50E-2						▼		
Συνολικό πάχος υλικού FRP $t_f$ [mm]			?	0.5						▼		
<b>Ενισχύσεις με μεταλλικό κλωβό</b>												
Ποιότητα χάλυβα			?	S 235						▼		

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κτίριο

Γενικά   Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής q   Σκυρόδεμα   Οπλισμός   Έδαφος   Δομικός χάλυβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλήρωση   Υλικά · Αποτίμηση   Αποτίμηση   Φάσμα · Αποτίμηση   Φέρος																																																													
<p><b>Γενικά</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Τυχηματική εκκεντρότητα</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">? Όχι</td> </tr> <tr> <td>Φαινόμενα 2ος τάξης (PΔ)</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Πλήθυσμος Αξονικών (Αληθητισμός N-My-Mz)</td> <td style="text-align: right;">? 5</td> </tr> <tr> <td>Γωνία στροφής χορδής θυ για ορθογωνικές διατομές</td> <td style="text-align: right;">? Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))</td> </tr> <tr> <td>γελ για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. 7Γ, ή EC8 A3.3.1]</td> <td style="text-align: right;">? 1.000</td> </tr> <tr> <td>Επιρροή περισφρίξης στα διαγράμματα αντοχής</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Γωνία στροφής χορδής θSD (θΒ) βάσει</td> <td style="text-align: right;">? EC8</td> </tr> <tr> <td>Έλεγχος διάτμησης κόμβου</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> </table> <p><b>Pushover</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Α' Κατανομή φόρτισης</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">? Ομοιόμορφη</td> </tr> <tr> <td>Β' Κατανομή φόρτισης</td> <td style="text-align: right;">? Ιδιομορφική</td> </tr> <tr> <td>Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]</td> <td style="text-align: right;">? 30.0</td> </tr> <tr> <td>Άσπιθες τοιχοπλήρωσεις ενεργές</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Ενισχυμένες τοιχοπλήρωσεις ενεργές</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Τοιχοματοποίησεις πλαισίων ενεργές</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Έλεγχος VRSLs, VRsquat</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> </table> <p><b>Μέθοδος m, q</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Αποτίμηση με ελαστική ανάσταση</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">? Μέθοδος συντελεστή q</td> </tr> <tr> <td>Αύξηση m, q</td> <td style="text-align: right;">? Όχι</td> </tr> <tr> <td>Συντελεστής αύξησης m, q</td> <td style="text-align: right;">? 1.250</td> </tr> <tr> <td>Συντ. υπεραντοχής quDL</td> <td style="text-align: right;">? 1.000</td> </tr> <tr> <td>Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL</td> <td style="text-align: right;">? 1.000</td> </tr> <tr> <td>Συντ. υπεραντοχής quSD</td> <td style="text-align: right;">? 1.100</td> </tr> <tr> <td>Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD</td> <td style="text-align: right;">? 1.000</td> </tr> <tr> <td>Συντ. υπεραντοχής quNC</td> <td style="text-align: right;">? 1.100</td> </tr> <tr> <td>Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qNC</td> <td style="text-align: right;">? 2.400</td> </tr> <tr> <td>Μέγιστη τιμή συντελεστών m, mmax<math>q^k</math>, k=...</td> <td style="text-align: right;">? 10.000</td> </tr> <tr> <td>Έλεγχος VRSLs, VRsquat</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Έλεγχος διάτμησης δοκών</td> <td style="text-align: right;">? Ναι</td> </tr> <tr> <td>Λόγος C1 = δινελ/δελ</td> <td style="text-align: right;">? 1.000</td> </tr> <tr> <td>Μέθοδος υπολογισμού λόγων ανενάρκειας λ</td> <td style="text-align: right;">? Άκριβής</td> </tr> </table>		Τυχηματική εκκεντρότητα	? Όχι	Φαινόμενα 2ος τάξης (PΔ)	? Ναι	Πλήθυσμος Αξονικών (Αληθητισμός N-My-Mz)	? 5	Γωνία στροφής χορδής θυ για ορθογωνικές διατομές	? Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))	γελ για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. 7Γ, ή EC8 A3.3.1]	? 1.000	Επιρροή περισφρίξης στα διαγράμματα αντοχής	? Ναι	Γωνία στροφής χορδής θSD (θΒ) βάσει	? EC8	Έλεγχος διάτμησης κόμβου	? Ναι	Α' Κατανομή φόρτισης	? Ομοιόμορφη	Β' Κατανομή φόρτισης	? Ιδιομορφική	Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]	? 30.0	Άσπιθες τοιχοπλήρωσεις ενεργές	? Ναι	Ενισχυμένες τοιχοπλήρωσεις ενεργές	? Ναι	Τοιχοματοποίησεις πλαισίων ενεργές	? Ναι	Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης	? Ναι	Έλεγχος VRSLs, VRsquat	? Ναι	Αποτίμηση με ελαστική ανάσταση	? Μέθοδος συντελεστή q	Αύξηση m, q	? Όχι	Συντελεστής αύξησης m, q	? 1.250	Συντ. υπεραντοχής quDL	? 1.000	Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL	? 1.000	Συντ. υπεραντοχής quSD	? 1.100	Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD	? 1.000	Συντ. υπεραντοχής quNC	? 1.100	Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qNC	? 2.400	Μέγιστη τιμή συντελεστών m, mmax $q^k$ , k=...	? 10.000	Έλεγχος VRSLs, VRsquat	? Ναι	Έλεγχος διάτμησης δοκών	? Ναι	Λόγος C1 = δινελ/δελ	? 1.000	Μέθοδος υπολογισμού λόγων ανενάρκειας λ	? Άκριβής
Τυχηματική εκκεντρότητα	? Όχι																																																												
Φαινόμενα 2ος τάξης (PΔ)	? Ναι																																																												
Πλήθυσμος Αξονικών (Αληθητισμός N-My-Mz)	? 5																																																												
Γωνία στροφής χορδής θυ για ορθογωνικές διατομές	? Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))																																																												
γελ για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. 7Γ, ή EC8 A3.3.1]	? 1.000																																																												
Επιρροή περισφρίξης στα διαγράμματα αντοχής	? Ναι																																																												
Γωνία στροφής χορδής θSD (θΒ) βάσει	? EC8																																																												
Έλεγχος διάτμησης κόμβου	? Ναι																																																												
Α' Κατανομή φόρτισης	? Ομοιόμορφη																																																												
Β' Κατανομή φόρτισης	? Ιδιομορφική																																																												
Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]	? 30.0																																																												
Άσπιθες τοιχοπλήρωσεις ενεργές	? Ναι																																																												
Ενισχυμένες τοιχοπλήρωσεις ενεργές	? Ναι																																																												
Τοιχοματοποίησεις πλαισίων ενεργές	? Ναι																																																												
Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης	? Ναι																																																												
Έλεγχος VRSLs, VRsquat	? Ναι																																																												
Αποτίμηση με ελαστική ανάσταση	? Μέθοδος συντελεστή q																																																												
Αύξηση m, q	? Όχι																																																												
Συντελεστής αύξησης m, q	? 1.250																																																												
Συντ. υπεραντοχής quDL	? 1.000																																																												
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL	? 1.000																																																												
Συντ. υπεραντοχής quSD	? 1.100																																																												
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD	? 1.000																																																												
Συντ. υπεραντοχής quNC	? 1.100																																																												
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qNC	? 2.400																																																												
Μέγιστη τιμή συντελεστών m, mmax $q^k$ , k=...	? 10.000																																																												
Έλεγχος VRSLs, VRsquat	? Ναι																																																												
Έλεγχος διάτμησης δοκών	? Ναι																																																												
Λόγος C1 = δινελ/δελ	? 1.000																																																												
Μέθοδος υπολογισμού λόγων ανενάρκειας λ	? Άκριβής																																																												

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κτίριο

Γενικά | Αντισεισμικός | Φάσμα | Συντελεστής α | Σκυρόδεμα | Οπίσμος | Έδαφος | Δομικός χάλιμβας | Σύμμικτα | Τοιχοπλίτρωση | Υλικά - Αποτίμηση | Αποτίμηση | Φάσμα - Αποτίμηση | Φέρες ▶ ▶

<b>Χαρακτηριστικά φάσματος</b>	
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση agR [“g]	? 0.160
Συντελεστής σπουδαιότητας γι	? 1.000
<b>Παράμετροι φάσματος - Τιμές αναφοράς (Σπουδαιότητα II)</b>	
Συμβατικός χρόνος ζωής TL [έτη]	? 50
Υποθολογισμός φάσματος απαίτησης βάσει...	? Πιθανότητας υπέρβασης PR
Πιθανότητα υπέρβασης PLR [%]	? 9.99
Περίοδος επαναφοράς TLR [έτη]	? 475.0
Εκθέτης k	? 3.000
<b>DL - Περιορισμός βλαβών</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας DL	? 1η διαρροή δοκού ή υποστ/τος*
DL - Περίοδος επαναφοράς T_DL [Έτη]	? 72.1
DL - Πιθανότητα υπέρβασης P_DL [%]	? 50.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (yl*agR)_DL	? 0.085
<b>SD - Σημαντικές βλάβες</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας SD	? 1η υπέρβαση ορίου σε υποστ/μα ή κύρια δοκό*
SD - Περίοδος επαναφοράς T_SDR [Έτη]	? 474.6
SD - Πιθανότητα υπέρβασης P_SDR [%]	? 10.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (yl*agR)_SD	? 0.160
<b>NC - Οινοεί κατάρρευση</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας NC	? Όχι
NC - Περίοδος επαναφοράς T_NCR [Έτη]	? 974.8
NC - Πιθανότητα υπέρβασης P_NCR [%]	? 5.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (yl*agR)_NC	? 0.203
<b>Όρια επιτελεστικότητας</b>	
Αριθμός υποστήλωμάτων n	? 2
<b>Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής</b>	
Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής	? EC8-1
Σεισμικός συντελεστής ε	? 0.080

Εικ. 4.1 Επιλογή παραμέτρων πριν την ελαστική ανάλυση για q=1

Προϋπόθεσεις εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης (q=1, ag(10%/50)=0.160)

### Έλεγχος μορφολογικής κανονικότητας [ΚΑΝ.ΕΠΕ, §5.5.1.2.γ]

Όροφος k [/]	Υψόμετρο [m]	Ηέρο λk [/]	λk/λk-1 [/]	[/]	Όροι [/]	λk/λk+1 [/]	[/]	Όροι [/]
1	4.15	1.52	-	-	-	1.02	<	1.50
2	7.85	1.56	1.02	<	1.50	1.03	<	1.50
3	11.55	1.59	1.03	<	1.50	1.27	<	1.50
4	15.25	1.25	1.27	<	1.50	-	-	-

Σημείωση: Το κτίριο δεν περιέχει καμπυλωματικώς αθενή όροφο. Για τον έλεγχο μορφολογικής κανονικότητας πρέπει να εξεταστούν και οι συνθήκες α, β, δ (ΚΑΝ.ΕΠΕ, §5.5.1.2)

### Έλεγχος προϋπόθεσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης [ΚΑΝ.ΕΠΕ, §5.6.1]

Όροφος k [/]	Υψόμετρο [m]	Υποστ. [λ<=2.5]	Υποστ. [λ>2.5]	Δοκοί [λ<=2.5]	Δοκοί [λ>2.5]	Σύνολο [λ<=2.5]	Σύνολο [λ>2.5]
1	4.15	20   100.0%	0   0.0%	39   86.7%	6   13.3%	59   90.8%	6   9.2%
2	7.85	18   100.0%	0   0.0%	25   78.1%	7   21.9%	43   86.0%	7   14.0%
3	11.55	18   100.0%	0   0.0%	25   78.1%	7   21.9%	43   86.0%	7   14.0%
4	15.25	18   100.0%	0   0.0%	32   100.0%	0   0.0%	50   100.0%	0   0.0%
Σύνολο	-	74   100.0%	0   0.0%	121   85.8%	20   14.2%	195   90.7%	20   9.3%

Εικ. 4.2 Έλεγχος προϋπόθεσεων εφαρμογής ελαστικής ανάλυσης

Από την Εικόνα 4.2 προκύπτει ότι ισχύουν οι προϋπόθεσεις εφαρμογής της ελαστικής ανάλυσης (§5.6.1.α&β ΚΑΝ.ΕΠΕ,2017). Δηλαδή ότι το υπό εξέταση κτίριο είναι μορφολογικά κανονικό και δεν φέρει ουσιώδεις βλάβες, γεγονός που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ελαστική μέθοδο κατά την φάση της αποτίμησης του κτιρίου. Οι λόγοι ανεπάρκειας των μελών με λ>1 φαίνονται στην ανάλυση που ακολουθεί.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Υπολογισμός ανάγκης ικανοτικού ελέγχου :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FEWIKAN.EXE"...

Τέλος επίλυσης.

Πληροφορία I4001 ΟΙΚΟ: Τέλος ελέγχων.

Επίλυση δοκών :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FEBWN.EXE"...

Τέλος επίλυσης.

Σφάλμα E6253 Δ 9.4(0) : Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη

Πληροφορία I6005 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 1 δοκούς του κτιρίου: KTIRIO\_Q\_1.tek

Επίλυση Υποστυλωμάτων :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESWN.EXE"...

Τέλος επίλυσης.

Πληροφορία I8004 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 0 στύλους του κτιρίου: KTIRIO\_Q\_1.tek

.

Επίλυση στατικού συστήματος :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAnl.exe"...

Τέλος επίλυσης.

Σφάλμα E3201 Κ 1(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.62, ΛSD, j=1.68

Σφάλμα E3201 Κ 1(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.25

Σφάλμα E3201 Κ 1(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.45

Σφάλμα E3201 Κ 1(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.09

Σφάλμα E3201 Κ 2(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.15, ΛSD, j=1.26

Σφάλμα E3201 Κ 2(0) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.25

Σφάλμα E3201 Κ 2(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.13, ΛSD, j=1.18

Σφάλμα E3201 Κ 2(1) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.22

Σφάλμα E3201 Κ 2(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.39, ΛSD, j=1.46

Σφάλμα E3201 Κ 2(2) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.07

Σφάλμα E3201 Κ 2(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.06

Σφάλμα E3201 Κ 3(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.20, ΛSD, j=1.30

Σφάλμα E3201 Κ 3(0) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.25

Σφάλμα E3201 Κ 3(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.21, ΛSD, j=1.25

Σφάλμα E3201 Κ 3(1) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.25

Σφάλμα E3201 Κ 3(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.54, ΛSD, j=1.60

Σφάλμα E3201 Κ 3(2) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.23

Σφάλμα E3201 Κ 3(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.06, ΛSD, j=1.15

Σφάλμα E3201 Κ 4(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.39, ΛSD, j=1.59

Σφάλμα E3201 Κ 4(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.28

Σφάλμα E3201 Κ 4(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.05, ΛSD, j=1.58

Σφάλμα E3201 Κ 4(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.14

Σφάλμα E3201 Κ 5(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.52, ΛSD, j=1.70

Σφάλμα E3201 Κ 5(1) ΛΜ>1.0: ΛDL, i=1.14, ΛDL, j=1.12, ΛSD, i=2.03, ΛSD, j=2.01

Σφάλμα E3201 Κ 5(1) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.18

Σφάλμα E3201 Κ 5(2) ΛΜ>1.0: ΛDL, i=1.17, ΛDL, j=1.18, ΛSD, i=2.12, ΛSD, j=2.14

Σφάλμα E3201 Κ 5(2) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.02

Σφάλμα E3201 Κ 5(3) ΛΜ>1.0: ΛDL, j=1.01, ΛSD, i=1.73, ΛSD, j=1.83

Σφάλμα E3201 Κ 6(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.64, ΛSD, j=1.71

Σφάλμα E3201 Κ 6(0) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.57, ΛVSD, z=1.58

Σφάλμα E3201 Κ 6(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.10, ΛSD, j=1.19

Σφάλμα E3201 Κ 6(1) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.55

Σφάλμα E3201 Κ 6(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.20, ΛSD, j=1.31

Σφάλμα E3201 Κ 6(2) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.48

Σφάλμα E3201 Κ 6(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, j=1.02

Σφάλμα E3201 Κ 7(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.64, ΛSD, j=1.69

Σφάλμα E3201 Κ 7(0) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.56, ΛVSD, z=1.54

Σφάλμα E3201 Κ 7(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.10, ΛSD, j=1.20

Σφάλμα E3201 Κ 7(1) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.55

Σφάλμα E3201 Κ 7(2) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.21, ΛSD, j=1.31

Σφάλμα E3201 Κ 7(2) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.48

Σφάλμα E3201 Κ 7(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.05, ΛSD, j=1.14

Σφάλμα E3201 Κ 8(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.55, ΛSD, j=1.75

Σφάλμα E3201 Κ 8(1) ΛΜ>1.0: ΛDL, i=1.10, ΛDL, j=1.06, ΛSD, i=2.02, ΛSD, j=2.01

Σφάλμα E3201 Κ 8(1) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.18

Σφάλμα E3201 Κ 8(2) ΛΜ>1.0: ΛDL, i=1.14, ΛDL, j=1.15, ΛSD, i=2.08, ΛSD, j=2.11

Σφάλμα E3201 Κ 8(2) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.02

Σφάλμα E3201 Κ 8(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.72, ΛSD, j=1.83

Σφάλμα E3201 Κ 9(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.42, ΛSD, j=1.64

Σφάλμα E3201 Κ 9(1) ΛΜ>1.0: ΛDL, i=1.16, ΛDL, j=1.18, ΛSD, i=2.16, ΛSD, j=2.20

Σφάλμα E3201 Κ 9(1) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.16

Σφάλμα E3201 Κ 9(2) ΛΜ>1.0: ΛDL, j=1.01, ΛSD, i=1.83, ΛSD, j=1.88

Σφάλμα E3201 Κ 9(2) ΛV>1.0: ΛVSD, z=1.06

Σφάλμα E3201 Κ 9(3) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.50, ΛSD, j=1.46

Σφάλμα E3201 Κ 10(0) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.48, ΛSD, j=1.51

Σφάλμα E3201 Κ 10(0) ΛV>1.0: ΛVSD, y=1.49, ΛVSD, z=1.43

Σφάλμα E3201 Κ 10(1) ΛΜ>1.0: ΛSD, i=1.39, ΛSD, j=1.39

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Σφράλμαξ	E3201	K	10 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.35, ΛSD, j=1.44
Σφράλμαξ	E3201	K	10 (2)	ΛV>1.0:	ΛVSD, y=1.44, ΛVSD, z=1.07
Σφράλμαξ	E3201	K	10 (3)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.09
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.57, ΛSD, j=1.52
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (0)	ΛV>1.0:	ΛVSD, y=1.57, ΛVSD, z=1.50
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.38, ΛSD, j=1.37
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, y=1.58, ΛVSD, z=1.37
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.33, ΛSD, j=1.47
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (2)	ΛV>1.0:	ΛVSD, y=1.43, ΛVSD, z=1.05
Σφράλμαξ	E3201	K	11 (3)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.11, ΛSD, j=1.20
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.42, ΛSD, j=1.66
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.13, ΛDL, j=1.16, ΛSD, i=2.12, ΛSD, j=2.15
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.16
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.75, ΛSD, j=1.80
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (2)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.04
Σφράλμαξ	E3201	K	12 (3)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.41, ΛSD, j=1.44
Σφράλμαξ	E3201	K	13 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.04, ΛSD, j=1.21
Σφράλμαξ	E3201	K	13 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.37, ΛSD, j=1.33
Σφράλμαξ	E3201	K	13 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.23
Σφράλμαξ	E3201	K	13 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.32, ΛSD, j=1.41
Σφράλμαξ	E3201	K	13 (2)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.18
Σφράλμαξ	E3201	K	14 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.26, ΛSD, j=1.35
Σφράλμαξ	E3201	K	14 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.16, ΛDL, j=1.15, ΛSD, i=2.28, ΛSD, j=2.24
Σφράλμαξ	E3201	K	14 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.20
Σφράλμαξ	E3201	K	14 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.04, ΛDL, j=1.02, ΛSD, i=1.99, ΛSD, j=1.97
Σφράλμαξ	E3201	K	14 (3)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.24, ΛSD, j=1.34
Σφράλμαξ	E3201	K	15 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.47, ΛSD, j=1.61
Σφράλμαξ	E3201	K	15 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.17, ΛDL, j=1.16, ΛSD, i=2.29, ΛSD, j=2.25
Σφράλμαξ	E3201	K	15 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.18
Σφράλμαξ	E3201	K	15 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.03, ΛDL, j=1.02, ΛSD, i=1.96, ΛSD, j=1.95
Σφράλμαξ	E3201	K	15 (3)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.25, ΛSD, j=1.35
Σφράλμαξ	E3201	K	16 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.03, ΛSD, j=1.22
Σφράλμαξ	E3201	K	16 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.35, ΛSD, j=1.30
Σφράλμαξ	E3201	K	16 (1)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.20
Σφράλμαξ	E3201	K	16 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.27, ΛSD, j=1.31
Σφράλμαξ	E3201	K	16 (2)	ΛV>1.0:	ΛVSD, z=1.06
Σφράλμαξ	E3201	K	17 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.22, ΛDL, j=1.28, ΛSD, i=2.29, ΛSD, j=2.41
Σφράλμαξ	E3201	K	17 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.16, ΛDL, j=1.13, ΛSD, i=2.17, ΛSD, j=2.11
Σφράλμαξ	E3201	K	17 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.60, ΛSD, j=1.60
Σφράλμαξ	E3201	K	18 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.23
Σφράλμαξ	E3201	K	19 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.19
Σφράλμαξ	E3201	K	20 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.19, ΛDL, j=1.26, ΛSD, i=2.23, ΛSD, j=2.37
Σφράλμαξ	E3201	K	20 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.13, ΛDL, j=1.10, ΛSD, i=2.12, ΛSD, j=2.05
Σφράλμαξ	E3201	K	20 (2)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.49, ΛSD, j=1.50
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.83, ΛSD, i=3.41, ΛSD, j=1.80

Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.2 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.07, ΛDL, j=1.06, ΛSD, i=2.20, ΛSD, j=2.17
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.3 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, j=1.96, ΛSD, i=1.81, ΛSD, j=3.68
Σφράλμαξ	E3201	Δ	3.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.01, ΛSD, i=1.90, ΛSD, j=1.43
Σφράλμαξ	E3201	Δ	3.2 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.11, ΛDL, j=1.22, ΛSD, i=2.16, ΛSD, j=2.36
Σφράλμαξ	E3201	Δ	3.3 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.55, ΛSD, j=1.91
Σφράλμαξ	E3201	Δ	4.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.78, ΛSD, j=1.50
Σφράλμαξ	E3201	Δ	4.2 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.11, ΛDL, j=1.04, ΛSD, i=2.14, ΛSD, j=2.03
Σφράλμαξ	E3201	Δ	4.3 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.40, ΛSD, j=1.79
Σφράλμαξ	E3201	Δ	6.2 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.08, ΛSD, j=1.04
Σφράλμαξ	E3201	Δ	7.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.48
Σφράλμαξ	E3201	Δ	7.3 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.49
Σφράλμαξ	E3201	Δ	8.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, j=1.29, ΛSD, j=2.45
Σφράλμαξ	E3201	Δ	8.4 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.60, ΛSD, i=3.22
Σφράλμαξ	E3201	Δ	8.5 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.54
Σφράλμαξ	E3201	Δ	8.7 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.15
Σφράλμαξ	E3201	Δ	8.8 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.80
Σφράλμαξ	E3201	Δ	9.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.16, ΛSD, i=2.44
Σφράλμαξ	E3201	Δ	9.4 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.07, ΛDL, j=1.03, ΛSD, i=2.19, ΛSD, j=2.13
Σφράλμαξ	E3201	Δ	9.4 (0)	ΛV>1.0:	ΛVSD, i=1.52, ΛVSD, j=1.09
Σφράλμαξ	E3201	Δ	9.6 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.26
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.24, ΛSD, i=2.52
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.1 (0)	ΛV>1.0:	ΛVSD, i=1.02
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.3 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.31
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.4 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.42, ΛSD, i=2.80, ΛSD, j=1.91
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.4 (0)	ΛV>1.0:	ΛVLD, j=1.02, ΛVSD, i=1.49, ΛVSD, j=1.49
Σφράλμαξ	E3201	Δ	10.6 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.28
Σφράλμαξ	E3201	Δ	11.1 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, j=1.28, ΛSD, j=2.41
Σφράλμαξ	E3201	Δ	11.4 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.59, ΛSD, i=3.18
Σφράλμαξ	E3201	Δ	11.5 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.50
Σφράλμαξ	E3201	Δ	11.7 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.12
Σφράλμαξ	E3201	Δ	11.8 (0)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.80
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.1 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.22, ΛSD, i=2.29
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.2 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.10
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.3 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.13
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.5 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.27
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.6 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.46
Σφράλμαξ	E3201	Δ	1.7 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, j=1.43, ΛSD, j=2.87
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.1 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.14, ΛSD, i=2.16
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.2 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.45
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.3 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=2.06
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.5 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=2.10
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.6 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, i=1.41
Σφράλμαξ	E3201	Δ	2.7 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛSD, j=1.79
Σφράλμαξ	E3201	Δ	3.1 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.09, ΛSD, j=1.64
Σφράλμαξ	E3201	Δ	3.2 (1)	ΛΜ>1.0:	ΛDL, i=1.11, ΛDL, j=1.07, ΛSD, i=2.20, ΛSD, j=2.15

### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

```

Σφάλμα E3201 Δ 3.3(1) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.11, ΑSD, i=1.58, ΑSD, j=2.12
Σφάλμα E3201 Δ 4.2(1) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.24, ΑSD, j=1.22
Σφάλμα E3201 Δ 5.1(1) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.29, ΑSD, j=2.48
Σφάλμα E3201 Δ 5.4(1) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.77, ΑSD, i=3.51, ΑSD, j=1.51
Σφάλμα E3201 Δ 5.5(1) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.04, ΑSD, j=1.20
Σφάλμα E3201 Δ 5.6(1) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.26, ΑSD, i=1.62, ΑSD, j=2.64
Σφάλμα E3201 Δ 10.1(1) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.50, ΑDL, j=1.79, ΑSD, i=2.90, ΑSD, j=3.49
Σφάλμα E3201 Δ 11.1(1) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.25, ΑSD, j=2.39
Σφάλμα E3201 Δ 11.4(1) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.72, ΑSD, i=3.40, ΑSD, j=1.46
Σφάλμα E3201 Δ 11.5(1) λΜ>1.0: ΑSD, j=1.12
Σφάλμα E3201 Δ 11.6(1) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.31, ΑSD, i=1.68, ΑSD, j=2.78
Σφάλμα E3201 Δ 12.1(1) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.37, ΑDL, j=1.77, ΑSD, i=2.65, ΑSD, j=3.42
Σφάλμα E3201 Δ 1.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.10, ΑSD, i=2.18
Σφάλμα E3201 Δ 1.6(2) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.12
Σφάλμα E3201 Δ 1.7(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.15, ΑSD, j=2.34
Σφάλμα E3201 Δ 2.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.46, ΑSD, i=2.82
Σφάλμα E3201 Δ 2.7(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.08, ΑSD, j=1.98
Σφάλμα E3201 Δ 3.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.10, ΑSD, i=2.11
Σφάλμα E3201 Δ 3.2(2) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.14, ΑSD, j=1.12
Σφάλμα E3201 Δ 3.3(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.17, ΑSD, j=2.20
Σφάλμα E3201 Δ 4.2(2) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.13, ΑSD, j=1.12
Σφάλμα E3201 Δ 5.1(2) λΜ>1.0: ΑSD, j=1.63
Σφάλμα E3201 Δ 5.4(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.98, ΑSD, i=4.00
Σφάλμα E3201 Δ 5.5(2) λΜ>1.0: ΑSD, j=1.06
Σφάλμα E3201 Δ 5.6(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.86, ΑSD, i=1.35, ΑSD, j=4.03
Σφάλμα E3201 Δ 10.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.20, ΑDL, j=1.67, ΑSD, i=2.18, ΑSD, j=3.27
Σφάλμα E3201 Δ 11.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.16, ΑSD, j=2.11
Σφάλμα E3201 Δ 11.4(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.94, ΑSD, i=3.92
Σφάλμα E3201 Δ 11.6(2) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.85, ΑSD, i=1.41, ΑSD, j=4.08
Σφάλμα E3201 Δ 12.1(2) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.19, ΑDL, j=1.68, ΑSD, i=2.16, ΑSD, j=3.31
Σφάλμα E3201 Δ 1.1(3) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.08
Σφάλμα E3201 Δ 1.7(3) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.10, ΑSD, j=1.93
Σφάλμα E3201 Δ 2.1(3) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.43
Σφάλμα E3201 Δ 2.7(3) λΜ>1.0: ΑSD, j=1.48
Σφάλμα E3201 Δ 3.1(3) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.07
Σφάλμα E3201 Δ 3.3(3) λΜ>1.0: ΑSD, j=1.10
Σφάλμα E3201 Δ 5.4(3) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.16, ΑSD, i=2.35
Σφάλμα E3201 Δ 5.6(3) λΜ>1.0: ΑDL, j=1.05, ΑSD, j=2.11
Σφάλμα E3201 Δ 10.1(3) λΜ>1.0: ΑSD, i=1.07
Σφάλμα E3201 Δ 11.4(3) λΜ>1.0: ΑDL, i=1.14, ΑSD, i=2.29

```

Εικ. 4.3 Αποτελέσματα επίλυσης από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, για

$$q=1$$

Σε ενενήντα ένα υποστυλώματα και σε ογδόντα έξι δοκούς ο δείκτης ανεπάρκειας  $\lambda > 1$ . Πάντως δεν υπάρχουν μέλη με πολύ μεγάλο δείκτη ανεπάρκειας (μόνο σε ένα υποστύλωμα παρατηρείται  $\lambda=4.00$ ), γεγονός που δηλώνει ότι είναι σκόπιμη η περαιτέρω διαδικασία αποτίμησης του εξεταζόμενου κτιρίου.

#### **4.3 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ $q$**

Σε περίπτωση εφαρμογής γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, με καθολικό δείκτη συμπεριφοράς  $q$ , χρησιμοποιούνται τα «φάσματα σχεδιασμού»,  $S_d(T)$ .

Ανάλογα με την στάθμη επιτελεστικότητας για την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (βλ. Κεφ. 2), λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιημένες τιμές  $q^*$  που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα του ΚΑΝ.ΕΠΕ., με τιμή αναφοράς  $q'$  την τιμή που ισχύει για στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές βλάβες»), η οποία αντιστοιχεί στις προβλέψεις και διατάξεις του ΕΚ 8-1, όπως αυτές ισχύουν για τον σχεδιασμό νέων κτιρίων (§4.6.1.β ΚΑΝ.ΕΠΕ,2017).

Πίνακας 4.3 Τιμές του λόγου  $q^*/q'$  αναλόγως του στόχου επανελέγχου (για τον φέροντα οργανισμό) (Πίνακας 4.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017)

Στάθμη επιτελεστικότητας		
«Περιορισμένες βλάβες» (A)	«Σημαντικές βλάβες» (B)	«Οιονεί κατάρρευση» (Γ)
0,6 πάντως δε $1,0 < q^* < 1,5$	1,0	1,4

Κατά τη φάση της αποτίμησης του κτιρίου, η τιμή  $q'$  θα επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: την επάρκεια των Κανονισμών κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του κτιρίου, την τυχούσα ύπαρξη ουσιωδών βλαβών (και φθορών), κυρίως σε πρωτεύοντα δομικά στοιχεία, την κανονικότητα κατανομής των εντός ορόφου αλλά και κατ' όροφον υπεραντοχών (καθ' ύψος του δομήματος) και τον βαθμό αποκλεισμού δημιουργίας «μαλακού» ορόφου, το πλήθος δομικών στοιχείων στα οποία αναμένεται να εμφανισθούν πλαστικές αρθρώσεις, και το οποίο εξαρτάται από την υπερστατικότητα και την κανονικότητα του δομήματος, την ιεράρχηση της εμφάνισης αστοχιών και τον βαθμό αποκλεισμού τους στα πρωτεύοντα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και στους κόμβους, τους τρόπους αστοχίας (πλάστιμοι ή ψαθυροί), τη διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα στις περιοχές ελέγχου του κάθε δομικού στοιχείου, και τους διαθέσιμους επικουρικούς μηχανισμούς αντισεισμικής συμπεριφοράς όπως είναι οι τοιχοπληρώσεις, τα διαφράγματα κ.λπ..

Ο ενιαίος δείκτης συμπεριφοράς διαφέρει αναλόγως και του αν το κτίριο έχει ή δεν έχει αρχικώς σχεδιασθεί αντισεισμικώς με την λογική του δείκτη συμπεριφοράς. Ουσιώδεις βλάβες (και φθορές) θεωρούνται αυτές που έχουν οδηγήσει σε απομείωση φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη του 25% ( $rR \leq 0,75$ ).

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Όταν δεν διατίθενται λεπτομερέστερα στοιχεία, επιτρέπεται να εφαρμοσθούν ως μέγιστες οι τιμές του Πίνακα Σ 4.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που ακολουθεί, αναλόγως των βλαβών και των τοιχοπληρώσεων (στο σύνολο του κτιρίου).

Πίνακας 4.4 . Τιμές του δείκτη συμπεριφοράς q' για την στάθμη επιτελεστικότητας Β («Σημαντικές Βλάβες») (Πίνακας Σ 4.4 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017)

Εφαρμοσθέντες Κανονισμοί μελέτης (και κατασκευής)	Ευμενής παρουσία ή απουσία τοιχοπληρώσεων (1)		Δυσμενής (γενικώς) παρουσία τοιχοπληρώσεων (1)	
	Ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία		Ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία	
	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι
1995<...	3,0	2,3	2,3	1,7
1985<...<1995(2)	2,3	1,7	1,7	1,3
...<1985	1,7	1,3	1,3	1,1

Κάνοντας χρήση των τελευταίων δύο πινάκων και με δεδομένα τα στοιχεία του υπό εξέταση κτιρίου (εφαρμοσθέντες κανονισμοί <1985, στάθμη επιτελεστικότητας Β, απουσία τοιχοπληρώσεων και χωρίς ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία) θα νιοθετηθεί στην παρούσα ελαστική ανάλυση ο καθολικός δείκτης συμπεριφοράς q=1,7, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.4.

Κτίριο

Γενικά | Αντισεισιμός | Φάσμα | Συντελεστής q | Συκρόδεμα | Οπήσιμος | Έδαφος | Δομικός χάλυβας | Σύμμικτα | Τοιχοπλήρωση | Υλικά - Αποτίμηση | Αποτίμηση | Φάσμα - Αποτίμηση | Φέρες ▶

**Γενικά**

Τυχηματική εκκεντρότητα	Όχι
Φανάρια 2ος τάξης (ΠΔ)	Ναι
Πλήθυσμα Αξονικών (Αληθηπούραση N-My-Mz)	5
Γωνία στροφής χορδής ή υπό γραμμικές διατομές για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. 7Γ, ή EC8 A3.3.1]	Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))
Επιρροή περιστριψίες στα διαγράμματα αντοχής	1.000
Γωνία στροφής χορδής ή υπό γραμμικές διατομές για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. 7Γ, ή EC8 A3.3.1]	EC8
Έλεγχος διάτμησης κόμβου	Ναι

**Pushover**

Α' Κατανομή φόρτισης	Ομοιόμορφη
Β' Κατανομή φόρτισης	Ιδιομορφική
Συντελεστής συνδιασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]	30.0
Άσοπλες τοιχοπληρώσεις ενεργές	Ναι
Ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις ενεργές	Ναι
Τοιχοματούμενες πιασίνιων ενεργές	Ναι
Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης	Ναι
Έλεγχος VRSLS, VRsquat	Ναι

**Μέθοδος m. q**

Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση	Μέθοδος συντελεστή q
Αύξηση m. q	Όχι
Συντελεστής αύξησης m. q	1.250
Συντ. υπεραντοχής quDL	1.000
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL	1.100
Συντ. υπεραντοχής quSD	1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD	1.700
Συντ. υπεραντοχής quNC	1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qNC	2.400
Μέγιστη τιμή συντελεστών m. m.max<math>q^k</math>, k=...	10.000
Έλεγχος VRSLS, VRsquat	Ναι
Έλεγχος διάτμησης δοκών	Ναι

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κτίριο	
<a href="#">Γενικά</a>   <a href="#">Αντισεισμικός</a>   <a href="#">Φάσμα</a>   <a href="#">Συντελεστής q</a>   <a href="#">Σκυρόδεμα</a>   <a href="#">Οπίκιμός</a>   <a href="#">Έδαφος</a>   <a href="#">Δομικός χάλυβας</a>   <a href="#">Σύμμικτα</a>   <a href="#">Τοιχοπλίθωση</a>   <a href="#">Υλικά</a> - <a href="#">Αποτίμηση</a>   <a href="#">Αποτίμηση</a> Φάσμα - <a href="#">Αποτίμηση</a>   <a href="#">Φέρεται</a>   <a href="#">Επεξεργασία</a>	
<b>Χαρακτηριστικά φάσματος</b>	
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αgR [m/s <sup>2</sup> ]	?   0.160
Συντελεστής σπουδαιότητας γι	?   1.000
<b>Παράμετροι φάσματος - Τιμές αναφοράς (Σπουδαστητή II)</b>	
Συμβατικός χρόνος ζωής TL [έτη]	?   50
Υπολογισμός φάσματος απαίτησης βάσει...	?   Πιθανότητας υπέρβασης PR
Πιθανότητα υπέρβασης PLR [%]	?   9.99
Περίοδος επαναφοράς TLP [έτη]	?   475.0
Εκθέτης k	?   3.000
<b>DL - Περιορισμός βίλαβών</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας DL	?   1η διαρροή δοκού ή υποστήτος*
DL - Περίοδος επαναφοράς T_DLR [Έτη]	?   72.1
DL - Πιθανότητα υπέρβασης P_DLR [%]	?   50.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γιλαγΡ)_DL	?   0.085
<b>SD - Σημαντικές βίλαβες</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας SD	?   1η υπέρβαση ορίου σε υποστήμα ή κύρια δοκός*
SD - Περίοδος επαναφοράς T_SDR [Έτη]	?   474.6
SD - Πιθανότητα υπέρβασης P_SDR [%]	?   10.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γιλαγΡ)_SD	?   0.160
<b>NC - Οινοί κατάρρευση</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας NC	?   Όχι
NC - Περίοδος επαναφοράς T_NCR [Έτη]	?   974.8
NC - Πιθανότητα υπέρβασης P_NCR [%]	?   5.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γιλαγΡ)_NC	?   0.203
<b>Όρια επιτελεστικότητας</b>	
Άριθμός υποστυλωμάτων n	?   2
<b>Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής</b>	
Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής	?   EC8-1
Σεισμικός συντελεστής ε	?   0.080

Εικ. 4.4 Επιλογή παραμέτρων πριν την ελαστική ανάλυση για q=1.7

Οι λόγοι ανεπάρκειας των μελών με λ>1 φαίνονται στην Εικόνα 4.5 που ακολουθεί.

## Χρονοϊστορία - Λόγοι επάρκειας μελών (Απαίτηση/Ικανότητα)

(Ανάλυση χωρίς άσολες τοιχοπληρώσεις)

### Πίνακες δοκών

Συγκεντρωτικός πίνακας λόγων επάρκειας Δοκών

Μέλος, άκρο, Κύριο / Δευτ. Σ. Μ.	λel (10% / 50)	DL λ (g=1.10)	SD λ(g=1.70)	DL λW	SD
Δ1.1(0), Λ 32(0), κ	5.62!	<b>2.75!</b>	<b>3.32!</b>	0.30	0.92
Δ1.1(0), 2(0), κ	2.96!	<b>1.23!</b>	<b>1.58!</b>	0.42	0.43
Δ1.2(0), 2(0), κ	3.62!	<b>1.58!</b>	<b>1.99!</b>	0.48	0.52
Δ1.2(0), 3(0), κ	3.58!	<b>1.55!</b>	<b>1.96!</b>	0.48	0.51
Δ1.3(0), 3(0), κ	2.98!	<b>1.23!</b>	<b>1.58!</b>	0.41	0.42
Δ1.3(0), Λ 33(0), κ	6.09!	<b>2.95!</b>	<b>3.58!</b>	0.31	0.97
Δ2.1(0), Λ 25(0), κ	0.10	0.08	0.08	0.16	0.18
Δ2.1(0), Λ 26(0), κ	0.33	0.23	0.25	0.23	0.24
Δ2.2(0), Λ 26(0), κ	0.34	0.24	0.26	0.18	0.21
Δ2.2(0), Λ 27(0), κ	0.35	0.25	0.27	0.18	0.21
Δ2.3(0), Λ 27(0), κ	0.34	0.25	0.26	0.23	0.25
Δ2.3(0), Λ 28(0), κ	0.11	0.08	0.09	0.16	0.18
Δ3.1(0), 5(0), κ	3.12!	<b>1.50!</b>	<b>1.82!</b>	0.50	0.89
Δ3.1(0), 6(0), κ	2.36	<b>1.02!</b>	<b>1.29!</b>	0.49	0.59
Δ3.2(0), 6(0), κ	3.57!	<b>1.66!</b>	<b>2.04!</b>	0.97	0.98
Δ3.2(0), 7(0), κ	3.89!	<b>1.82!</b>	<b>2.23!</b>	0.96	0.98
Δ3.3(0), 7(0), κ	2.55!	<b>1.11!</b>	<b>1.40!</b>	0.48	0.57
Δ3.3(0), 8(0), κ	3.13!	<b>1.51!</b>	<b>1.83!</b>	0.46	0.85
Δ4.1(0), 9(0), κ	2.93!	<b>1.40!</b>	<b>1.71!</b>	0.47	0.82
Δ4.1(0), 10(0), κ	2.48	<b>1.11!</b>	<b>1.38!</b>	0.45	0.56
Δ4.2(0), 10(0), κ	3.52!	<b>1.66!</b>	<b>2.03!</b>	0.61	0.67
Δ4.2(0), 11(0), κ	3.34!	<b>1.54!</b>	<b>1.90!</b>	0.91	0.97
Δ4.3(0), 11(0), κ	2.31	1.00	<b>1.26!</b>	0.48	0.58
Δ4.3(0), 12(0), κ	2.94!	<b>1.42!</b>	<b>1.72!</b>	0.47	0.81
Δ5.1(0), Λ 21(0), κ	0.10	0.06	0.07	0.13	0.15
Δ5.1(0), Λ 22(0), κ	0.19	0.13	0.14	0.16	0.18
Δ5.2(0), Λ 22(0), κ	0.19	0.12	0.14	0.11	0.12
Δ5.2(0), Λ 23(0), κ	0.26	0.20	0.22	0.15	0.16
Δ5.3(0), Λ 23(0), κ	0.27	0.21	0.22	0.18	0.20
Δ5.3(0), Λ 24(0), κ	0.11	0.07	0.08	0.12	0.13
Δ6.1(0), Λ 30(0), κ	1.47	0.70	0.85	0.21	0.24
Δ6.1(0), 14(0), κ	1.17	0.46	0.60	0.25	0.36
Δ6.2(0), 14(0), κ	1.78	0.77	0.97	0.33	0.51
Δ6.2(0), 15(0), κ	1.71	0.72	0.92	0.33	0.52
Δ6.3(0), 15(0), κ	1.09	0.40	0.54	0.25	0.36
Δ6.3(0), Λ 36(0), κ	1.44	0.69	0.84	0.21	0.23
Δ7.1(0), 17(0), κ	2.44	<b>1.18!</b>	<b>1.43!</b>	0.24	0.27
Δ7.1(0), 18(0), κ	1.20	0.60	0.69	0.32	0.34
Δ7.2(0), 18(0), κ	1.42	0.61	0.72	0.32	0.42
Δ7.2(0), 19(0), κ	1.39	0.59	0.72	0.32	0.42
Δ7.3(0), 19(0), κ	1.20	0.60	0.69	0.32	0.33
Δ7.3(0), 20(0), κ	2.44	<b>1.17!</b>	<b>1.43!</b>	0.24	0.27
Δ8.1(0), 17(0), κ	0.70	0.33	0.41	0.59	0.83
Δ8.1(0), Λ 30(0), κ	4.04!	<b>1.94!</b>	<b>2.36!</b>	0.64	0.96
Δ8.4(0), Λ 29(0), κ	5.30!	<b>2.37!</b>	<b>2.95!</b>	0.53	0.65
Δ8.5(0), 9(0), κ	2.53!	<b>1.15!</b>	<b>1.42!</b>	0.46	0.57
Δ8.6(0), 9(0), κ	1.48	0.62	0.79	0.40	0.64
Δ8.6(0), 5(0), κ	0.95	0.45	0.51	0.37	0.58
Δ8.7(0), 5(0), κ	1.90	0.80	0.97	0.38	0.39
Δ8.8(0), Λ 31(0), κ	2.97!	<b>1.35!</b>	<b>1.60!</b>	0.35	0.35
Δ9.1(0), 18(0), κ	4.02!	<b>1.70!</b>	<b>2.16!</b>	0.64	<b>1.14!</b>
Δ9.1(0), 14(0), κ	0.99	0.44	0.55	0.60	<b>1.11!</b>
Δ9.2(0), 14(0), κ	1.40	0.58	0.74	0.55	0.64
Δ9.3(0), 10(0), κ	1.49	0.66	0.74	0.67	0.67
Δ9.4(0), 10(0), κ	3.61!	<b>1.57!</b>	<b>1.98!</b>	<b>1.06!</b>	<b>1.10!</b>
Δ9.4(0), 6(0), κ	3.51!	<b>1.52!</b>	<b>1.91!</b>	<b>1.10!</b>	<b>1.10!</b>
Δ9.5(0), 6(0), κ	1.66	0.65	0.75	0.51	0.51
Δ9.6(0), 2(0), κ	2.06	<b>1.06!</b>	<b>1.24!</b>	0.48	0.48
Δ10.1(0), 19(0), κ	4.16!	<b>1.83!</b>	<b>2.29!</b>	0.68	<b>1.18!</b>

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο / Δευτ. Σ. Μ.	λεl (10% / 50)	DL λ (q=1.10)	SD λ (q=1.70)	DL λνγ	SD
Δ10.1(0), 15(0), κ	1.17	0.61	0.72	0.64	<b>1.14!</b>
Δ10.2(0), 15(0), κ	1.58	0.77	0.93	0.42	0.58
Δ10.3(0), 11(0), κ	2.16	0.83	<b>1.09!</b>	0.44	0.63
Δ10.4(0), 11(0), κ	4.61!	<b>2.10!</b>	<b>2.61!</b>	<b>1.04!</b>	<b>1.04!</b>
Δ10.4(0), 7(0), κ	3.15!	<b>1.35!</b>	<b>1.71!</b>	<b>1.24!</b>	<b>1.24!</b>
Δ10.5(0), 7(0), κ	1.48	0.65	0.74	0.51	0.51
Δ10.6(0), 3(0), κ	2.11	<b>1.06!</b>	<b>1.24!</b>	0.51	0.51
Δ11.1(0), 20(0), κ	0.70	0.33	0.41	0.59	0.83
Δ11.1(0), Λ 36(0), κ	3.98!	<b>1.91!</b>	<b>2.32!</b>	0.63	0.97
Δ11.4(0), Λ 35(0), κ	5.25!	<b>2.35!</b>	<b>2.93!</b>	0.52	0.66
Δ11.5(0), 12(0), κ	2.47	<b>1.12!</b>	<b>1.39!</b>	0.47	0.56
Δ11.6(0), 12(0), κ	1.51	0.64	0.82	0.40	0.64
Δ11.6(0), 8(0), κ	0.97	0.46	0.53	0.38	0.59
Δ11.7(0), 8(0), κ	1.85	0.79	0.95	0.38	0.39
Δ11.8(0), Λ 34(0), κ	2.96!	<b>1.28!</b>	<b>1.58!</b>	0.36	0.36
Δ1.1(1), Λ 32(1), κ	3.76!	<b>1.83!</b>	<b>2.19!</b>	0.30	0.40
Δ1.2(1), 2(1), κ	1.63	0.78	0.88	0.39	0.39
Δ1.3(1), 2(1), κ	1.86	0.80	0.91	0.42	0.42
Δ1.5(1), 3(1), κ	2.09	0.73	1.00	0.48	0.48
Δ1.6(1), 3(1), κ	2.40	0.83	<b>1.14!</b>	0.44	0.44
Δ1.7(1), 4(1), κ	4.72!	<b>2.12!</b>	<b>2.64!</b>	0.36	0.57
Δ2.1(1), 5(1), κ	3.56!	<b>1.70!</b>	<b>2.07!</b>	0.32	0.60
Δ2.2(1), 6(1), κ	2.38	0.82	<b>1.10!</b>	0.47	0.47
Δ2.3(1), 6(1), κ	3.39!	<b>1.38!</b>	<b>1.79!</b>	0.72	0.72
Δ2.5(1), 7(1), κ	3.47!	<b>1.45!</b>	<b>1.85!</b>	0.56	0.56
Δ2.6(1), 7(1), κ	2.32	0.74	<b>1.06!</b>	0.54	0.54
Δ2.7(1), 8(1), κ	2.95!	<b>1.45!</b>	<b>1.75!</b>	0.30	0.55
Δ3.1(1), 9(1), κ	3.45!	<b>1.61!</b>	<b>1.98!</b>	0.37	0.67
Δ3.1(1), 10(1), κ	2.70!	<b>1.13!</b>	<b>1.45!</b>	0.48	0.51
Δ3.2(1), 10(1), κ	3.62!	<b>1.64!</b>	<b>2.04!</b>	0.54	0.66
Δ3.2(1), 11(1), κ	3.54!	<b>1.57!</b>	<b>1.97!</b>	0.51	0.54
Δ3.3(1), 11(1), κ	2.59!	<b>1.04!</b>	<b>1.35!</b>	0.46	0.48
Δ3.3(1), 12(1), κ	3.50!	<b>1.66!</b>	<b>2.03!</b>	0.35	0.67
Δ4.1(1), Λ 30(1), κ	1.57	0.75	0.91	0.20	0.25
Δ4.1(1), 14(1), κ	1.39	0.61	0.77	0.22	0.33
Δ4.2(1), 14(1), κ	2.04	0.94	<b>1.16!</b>	0.30	0.49
Δ4.2(1), 15(1), κ	2.00	0.90	<b>1.12!</b>	0.32	0.49
Δ4.3(1), 15(1), κ	1.34	0.56	0.72	0.22	0.33
Δ4.3(1), Λ 36(1), κ	1.60	0.76	0.93	0.20	0.24
Δ5.1(1), 17(1), κ	0.88	0.41	0.51	0.57	0.58
Δ5.1(1), Λ 30(1), κ	4.09!	<b>1.93!</b>	<b>2.36!</b>	0.52	0.83
Δ5.4(1), Λ 29(1), κ	5.79!	<b>2.62!</b>	<b>3.25!</b>	0.46	0.55
Δ5.4(1), 9(1), κ	2.49	<b>1.12!</b>	<b>1.40!</b>	0.46	0.55
Δ5.5(1), 9(1), κ	1.63	0.68	0.87	0.50	0.66
Δ5.5(1), 5(1), κ	1.97	0.87	<b>1.09!</b>	0.44	0.63
Δ5.6(1), 5(1), κ	2.67!	<b>1.12!</b>	<b>1.43!</b>	0.33	0.39
Δ5.6(1), Λ 31(1), κ	4.36!	<b>1.83!</b>	<b>2.34!</b>	0.32	0.35
Δ6.1(1), Λ 23(1), κ	0.12	0.06	0.07	0.20	0.21
Δ6.1(1), Λ 18(1), κ	0.13	0.07	0.09	0.20	0.20
Δ7.1(1), Λ 24(1), κ	0.22	0.10	0.13	0.19	0.21
Δ7.1(1), Λ 19(1), κ	0.17	0.08	0.10	0.18	0.18
Δ8.1(1), Λ 25(1), κ	0.31	0.14	0.17	0.19	0.20
Δ8.1(1), Λ 21(1), κ	0.24	0.11	0.14	0.18	0.16
Δ9.1(1), Λ 26(1), κ	0.11	0.06	0.07	0.20	0.21
Δ9.1(1), Λ 22(1), κ	0.13	0.07	0.08	0.20	0.20
Δ10.1(1), 14(1), κ	4.77!	<b>2.22!</b>	<b>2.73!</b>	0.44	0.64
Δ10.1(1), 10(1), κ	5.74!	<b>2.66!</b>	<b>3.28!</b>	0.44	0.46
Δ11.1(1), 20(1), κ	0.85	0.40	0.49	0.57	0.58
Δ11.1(1), Λ 36(1), κ	3.94!	<b>1.86!</b>	<b>2.28!</b>	0.53	0.81
Δ11.4(1), Λ 35(1), κ	5.60!	<b>2.54!</b>	<b>3.15!</b>	0.44	0.56
Δ11.4(1), 12(1), κ	2.40	<b>1.08!</b>	<b>1.34!</b>	0.47	0.52
Δ11.5(1), 12(1), κ	1.60	0.67	0.85	0.49	0.65
Δ11.5(1), 8(1), κ	1.84	0.81	<b>1.02!</b>	0.47	0.72
Δ11.6(1), 8(1), κ	2.76!	<b>1.18!</b>	<b>1.50!</b>	0.38	0.46
Δ11.6(1), Λ 34(1), κ	4.59!	<b>1.90!</b>	<b>2.44!</b>	0.31	0.32
Δ12.1(1), 15(1), κ	4.35!	<b>2.03!</b>	<b>2.50!</b>	0.42	0.62
Δ12.1(1), 11(1), κ	5.64!	<b>2.63!</b>	<b>3.23!</b>	0.44	0.46
Δ1.1(2), Λ 32(2), κ	3.59!	<b>1.63!</b>	<b>2.02!</b>	0.27	0.30

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο / Δευτ. Σ. Μ.	λel (10% / 50)	DL λ (q=1.10)	SD λ (q=1.70)	DL λV <sub>y</sub>	SD
Δ1.2(2), 2(2), κ	1.08	0.68	0.76	0.33	0.33
Δ1.3(2), 2(2), κ	1.14	0.71	0.80	0.38	0.38
Δ1.5(2), 3(2), κ	1.43	0.72	0.81	0.39	0.39
Δ1.6(2), 3(2), κ	1.84	0.86	0.98	0.36	0.36
Δ1.7(2), 4(2), κ	3.86!	1.69!	2.12!	0.34	0.40
Δ2.1(2), 5(2), κ	4.64!	2.17!	2.67!	0.34	0.53
Δ2.2(2), 6(2), κ	1.24	0.71	0.79	0.36	0.36
Δ2.3(2), 6(2), κ	1.45	0.66	0.75	0.42	0.42
Δ2.5(2), 7(2), κ	1.54	0.53	0.70	0.46	0.49
Δ2.6(2), 7(2), κ	1.28	0.59	0.66	0.45	0.45
Δ2.7(2), 8(2), κ	3.26!	1.63!	1.95!	0.32	0.43
Δ3.1(2), 9(2), κ	3.46!	1.64!	2.00!	0.30	0.36
Δ3.1(2), 10(2), κ	1.42	0.55	0.69	0.42	0.45
Δ3.2(2), 10(2), κ	1.88	0.77	1.00	0.41	0.54
Δ3.2(2), 11(2), κ	1.85	0.73	0.95	0.43	0.54
Δ3.3(2), 11(2), κ	1.38	0.59	0.67	0.43	0.43
Δ3.3(2), 12(2), κ	3.61!	1.74!	2.11!	0.27	0.38
Δ4.1(2), Λ 30(2), κ	1.43	0.68	0.82	0.19	0.24
Δ4.1(2), 14(2), κ	1.29	0.57	0.71	0.21	0.31
Δ4.2(2), 14(2), κ	1.86	0.85	1.06!	0.29	0.45
Δ4.2(2), 15(2), κ	1.83	0.82	1.03!	0.30	0.45
Δ4.3(2), 15(2), κ	1.24	0.52	0.66	0.22	0.32
Δ4.3(2), Λ 36(2), κ	1.46	0.69	0.85	0.19	0.24
Δ5.1(2), 17(2), κ	0.67	0.31	0.38	0.42	0.58
Δ5.1(2), Λ 30(2), κ	2.69!	1.24!	1.53!	0.39	0.69
Δ5.4(2), Λ 29(2), κ	6.63!	2.93!	3.67!	0.46	0.68
Δ5.4(2), 9(2), κ	1.53	0.67	0.84	0.42	0.44
Δ5.5(2), 9(2), κ	1.08	0.46	0.56	0.42	0.65
Δ5.5(2), 5(2), κ	1.75	0.75	0.95	0.43	0.66
Δ5.6(2), 5(2), κ	2.23	0.94	1.17!	0.28	0.35
Δ5.6(2), Λ 31(2), κ	6.66!	2.71!	3.50!	0.31	0.34
Δ6.1(2), Λ 23(2), κ	0.08	0.05	0.05	0.20	0.21
Δ6.1(2), Λ 18(2), κ	0.11	0.06	0.07	0.20	0.20
Δ7.1(2), Λ 24(2), κ	0.14	0.07	0.08	0.19	0.20
Δ7.1(2), Λ 19(2), κ	0.13	0.07	0.08	0.18	0.18
Δ8.1(2), Λ 25(2), κ	0.20	0.09	0.11	0.19	0.20
Δ8.1(2), Λ 21(2), κ	0.18	0.09	0.11	0.18	0.17
Δ9.1(2), Λ 26(2), κ	0.08	0.05	0.05	0.20	0.21
Δ9.1(2), Λ 22(2), κ	0.11	0.06	0.07	0.20	0.20
Δ10.1(2), 14(2), κ	3.59!	1.82!	2.17!	0.24	0.52
Δ10.1(2), 10(2), κ	5.40!	2.49!	3.07!	0.40	0.44
Δ11.1(2), 20(2), κ	0.63	0.29	0.36	0.41	0.48
Δ11.1(2), Λ 36(2), κ	3.46!	1.74!	2.09!	0.38	0.64
Δ11.4(2), Λ 35(2), κ	6.47!	2.86!	3.58!	0.44	0.70
Δ11.4(2), 12(2), κ	1.46	0.63	0.79	0.42	0.42
Δ11.5(2), 12(2), κ	1.08	0.45	0.56	0.41	0.61
Δ11.5(2), 8(2), κ	1.52	0.64	0.82	0.41	0.62
Δ11.6(2), 8(2), κ	2.32	0.97	1.24!	0.28	0.39
Δ11.6(2), Λ 34(2), κ	6.77!	2.68!	3.49!	0.30	0.32
Δ12.1(2), 15(2), κ	3.56!	1.80!	2.15!	0.25	0.51
Δ12.1(2), 11(2), κ	5.46!	2.49!	3.09!	0.40	0.45
Δ1.1(3), Λ 32(3), κ	1.79	0.84	1.03!	0.25	0.28
Δ1.2(3), 2(3), κ	0.74	0.53	0.57	0.27	0.27
Δ1.3(3), 2(3), κ	0.85	0.58	0.63	0.33	0.33
Δ1.5(3), 3(3), κ	1.12	0.73	0.81	0.34	0.35
Δ1.6(3), 3(3), κ	1.31	0.83	0.93	0.27	0.27
Δ1.7(3), 4(3), κ	3.18!	1.67!	1.97!	0.28	0.32
Δ2.1(3), 5(3), κ	2.36	1.13!	1.36!	0.26	0.30
Δ2.2(3), 6(3), κ	0.72	0.54	0.58	0.28	0.28
Δ2.3(3), 6(3), κ	0.69	0.51	0.55	0.31	0.34
Δ2.5(3), 7(3), κ	0.72	0.52	0.56	0.31	0.34
Δ2.6(3), 7(3), κ	0.80	0.58	0.63	0.27	0.27
Δ2.7(3), 8(3), κ	2.43	1.14!	1.40!	0.25	0.29
Δ3.1(3), 9(3), κ	1.75	0.83	1.01!	0.22	0.27

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, ἀ κρο, Κύριο / Δευτ. Σ. Μ.	λει (10% / 50)	DL $\lambda$ (q=1.10)	SD $\lambda$ (q=1.70)	DL $\lambda_V$	SD
Δ3.3(3), 12(3), κ	1.81	0.87	1.06!	0.22	0.27
Δ4.1(3), Λ 30(3), κ	0.67	0.32	0.39	0.12	0.17
Δ4.1(3), 14(3), κ	0.65	0.27	0.34	0.14	0.18
Δ4.2(3), 14(3), κ	0.86	0.38	0.47	0.17	0.25
Δ4.2(3), 15(3), κ	0.83	0.35	0.44	0.17	0.26
Δ4.3(3), 15(3), κ	0.60	0.26	0.31	0.14	0.19
Δ4.3(3), Λ 36(3), κ	0.68	0.33	0.40	0.12	0.17
Δ5.1(3), 17(3), κ	0.27	0.13	0.15	0.13	0.18
Δ5.1(3), Λ 30(3), κ	0.75	0.41	0.48	0.09	0.15
Δ5.4(3), Λ 29(3), κ	3.86!	1.71!	2.14!	0.35	0.40
Δ5.4(3), 9(3), κ	0.60	0.25	0.32	0.31	0.42
Δ5.5(3), 9(3), κ	0.62	0.27	0.32	0.23	0.37
Δ5.5(3), 5(3), κ	0.91	0.42	0.49	0.23	0.37
Δ5.6(3), 5(3), κ	0.98	0.51	0.59	0.25	0.25
Δ5.6(3), Λ 31(3), κ	3.49!	1.61!	1.92!	0.25	0.28
Δ6.1(3), Λ 23(3), κ	0.06	0.04	0.04	0.17	0.17
Δ6.1(3), Λ 18(3), κ	0.09	0.06	0.06	0.17	0.17
Δ7.1(3), Λ 24(3), κ	0.12	0.06	0.07	0.16	0.16
Δ7.1(3), Λ 19(3), κ	0.12	0.07	0.08	0.16	0.16
Δ8.1(3), Λ 25(3), κ	0.17	0.08	0.10	0.15	0.15
Δ8.1(3), Λ 21(3), κ	0.16	0.09	0.10	0.15	0.15
Δ9.1(3), Λ 26(3), κ	0.06	0.04	0.04	0.17	0.17
Δ9.1(3), Λ 22(3), κ	0.09	0.06	0.06	0.17	0.17
Δ10.1(3), 14(3), κ	1.77	0.91	1.08!	0.18	0.19
Δ10.1(3), 10(3), κ	1.52	0.68	0.85	0.26	0.27
Δ11.1(3), 20(3), κ	0.26	0.13	0.15	0.12	0.17
Δ11.1(3), Λ 36(3), κ	0.62	0.35	0.40	0.09	0.14
Δ11.4(3), Λ 35(3), κ	3.77!	1.67!	2.09!	0.33	0.40
Δ11.4(3), 12(3), κ	0.54	0.23	0.28	0.30	0.42
Δ11.5(3), 12(3), κ	0.62	0.27	0.32	0.24	0.37
Δ11.5(3), 8(3), κ	0.89	0.38	0.48	0.23	0.36
Δ11.6(3), 8(3), κ	1.08	0.50	0.59	0.25	0.25
Δ11.6(3), Λ 34(3), κ	3.84!	1.47!	1.95!	0.28	0.31
Δ12.1(3), 15(3), κ	1.81	0.92	1.09!	0.18	0.19
Δ12.1(3), 11(3), κ	2.01	0.89	1.11!	0.27	0.27

*Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος Ροπής*

Στόθυμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	Δ1.3(0)	Κύριο	2.95!
SD	Δ5.4(2)	Κύριο	3.67!

*Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος διάτμησης*

Στόθυμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	Δ10.4(0)	Κύριο	1.24!
SD	Δ10.4(0)	Κύριο	1.24!

**Πίνακες υποστυλωμάτων**

*Συγκεντρωτικός πίνακας λόγων επάρκειας Υποστυλωμάτων*

Μέλος, ἀ κρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λει (10% / 50)	DL $\lambda$ (q=1.10)	SD $\lambda$ (q=1.70)	DL $\lambda_V$	SD
K1(0), κάτω, κ	2.38	1.17!	1.41!	-	-
K1(0), ἀνω, κ	2.39	1.26!	1.49!	0.62	1.10!
K1(1), κάτω, κ	1.33	0.79	0.90	-	-
K1(1), ἀνω, κ	1.72	0.93	1.09!	0.68	1.17!
K1(2), κάτω, κ	1.42	0.78	0.90	-	-
K1(2), ἀνω, κ	1.99	1.04!	1.23!	0.72	1.27!
K1(3), κάτω, κ	1.14	0.73	0.81	-	-
K1(3), ἀνω, κ	1.59	0.96	1.09!	0.41	0.67
K2(0), κάτω, κ	1.69	0.83	1.00	0.95	1.54!
K2(0), ἀνω, κ	1.89	0.94	1.12!	0.63	1.12!
K2(1), κάτω, κ	1.68	0.83	1.07!	0.93	1.48!
K2(1), ἀνω, κ	1.76	0.87	1.05!	0.19	0.31

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL λ (q=1.10)	SD λ (q=1.70)	DL λV		
				SD	λV	
K2(2), κάτω, κ	2.00	0.98	<b>1.19!</b>	y:	0.86	<b>1.18!</b>
K2(2), άνω, κ	2.08	<b>1.02!</b>	<b>1.23!</b>	z:	0.11	0.14
K2(3), κάτω, κ	1.47	0.71	0.86	y:	0.56	0.98
K2(3), άνω, κ	1.59	0.77	0.93	z:	0.05	0.06
K3(0), κάτω, κ	1.74	0.84	<b>1.01!</b>	y:	0.94	<b>1.51!</b>
K3(0), άνω, κ	1.90	0.95	<b>1.14!</b>	z:	0.63	<b>1.13!</b>
K3(1), κάτω, κ	1.73	0.85	<b>1.02!</b>	y:	0.95	<b>1.48!</b>
K3(1), άνω, κ	1.83	0.88	<b>1.07!</b>	z:	0.19	0.31
K3(2), κάτω, κ	2.21	<b>1.06!</b>	<b>1.29!</b>	y:	0.12	0.15
K3(2), άνω, κ	2.30	<b>1.11!</b>	<b>1.35!</b>	z:	<b>1.01!</b>	<b>1.28!</b>
K3(3), κάτω, κ	1.59	0.76	0.93	y:	0.04	0.06
K3(3), άνω, κ	1.72	0.83	1.00	z:	0.65	<b>1.09!</b>
K4(0), κάτω, κ	2.16	<b>1.06!</b>	<b>1.28!</b>	sls:	-	-
K4(0), άνω, κ	2.25	<b>1.18!</b>	<b>1.40!</b>	z:	0.61	<b>1.11!</b>
K4(1), κάτω, κ	1.56	0.89	<b>1.05!</b>	sls:	-	-
K4(1), άνω, κ	1.84	0.95	<b>1.13!</b>	z:	0.85	<b>1.41!</b>
K4(2), κάτω, κ	1.60	0.91	<b>1.05!</b>	sls:	-	-
K4(2), άνω, κ	2.20	<b>1.14!</b>	<b>1.35!</b>	z:	0.81	<b>1.39!</b>
K4(3), κάτω, κ	1.30	0.81	0.91	sls:	-	-
K4(3), άνω, κ	1.64	0.94	<b>1.07!</b>	z:	0.39	0.62
K5(0), κάτω, κ	2.04	0.99	<b>1.20!</b>	y:	0.63	0.99
K5(0), άνω, κ	2.37	<b>1.15!</b>	<b>1.38!</b>	z:	0.74	<b>1.13!</b>
K5(1), κάτω, κ	2.86!	<b>1.45!</b>	<b>1.74!</b>	y:	0.72	<b>1.27!</b>
K5(1), άνω, κ	2.82!	<b>1.42!</b>	<b>1.70!</b>	z:	<b>1.22!</b>	<b>1.24!</b>
K5(2), κάτω, κ	3.05! <sup>(2)</sup>	<b>1.53!</b>	<b>1.83!</b>	y:	0.67	<b>1.13!</b>
K5(2), άνω, κ	3.08! <sup>(2)</sup>	<b>1.55!</b>	<b>1.85!</b>	z:	<b>1.05!</b>	<b>1.07!</b>
K5(3), κάτω, κ	2.57!	<b>1.31!</b>	<b>1.56!</b>	y:	0.51	0.85
K5(3), άνω, κ	2.73!	<b>1.38!</b>	<b>1.65!</b>	z:	0.87	0.90
K6(0), κάτω, κ	2.37	<b>1.16!</b>	<b>1.41!</b>	y:	<b>1.18!</b>	<b>1.61!</b>
K6(0), άνω, κ	2.43	<b>1.22!</b>	<b>1.46!</b>	z:	<b>1.21!</b>	<b>1.64!</b>
K6(1), κάτω, κ	1.64	0.82	0.98	y:	<b>1.01!</b>	<b>1.62!</b>
K6(1), άνω, κ	1.70	0.85	<b>1.02!</b>	z:	0.29	0.52
K6(2), κάτω, κ	1.74	0.87	<b>1.05!</b>	y:	0.93	<b>1.33!</b>
K6(2), άνω, κ	1.93	0.96	<b>1.16!</b>	z:	0.04	0.06
K6(3), κάτω, κ	1.41	0.71	0.85	y:	0.55	0.97
K6(3), άνω, κ	1.52	0.77	0.92	z:	0.04	0.07
K7(0), κάτω, κ	2.36	<b>1.16!</b>	<b>1.40!</b>	y:	<b>1.19!</b>	<b>1.59!</b>
K7(0), άνω, κ	2.45	<b>1.18!</b>	<b>1.47!</b>	z:	<b>1.22!</b>	<b>1.63!</b>
K7(1), κάτω, κ	1.64	0.83	0.99	y:	<b>1.02!</b>	<b>1.64!</b>
K7(1), άνω, κ	1.72	0.87	<b>1.04!</b>	z:	0.29	0.51
K7(2), κάτω, κ	1.76	0.89	<b>1.06!</b>	y:	0.94	<b>1.34!</b>
K7(2), άνω, κ	1.92	0.97	<b>1.16!</b>	z:	0.03	0.06
K7(3), κάτω, κ	1.57	0.81	0.96	y:	0.60	0.95
K7(3), άνω, κ	1.70	0.87	<b>1.04!</b>	z:	0.04	0.06
K8(0), κάτω, κ	2.08	<b>1.03!</b>	<b>1.22!</b>	y:	0.63	0.99
K8(0), άνω, κ	2.42	<b>1.16!</b>	<b>1.40!</b>	z:	0.74	<b>1.13!</b>
K8(1), κάτω, κ	2.87!	<b>1.42!</b>	<b>1.69!</b>	y:	0.70	<b>1.25!</b>
K8(1), άνω, κ	2.86!	<b>1.39!</b>	<b>1.66!</b>	z:	<b>1.22!</b>	<b>1.24!</b>
K8(2), κάτω, κ	3.01!	<b>1.48!</b>	<b>1.77!</b>	y:	0.66	<b>1.10!</b>
K8(2), άνω, κ	3.05!	<b>1.52!</b>	<b>1.82!</b>	z:	<b>1.04!</b>	<b>1.08!</b>
K8(3), κάτω, κ	2.59! <sup>(2)</sup>	<b>1.30!</b>	<b>1.56!</b>	y:	0.51	0.90
K8(3), άνω, κ	2.74! <sup>(2)</sup>	<b>1.38!</b>	<b>1.65!</b>	z:	0.86	0.90
K9(0), κάτω, κ	1.98	0.96	<b>1.17!</b>	y:	0.59	<b>1.02!</b>
K9(0), άνω, κ	2.29	<b>1.11!</b>	<b>1.34!</b>	z:	0.70	<b>1.13!</b>
K9(1), κάτω, κ	3.07!	<b>1.50!</b>	<b>1.81!</b>	y:	0.73	<b>1.24!</b>
K9(1), άνω, κ	3.17!	<b>1.55!</b>	<b>1.88!</b>	z:	<b>1.15!</b>	<b>1.21!</b>
K9(2), κάτω, κ	2.70!	<b>1.32!</b>	<b>1.59!</b>	y:	0.57	<b>1.03!</b>
K9(2), άνω, κ	2.78!	<b>1.36!</b>	<b>1.64!</b>	z:	0.88	<b>1.04!</b>
K9(3), κάτω, κ	2.31	<b>1.12!</b>	<b>1.36!</b>	y:	0.48	0.87
K9(3), άνω, κ	2.37	<b>1.15!</b>	<b>1.40!</b>	z:	0.75	0.95
K10(0), κάτω, κ	2.18	<b>1.08!</b>	<b>1.30!</b>	y:	<b>1.07!</b>	<b>1.61!</b>
K10(0), άνω, κ	2.21	<b>1.11!</b>	<b>1.33!</b>	z:	<b>1.08!</b>	<b>1.59!</b>
K10(1), κάτω, κ	2.06	0.96	<b>1.18!</b>	y:	<b>1.05!</b>	<b>1.59!</b>
K10(1), άνω, κ	2.07	0.94	<b>1.22!</b>	z:	0.93	<b>1.62!</b>
K10(2), κάτω, κ	2.03	<b>1.03!</b>	<b>1.20!</b>	y:	0.96	<b>1.32!</b>
K10(2), άνω, κ	2.20	<b>1.09!</b>	<b>1.31!</b>	z:	0.74	<b>1.28!</b>
K10(3), κάτω, κ	1.52	0.77	0.92	y:	0.55	0.96

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL $\lambda$ (q=1.10)	SD $\lambda$ (q=1.70)	DL $\lambda_V$ SD		
				z:	y:	z:
K10(3), άνω, κ	1.66	0.84	<b>1.04!</b>	z:	0.47	0.82
K11(0), κάτω, κ	2.24	<b>1.09!</b>	<b>1.32!</b>	y:	<b>1.08!</b>	<b>1.56!</b>
K11(0), άνω, κ	2.25	<b>1.10!</b>	<b>1.33!</b>	z:	<b>1.01!</b>	<b>1.56!</b>
K11(1), κάτω, κ	2.03	0.98	<b>1.18!</b>	y:	<b>1.04!</b>	<b>1.57!</b>
K11(1), άνω, κ	2.03	0.99	<b>1.20!</b>	z:	0.93	<b>1.55!</b>
K11(2), κάτω, κ	2.07	0.97	<b>1.16!</b>	y:	0.94	<b>1.31!</b>
K11(2), άνω, κ	2.23	<b>1.09!</b>	<b>1.32!</b>	z:	0.71	<b>1.23!</b>
K11(3), κάτω, κ	1.68	0.87	<b>1.03!</b>	y:	0.58	0.94
K11(3), άνω, κ	1.82	0.95	<b>1.12!</b>	z:	0.50	0.88
K12(0), κάτω, κ	2.01	0.98	<b>1.18!</b>	y:	0.59	<b>1.01!</b>
K12(0), άνω, κ	2.29	<b>1.11!</b>	<b>1.35!</b>	z:	0.71	<b>1.09!</b>
K12(1), κάτω, κ	2.98!	<b>1.45!</b>	<b>1.76!</b>	y:	0.74	<b>1.24!</b>
K12(1), άνω, κ	3.04!	<b>1.48!</b>	<b>1.80!</b>	z:	<b>1.13!</b>	<b>1.20!</b>
K12(2), κάτω, κ	2.57!	<b>1.25!</b>	<b>1.52!</b>	y:	0.57	<b>1.05!</b>
K12(2), άνω, κ	2.66!	<b>1.30!</b>	<b>1.57!</b>	z:	0.85	<b>1.05!</b>
K12(3), κάτω, κ	2.15	<b>1.05!</b>	<b>1.27!</b>	y:	0.47	0.87
K12(3), άνω, κ	2.21	<b>1.08!</b>	<b>1.31!</b>	z:	0.73	0.95
K13(0), κάτω, κ	1.52	0.73	0.89	sls:	-	-
K13(0), άνω, κ	1.79	0.85	<b>1.03!</b>	z:	0.78	<b>1.44!</b>
K13(1), κάτω, κ	2.08	<b>1.06!</b>	<b>1.27!</b>	sds:	-	-
K13(1), άνω, κ	2.03	<b>1.02!</b>	<b>1.22!</b>	z:	<b>1.12!</b>	<b>2.02!</b>
K13(2), κάτω, κ	2.05	<b>1.03!</b>	<b>1.23!</b>	sds:	-	-
K13(2), άνω, κ	2.19	<b>1.10!</b>	<b>1.32!</b>	z:	<b>1.07!</b>	<b>1.87!</b>
K13(3), κάτω, κ	1.19	0.66	0.75	sds:	-	-
K13(3), άνω, κ	1.47	0.79	0.92	z:	0.63	<b>1.09!</b>
K14(0), κάτω, κ	1.78	0.84	<b>1.03!</b>	y:	0.55	0.98
K14(0), άνω, κ	1.94	0.94	<b>1.11!</b>	z:	0.64	<b>1.13!</b>
K14(1), κάτω, κ	3.25! <sup>(*)</sup>	<b>1.46!</b>	<b>1.82!</b>	y:	0.70	<b>1.08!</b>
K14(1), άνω, κ	3.21!	<b>1.48!</b>	<b>1.83!</b>	z:	<b>1.02!</b>	<b>1.26!</b>
K14(2), κάτω, κ	2.92!	<b>1.38!</b>	<b>1.69!</b>	y:	0.82	<b>1.02!</b>
K14(2), άνω, κ	2.92!	<b>1.37!</b>	<b>1.68!</b>	z:	0.90	<b>1.11!</b>
K14(3), κάτω, κ	1.87	0.93	<b>1.11!</b>	y:	0.50	0.82
K14(3), άνω, κ	2.04	<b>1.01!</b>	<b>1.22!</b>	z:	0.56	0.84
K15(0), κάτω, κ	2.02	0.97	<b>1.18!</b>	y:	0.55	0.97
K15(0), άνω, κ	2.25	<b>1.04!</b>	<b>1.29!</b>	z:	0.63	<b>1.08!</b>
K15(1), κάτω, κ	3.20!	<b>1.49!</b>	<b>1.84!</b>	y:	0.71	<b>1.08!</b>
K15(1), άνω, κ	3.16!	<b>1.47!</b>	<b>1.80!</b>	z:	0.98	<b>1.27!</b>
K15(2), κάτω, κ	2.87!	<b>1.35!</b>	<b>1.66!</b>	y:	0.82	<b>1.03!</b>
K15(2), άνω, κ	2.87!	<b>1.35!</b>	<b>1.65!</b>	z:	0.89	<b>1.12!</b>
K15(3), κάτω, κ	1.88	0.92	<b>1.12!</b>	y:	0.50	0.85
K15(3), άνω, κ	2.05	<b>1.01!</b>	<b>1.22!</b>	z:	0.57	0.84
K16(0), κάτω, κ	1.52	0.74	0.89	sds:	-	-
K16(0), άνω, κ	1.80	0.86	<b>1.04!</b>	z:	0.78	<b>1.41!</b>
K16(1), κάτω, κ	2.04	<b>1.03!</b>	<b>1.23!</b>	sds:	-	-
K16(1), άνω, κ	2.00	0.98	<b>1.20!</b>	z:	<b>1.10!</b>	<b>1.96!</b>
K16(2), κάτω, κ	1.95	0.98	<b>1.17!</b>	sds:	-	-
K16(2), άνω, κ	2.09	<b>1.04!</b>	<b>1.24!</b>	z:	0.97	<b>1.76!</b>
K16(3), κάτω, κ	1.13	0.65	0.75	sds:	-	-
K16(3), άνω, κ	1.40	0.76	0.89	z:	0.59	0.97
K17(0), κάτω, κ	3.10! <sup>(*)</sup>	<b>1.50!</b>	<b>1.82!</b>	y:	0.24	0.37
K17(0), άνω, κ	2.60!	<b>1.30!</b>	<b>1.56!</b>	z:	0.29	0.51
K17(1), κάτω, κ	2.98!	<b>1.45!</b>	<b>1.75!</b>	y:	0.32	0.55
K17(1), άνω, κ	2.97!	<b>1.44!</b>	<b>1.74!</b>	z:	0.10	0.20
K17(2), κάτω, κ	2.33	<b>1.13!</b>	<b>1.37!</b>	y:	0.32	0.56
K17(2), άνω, κ	2.35	<b>1.14!</b>	<b>1.38!</b>	z:	0.06	0.09
K17(3), κάτω, κ	1.02	0.55	0.64	y:	0.17	0.29
K17(3), άνω, κ	0.96	0.53	0.62	z:	0.03	0.04
K18(0), κάτω, κ	1.05	0.51	0.62	y:	0.58	<b>1.07!</b>
K18(0), άνω, κ	1.88	0.91	<b>1.11!</b>	z:	0.58	<b>1.05!</b>
K19(0), κάτω, κ	1.04	0.50	0.61	y:	0.57	<b>1.05!</b>
K19(0), άνω, κ	1.86	0.90	<b>1.10!</b>	z:	0.56	<b>1.04!</b>
K20(0), κάτω, κ	3.01!	<b>1.46!</b>	<b>1.77!</b>	y:	0.22	0.37
K20(0), άνω, κ	2.59!	<b>1.30!</b>	<b>1.56!</b>	z:	0.29	0.50
K20(1), κάτω, κ	2.92!	<b>1.42!</b>	<b>1.72!</b>	y:	0.31	0.54
K20(1), άνω, κ	2.90!	<b>1.40!</b>	<b>1.70!</b>	z:	0.10	0.18
K20(2), κάτω, κ	2.18	<b>1.06!</b>	<b>1.28!</b>	y:	0.31	0.52

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο / Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL λ (q=1.10)	SD λ (q=1.70)	DL λν	SD λν
K20(2), άνω, κ	2.21	1.07!	1.30!	z:	0.06
K20(3), κάτω, κ	0.97	0.53	0.61	y:	0.16
K20(3), άνω, κ	0.93	0.51	0.60	z:	0.03

(n): ο μέγιστος λελ των υποστυλωμάτων με σημαντική δυσκαμψία του ορόφου π.  
sls: Διατμητική ολοσθητή VR, SLS [KAN.EP.E. ΠΑΡ. Π' (Γ.6)].

### *Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος Ροπής*

Στόθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K9(1)	Κύριο	1.55!
SD	K9(1)	Κύριο	1.88!

### *Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος διάτμησης*

Στόθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K5(1)	Κύριο	1.22!
SD	K13(1)	Κύριο	2.02!

Εικ. 4.5 Λόγοι ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση καθολικού δείκτη q

Παρατηρείται ότι σε σαράντα πέντε υποστυλώματα και σε πενήντα τέσσερις δοκούς, ο δείκτης ανεπάρκειας λ >>1.

## **4.4 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ «PUSHOVER»**


Ο KAN.EPE προτείνει ότι για τον υπολογισμό της απόκρισης ενός ελαστοπλαστικού φορέα που υπόκειται σε στατική ή δυναμική φόρτιση, αυτός θα πρέπει να προσδιορίζεται μέσω μιας στατικής ανελαστικής ανάλυσης (Pushover).

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Pushover είναι, εκτός της διασφάλισης Ικανοποιητικής Σ.Α.Δ., η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών του κτιρίου να μην είναι σημαντική. Σε περίπτωση που είναι σημαντική, αυτή θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μια ελαστική δυναμική ανάλυση, ενώ επιτρέπεται μια αύξηση κατά 25 % των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου και των δύο μεθόδων (§5.7.2.α&β KAN.EPE, 2017).

Κύριος στόχος της στατικής ανελαστικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία της κατασκευής, όταν αυτή υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός. Η ανάλυση συνίσταται στον συνδυασμό της ακριβέστερης προσέγγισης της συμπεριφοράς των μελών μέσω της ενσωμάτωσης μηγραμμικών προσομοιωμάτων των υλικών και της εφαρμογής της σεισμικής έντασης

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου


μέσω μιας αυξανόμενης οριζόντιας στατικής φόρτισης. Η οριζόντια αυτή φόρτιση αυξάνεται σταδιακά μέχρι την κατάρρευση του δομήματος, η οποία ορίζεται ως η δημιουργία πλαστικού μηχανισμού, ή η αδυναμία του φορέα να αναλάβει τα κατακόρυφα φορτία βαρύτητας. Τα μεγέθη των ανελαστικών παραμορφώσεων που προκύπτουν συγκρίνονται με τα όρια παραμόρφωσης που προσδιορίζονται από τις στάθμες επιτελεστικότητας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.6. Για ένα επαρκές κτίριο θα πρέπει για κάθε κατεύθυνση και φόρτιση, η στοχευόμενη μετακίνηση  $\delta_t$ , δηλαδή τα σημεία τομής απαίτησης λόγω σεισμού και ικανότητας του κτιρίου, να είναι μικρότερη από τη μετακίνηση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε στάθμη επιτελεστικότητας (LH-Λογισμική, 2013).



Εικ. 4.6 Διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας και στάθμες επιτελεστικότητας.


(LH Λογισμική, 2013).

Οι στόχοι της μη γραμμικής ανάλυσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία της καμπύλης αντίστασης της κατασκευής, η οποία εκφράζει τη μη-γραμμική σχέση μεταξύ της τέμνουσας βάσης και της μετατόπισης του κόμβου ελέγχου στην τελευταία άνω στάθμη του φορέα. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας (βλ. Εικ.4.7).



Εικ.4.7 Ορισμός σταθμών επιτελεστικότητας στην καμπύλη αντίστασης (Ψυχάρης, 2015)

Επίσης περιλαμβάνεται η διγραμμικοποίηση της καμπύλης αντίστασης (βλ. Εικ.4.8) με σκοπό τον υπολογισμό της ισοδύναμης πλευρικής δυσκαμψίας  $K_e$  και της αντίστοιχης δύναμης διαφροής  $V_y$  του κτιρίου. Οι δύο ευθείες που συνθέτουν τη διγραμμική καμπύλη μπορεί να προσδιορίζονται γραφικά, με κριτήριο την κατά προσέγγιση ισότητα των εμβαδών των χωρίων που προκύπτουν πάνω και κάτω από τις τομές της πραγματικής και της εξιδανικευμένης καμπύλης.



Εικ.4.8 Διγραμμικοποίηση καμπύλης αντίστασης (Σχ. Σ5.2 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017)

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός της κυριαρχούσας ιδιοπεριόδου  $T_e$ , που υπολογίζεται από τη σχέση  $T_e = T(K_o/K_e)^{0.5}$ , όπου  $T$  η ελαστική κυριαρχούσα ιδιοπεριόδος στη θεωρούμενη διεύθυνση που υπολογίζεται με βάση μια ελαστική

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

δυναμική ανάλυση,  $K_o$  η αντίστοιχη ελαστική πλευρική δυσκαμψία και  $K_e$  η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία. Επιπλέον, υπολογίζεται η στοχευόμενη μετακίνηση, που για δεδομένο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού δίνεται από τη σχέση:

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 C_3 (T_e^2 / 4\pi^2) S_e(T), \text{ με τους σχετικούς συντελεστές να ορίζονται σύμφωνα με τον KAN.ΕΠΕ. §5.7.4.2.}$$

Στο υπό εξέταση κτίριο, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά τη δεδομένη επίλυση (χαρακτηριστικά υφιστάμενου σκυροδέματος και οπλισμού, Σ.Α.Δ., φαινόμενα 2ας τάξης, κατανομές φόρτισης και επιλογή σταθμών επιτελεστικότητας) φαίνονται στην παρακάτω Εικόνα 4.9.

Κτίριο	
Γενικά   Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής $q$   Σκυρόδεμα   Οπλισμός   Έδαφος   Δομικός χάλυβας   Σύμμικτα   Τουχοπλήρωση   Υλικά - Αποτίμηση   Αποτίμηση   Φάσμα - Αποτίμηση   Φέρος	
Χαρακτηρισμός μελών      ?   Υφιστάμενα Οπλισμοί μελών      ?   Νέα & ενισχυόμενα με μανδύα Αυτόματος υπολογισμός αντοχών      ?   Ναι	
<b>Νέο σκυρόδεμα</b>	
Ποιότητα σκυροδέματος	?   C12/15
Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος $f_{ck}$ [MPa]	?   12
<b>Νέος οπλισμός</b>	
Χαρακτηρ. αντοχή χάλυβα $f_yk$ [MPa]	?   220
Οριακή παραμόρφωση νέου οπλισμού $\epsilon_{su\_n}$ [%]	?   6.000
Χαρακτηρ. αντοχή χάλυβα συνδετήρων $f_ywk$ [MPa]	?   220
<b>Υφιστάμενο σκυρόδεμα &amp; Οπλισμός</b>	
Μέση αντοχή σκυροδέματος $f_{cm}$ [MPa]	?   16.0
Μέση αντοχή χάλυβα $f_y$ [MPa]	?   280.0
Οριακή παραμόρφωση υφιστάμενου οπλισμού $\epsilon_{su\_e}$ [%]	?   10.000
Μέση αντοχή χάλυβα συνδετήρων $f_yw$ [MPa]	?   280.0
<b>Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) υφιστάμενων υλικών - Συντ. ασφαλείας</b>	
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) σκυροδέματος	?   KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών σκυροδέματος $CF_c$	?   1.200
Συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος $γ_c$	?   1.500
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) χάλυβα οπλισμού	?   KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών χάλυβα $CF_s$	?   1.200
Συντελεστής ασφαλείας χάλυβα $γ_s$	?   1.150
<b>Ενισχύσεις με FRP</b>	
Μέτρο ελαστικότητας FRP $E_f$ [kN/mm²]	?   3.00E+08
Οριακή εφελκυστική αντοχή FRP $f_{uf}$ [MPa]	?   2500.0
Οριακή ανηγένη παραμόρφωση $\epsilon_{uf}$	?   1.50E-2
Συνολικό πάχος υλικού FRP $t_f$ [mm]	?   0.5
<b>Ενισχύσεις με μεταλλικό κλεψύδρο</b>	
Ποιότητα χάλυβα	?   S 235
Τάση διαρροής $[f_u]$ [MPa]	?   235
Μέτρο ελαστικότητας $E$ [kN/mm²]	?   2.00E+08

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κτίριο	
<small>Γενικά   Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής q   Σκυρόδεμα   Οπίσμός   Έδαφος   Δομικός χάλυβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλίθρωση   Υλικά - Αποτίμηση   Αποτίμηση   Φάσμα - Αποτίμηση   Φέρος</small>	
<b>Ιενικά</b>	
Τυχαιματική εκκεντρότητα	? Όχι
Φαινόμενα 2ας τάξης (P-Δ)	? Ναι
Πλήθως Αξονικών [Απλή/Επειδημιαση N-Μη-Mz]	? 5
Γωνία στρωφής χορδής ή για αρθρωνυκές διατομές	? Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))
γελ για VR [ΚΑΝΕΝΕ ΠΑΡ. 7Γ. ή EC8 A3.3.1]	? 1.000
Επιρροή περιστροφής στα διαγράμματα αντοχής	? Ναι
Γωνία στρωφής χορδής ΒSD (BB) βάσει	? EC8
'Επεγχος διάτμησης κόμβου	? Ναι
<b>Pushover</b>	
A' Κατανομή φόρτισης	? Ομοιόμορφη
B' Κατανομή φόρτισης	? Ισομορφική
Συντελεστής συνδυασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]	? 30.0
Άσοπλες τοιχοπλίθρωσεις ενεργές	? Όχι
Ενισχυμένες τοιχοπλίθρωσεις ενεργές	? Όχι
Τοιχοματοποιήσεις πλακατών ενεργές	? Όχι
Υπολογισμός στοχευμένης μετακίνησης	? Ναι
'Επεγχος VRSLs, VRisquat	? Ναι
<b>Μέθοδος m. q</b>	
Αποτίμηση με ελαστική ανάληση	? Μέθοδος συντελεστών m
Αύξηση m. q	? Όχι
Συντελεστής αύξησης m. q	? 1.250
Συντ. υπεραντοχής quDL	? 1.000
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL	? 1.100
Συντ. υπεραντοχής quSD	? 1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD	? 1.700
Συντ. υπεραντοχής quNC	? 1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qNC	? 2.400
Μέγιστη τιμή συντελεστών m. m.max=q'k, k=...	? 10.000
'Επεγχος VRSLs, VRisquat	? Ναι
'Επεγχος διάτμησης δοκών	? Ναι
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αρι [''g]	? 0.160
Συντελεστής σπουδαιότητας γι	? 1.000
<b>Παράμετρο φάσματος - Τιμές αναφοράς (Σπουδαιότητα II)</b>	
Συμβατικός χρόνος ζωής TL [έτη]	? 50
Υπολογισμός φάσματος αποίτησης βάσει...	? Πιθανότητας υπέρβασης PR
Πιθανότητα υπέρβασης PLR [%]	? 9.99
Περίοδος επαναφοράς TLR [έτη]	? 475.0
Εκθέτης k	? 3.000
<b>DL - Περιορισμός βλαβών</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας DL	? 1η διαφροή δοκού ή υποστ/τος*
DL - Περίοδος επαναφοράς T_DL [Έτη]	? 72.1
DL - Πιθανότητα υπέρβασης P_DL [%]	? 50.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (ylagR)_DL	? 0.085
<b>SD - Σημαντικές βλάβες</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας SD	? 1η υπέρβαση ορίου σε υποστ/μα ή κύρια δοκό*
SD - Περίοδος επαναφοράς T_SDR [Έτη]	? 474.6
SD - Πιθανότητα υπέρβασης P_SDR [%]	? 10.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (ylagR)_SD	? 0.160
<b>NC - Οινοέ κατάρρευση</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας NC	? Όχι
NC - Περίοδος επαναφοράς T_NCR [Έτη]	? 974.8
NC - Πιθανότητα υπέρβασης P_NCR [%]	? 5.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (ylagR)_NC	? 0.203
<b>Άρια επιτελεστικότητας</b>	
Άριθμός υποστήλωμάτων n	? 2
<b>Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής</b>	
Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής	? EC8-1

Εικ. 4.9 Παραδοχές επίλυσης pushover

### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κατά την ανάλυση του υπό εξέταση κτιρίου με στατική ανελαστική ανάλυση (Pushover) υπολογίζεται για το κάθε γραμμικό μέλος το διάγραμμα ροπών-γωνιών στροφής (M-θ) και η ισοδύναμη δυσκαμψία στις δοκούς και τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης των υποστυλωμάτων. Δημιουργούνται τα διαγράμματα απαίτησης – ικανότητας (ADRS) για κάθε κατανομή φόρτισης (ομοιόμορφη και ιδιομορφική) και τυχηματική εκκεντρότητα. Γίνεται ο έλεγχος επάρκειας δοκών υπό στατικά φορτία και για συνδυασμένη αξονική και καμπτική φόρτιση με περιορισμένη ανακατανομή, ενώ ο λόγος επάρκειας κάθε υποστυλώματος προκύπτει ως η μέγιστη τιμή του λόγου απαίτηση / ικανότητα από 16 μη γραμμικές στατικές αναλύσεις. Επιπλέον προκύπτει και ο μέγιστος λόγος ανεπάρκειας σε κάμψη και διάτμηση για το πλέον εύτρωτο μέλος σε δοκούς και υποστυλώματα (Εικ. 4.11 & 4.12). Επιπροσθέτως, διενεργούνται έλεγχοι εκκεντροτήτων και τάσεων πεδίων (LH-Λογισμική, 2013).

Από την εξέταση των προϋποθέσεων εφαρμογής της στατικής ανελαστικής ανάλυσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.10, αυτές δεν ικανοποιούνται, γιατί η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών θεωρείται σημαντική, μιας και η τέμνουσα στη στάθμη 4 του κτιρίου που προκύπτει από την πρώτη ελαστική ανάλυση, υπερβαίνει το 130% εκείνης από τη δεύτερη ανάλυση. Σε αυτή την περίπτωση, η ανελαστική στατική ανάλυση θα συνδυαστεί με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση (μέθοδο τοπικών συντελεστών m), στην οποία θα επιτρέπεται μια αύξηση 25% στις τιμές των παραμέτρων (§5.7.2.β ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

### Μη Γραμμική Υπερωθητική Ανάλυση (Pushover) ( $M=0$ )

#### Ελαστικό Φάσμα Ευρωκώδικο $Se(T)$ (EN1998-1)

Συσιμική ζώνη	:	I		
Πιθανότητα υπέβασης στα 50 έτη $P [\%]$		Περίοδος επαναφοράς	$\alpha_g$ [/]	
Τιμές αναφοράς ( $R$ )	10.0%	TL [έτη]	0.16	
DL (A)	50.0%	72.1	0.09	
SD (B)	10.0%	474.6	0.16	
$a_g = a_{gR} \left( \frac{T}{T_0} \right)^{1/k} = a_{gR} \left( \frac{T}{475} \right)^{1/3.0}$				
Συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης $S_t$	:	1.00	Εδαφικός τύπος	:
Συνιστώσα φάσματος [f]		TB [sec]	TC [sec]	TD [sec]
Οριζόντιο	0.15	0.50	2.50	

#### Δεδομένα Pushover: (Με έλεγχο μεταποίησεων)

Ελάχιστος αριθμός επαναλήψεων θημάτων	=	100
Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων	=	100
Κόμβος ελέγχου	=	K7(3)
Μέγιστη Μετατόπιση Εξώθησης [m]	=	0.45750E+00
Ενεργές ταχυπλήρωσης	:	Όχι
Γρασσούμενα τοχοπλήρωσης	:	Μόνο θήβαρόμενη διεγάνωνς
Φανόμενο P-Δ	:	Ναι

### Καμπύλη Ικανότητας (Pushover) ( $M=0$ )

#### Δεδομένα Διαγράμματος Απαλήσης-Ικανότητας

Μέθοδος Υπολογισμού Στοχεύουμενης Μετακίνησης	:	Μέθοδος ελαστικού φάσματος αποίπησης
Υπολογισμός Στοχεύουμενης Μετακίνησης	:	Ναι
Υπολογισμός αυτοί	:	Ναι
Υπολογισμός ADRS	:	Ναι
Κόμβος ελέγχου	:	K7(3)

#### Προϋπόθεση εφαρμογής ανάλυσης Pushover


(Έλεγχος επιρροής ανώτερων ιδιομορφών, KANEPΕ §5.7.2.)

#### Κατεύθυνση X

Όροφος i	Υψόμετρο	Vi για ιδιομορφές με $\Sigma h > 90\%$ [kN]	Vi της δεσπόζουσας ιδιομορφής [kN]	Λόγος V90%/Vi	i	Όριο
4	15.25	0.86466E+03	0.62896E+03	1.38	>	1.3
3	11.55	0.13903E+04	0.12952E+04	1.07	<	1.3
2	7.85	0.17571E+04	0.17534E+04	1.00	<	1.3
1	4.15	0.22430E+04	0.20698E+04	1.08	<	1.3

#### Κατεύθυνση Z

Όροφος i	Υψόμετρο	Vi για ιδιομορφές με $\Sigma h > 90\%$ [kN]	Vi της δεσπόζουσας ιδιομορφής [kN]	Λόγος V90%/Vi	i	Όριο
4	15.25	0.88540E+03	0.63270E+03	1.40	>	1.3
3	11.55	0.13997E+04	0.13011E+04	1.08	<	1.3
2	7.85	0.17389E+04	0.17325E+04	1.01	<	1.3
1	4.15	0.22555E+04	0.19844E+04	1.14	<	1.3



Εικ. 4.10 Παράμετροι επίλυσης και έλεγχος προϋπόθεσης εφαρμογής ανάλυσης Pushover

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Απαίτησης - Ικανότητας των 16 αναλύσεων

16

### Στάθμη επιτελεστικότητας DL

#### 1. Στοχευόμενη μετακίνηση dt

X:	+5.3cm -5.3cm	$0^\circ+30\%:90^\circ, \text{Ιδιομορφική}$ $180^\circ-30\%:270^\circ, \text{Ιδιομορφική}$	Z:	+5.4cm -5.3cm	$90^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ιδιομορφική}$ $270^\circ+30\%:0^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
----	------------------	---	----	------------------	---

#### 2. Στοχευόμενη πλαστιμότητα (για ανασχεδιασμό)

Περίοδος μονοβάθμου συστήματος	$T^*(s) = 1.19$
Συντελεστής συμπεριφοράς πλαστιμότητας	$q_u (= q_d) = 1.00$
Πιθανότητα στοχευόμενης πλαστιμότητας	$\max \mu_d = 1.00$

#### 3. Διαθέσιμος συντελεστής συμπεριφοράς q (για αποτίμηση)

Πλαστιμότητας $q_u (= q_d)$ και υπεραντοχής $q_s (= q_u)$	$q_u = 1.00$	$q_s = 1.00$
Διαθέσιμος συντελεστής σεσιμικής συμπεριφοράς	$\min q = q_u \cdot q_s = 1.00$	$0^\circ+30\%:90^\circ, \text{Ομοιόμορφη}$

#### 4. Επιρροή ανελαστικής συμπεριφοράς [ΚΑΝΕΠΕ, §5.7.4.2]

Λόγος ανελαστικών μετατοπίσεων	$\max C_1 = 1.00 / 1.00 = 1.00$	$\mu_d / q_u = 1.00$	$270^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
--------------------------------	---------------------------------	----------------------	--

#### 5. Ικανότητα επιτάχυνσης για λmax = 1

$\max q_g(DL) = 0.085$	$0^\circ+30\%:90^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
------------------------	---

#### 6. Στόχοι αποτίμησης [ΚΑΝΕΠΕ, §2.2.1]

Περίοδος επαναφοράς DL	$\max q_g / q_{gR} = (\max T_R / T_{LR})^{1/k} \therefore \max T_R = (\max q_g / q_{gR})^{k \cdot T_{LR}}$	[EC8-2 (A.3)]
	$\max T_R(DL) = (0.085 / 0.160)^{10} \cdot 475 = 70 \text{ έτη} < 72 !$	
Πιθανότητα υπέρβασης DL σε 50 έτη	$P(DL) = 1 - e^{-50/70} = 50.86\% > 50\% !$	[EC8-1§2.1(1)]
Δεν ικανοποιείται κανένας στόχος του Πίνακα 2.1 του ΚΑΝΕΠΕ.		

### Στάθμη επιτελεστικότητας SD

#### 1. Στοχευόμενη μετακίνηση dt

X:	+10.1cm -10.1cm	$0^\circ-30\%:270^\circ, \text{Ιδιομορφική}$ $180^\circ-30\%:270^\circ, \text{Ιδιομορφική}$	Z:	+10.2cm -10.2cm	$90^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ιδιομορφική}$ $270^\circ+30\%:0^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
----	--------------------	--	----	--------------------	---

#### 2. Στοχευόμενη πλαστιμότητα (για ανασχεδιασμό)

Περίοδος μονοβάθμου συστήματος	$T^*(s) = 1.22$
Συντελεστής συμπεριφοράς πλαστιμότητας	$q_u (= q_d) = 1.16$
Πιθανότητα στοχευόμενης πλαστιμότητας	$\max \mu_d = 1.16$

#### 3. Διαθέσιμος συντελεστής συμπεριφοράς q (για αποτίμηση)

Πλαστιμότητας $q_u (= q_d)$ και υπεραντοχής $q_s (= q_u)$	$q_u = 1.11$	$q_s = 1.28$
Διαθέσιμος συντελεστής σεσιμικής συμπεριφοράς	$\min q = q_u \cdot q_s = 1.42$	$90^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ομοιόμορφη}$

#### 4. Επιρροή ανελαστικής συμπεριφοράς [ΚΑΝΕΠΕ, §5.7.4.2]

Λόγος ανελαστικών μετατοπίσεων	$\max C_1 = 1.11 / 1.11 = 1.00$	$\mu_d / q_u = 1.00$	$270^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
--------------------------------	---------------------------------	----------------------	--

#### 5. Ικανότητα επιτάχυνσης για λmax = 1

$\max q_g(SD) = 0.158$	$90^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ιδιομορφική}$
$\max q_g(VR) = 0.170$	$90^\circ-30\%:180^\circ, \text{Ομοιόμορφη}$

#### 6. Στόχοι αποτίμησης [ΚΑΝΕΠΕ, §2.2.1]


Περίοδος επαναφοράς SD	$\max q_g / q_{gR} = (\max T_R / T_{LR})^{1/k} \therefore \max T_R = (\max q_g / q_{gR})^{k \cdot T_{LR}}$	[EC8-2 (A.3)]
Περίοδος επαναφοράς VR	$\max T_R(SD) = (0.158 / 0.160)^{10} \cdot 475 = 453 \text{ έτη} < 475 !$	
Πιθανότητα υπέρβασης SD σε 50 έτη	$P(SD) = 1 - e^{-50/453} = 10.44\% > 10\% !$	
Πιθανότητα υπέρβασης VR σε 50 έτη	$P(VR) = 1 - e^{-50/568} = 8.42\% < 10\% (\text{ok})$	
Στόχος που ικανοποιείται:	$B2 : P(SD), P(VR) < 50\%$	[ΚΑΝΕΠΕ Πίν. 2.1]

Εικ.4.11 Αποτελέσματα ελέγχων Απαίτησης – Ικανότητας και ικανοποίησης στόχων αποτίμησης με την ανάλυση Pushover, για στάθμες επιτελεστικότητας (DL) & (SD)

Παρατηρούμε ότι και οι δύο στόχοι αποτίμησης για (DL) και (SD) δεν ικανοποιούνται οριακά.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Συγκεντρωτικά διαγράμματα F-d των 16 αναλύσεων



Καμπύλη pushover και η αντίστοιχη δημιουργική καμπύλη ικανότητας.

Σημείωση για τις διαφορετικές κλίμακες: Η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου  $d$  και η τέλουσμα βάσης  $F_b$  αφορούν το πολυβάθμιο σύστημα, ενώ η δύναμη  $F^*$  και η μετατόπιση  $d^*$  αφορούν το ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα.

1.

Μόδα  $m^*$  και περίοδος  $T^*$  μονοβάθμιου συστήματος και παράγοντας πλαστιμότητας  $\mu$ .

$$m^* = 1096.2tn, \Gamma = 1.00$$

$$\Gamma = \frac{m^*}{\sum m_i \Phi_i^2} = \frac{d}{d^*} = \frac{F_b}{F^*}$$

$$m^* = 618.1tn, \Gamma = 1.38$$

$$T^* = 2n \sqrt{\frac{8.26cm}{1.70 \cdot 10^3 cm/s^2}} = 1.39s$$

$$T^* = 2n \sqrt{\frac{m^* dy^*}{F^*}} = 2n \sqrt{\frac{dy^*}{S_{ay}}}$$

$$T^* = 2n \sqrt{\frac{6.35cm}{1.64 \cdot 10^3 cm/s^2}} = 1.24s$$

$$S_{ay} > S_{ay}(T^*) \therefore q_u \equiv q_0 \equiv R = 1$$

$$q_u \equiv q_0 \equiv R = \frac{S_{ay}(T^*)}{S_{ay}}$$

$$q_u = \frac{1.90m/s}{1.64m/s} \therefore q_u = 1.16$$

2.

Παράγοντας στοχευόμενης πλαστιμότητας  $\mu$ .

$\mu_0 = 1.00$

$$T^* \geq T_c = 0.50s \therefore \mu_d = q_u$$

$$\mu_0 = 1.16$$

3.

Στοχευόμενη μετατόπιση  $dt$ .

$$dy^* = 2(8.26cm - \frac{7691.3cm \cdot 10^3 N}{1862.08kN}) = 8.26cm$$

$$dy^* = 2(d_m^* \cdot \frac{E_m^*}{F_v^*})$$

$$dy^* = 2(7.27cm - \frac{4139.7cm \cdot 10^3 N}{1011.85kN}) = 6.35cm$$

$$C_1 \equiv \mu_0 / \mu_d = 1.00 / 1.00 = 1.00$$

$$C_1 \equiv \mu_0 / \mu_d = 1.16 / 1.16 = 1.00$$

$$d_{el}^* = 1.70m/s \cdot \left[ \frac{1.39s}{2n} \right]^2 = 8.26cm$$

$$d_{el}^* = 1.90m/s \cdot \left[ \frac{1.24s}{2n} \right]^2 = 7.38cm$$

$$dt^* = 1.00 \cdot 8.26cm = 8.26cm$$

$$dt^* = 1.00 \cdot 7.38cm = 7.38cm$$

$$dy = 8.26cm, dt = 8.26cm$$

$$dy = 8.79cm, dt = 10.21cm$$

4.

Μέγιστη επιτάχυνση παχ.  $q_u$  για λ<sub>max</sub> = 1 και επιτέλεστικότητα SD.


$$SD: \max q = 0.192 \geq 0.160 (\text{ok})$$

$$SD: \max q = 0.158 < 0.160 (!)$$

$$VR: \max q = 0.170 \geq 0.160 (\text{ok})$$

$$VR: \max q = 0.274 > 0.160 (\text{ok})$$


Εικ.4.12 Συγκεντρωτικά διαγράμματα F-d και διάγραμμα απαίτησης ικανότητας στάθμης επιτελεστικότητας SD, κατεύθυνσης 90°-30%·180°



Εικ.4.13 Καμπύλη ικανότητας κτιρίου για **ομοιόμορφη** κατανομή φόρτισης  
**(κατεύθυνση 270°-30%·θ°)** και οι θέσεις πλαστικών αρθρώσεων των μελών του φορέα

Η καμπύλη ικανότητας του κτιρίου (πορτοκαλί καμπύλη) (Εικ.4.13) αντιπροσωπεύει όλο το κτίριο και εξαρτάται αποκλειστικά από τις ιδιότητες των μελών του (υλικό – διαστάσεις - οπλισμοί). Στην πραγματικότητα απεικονίζει τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου του κτιρίου, που συνήθως είναι ο κοντινότερος κόμβος στο Κ.Μ. του τελευταίου ορόφου, σε σχέση με την σταδιακά αυξανόμενη εφαρμοζόμενη στο κτίριο οριζόντια δύναμη. Στο πορτοκαλί σημείο  $a_1$ , κάποιο γραμμικό μέλος του κτιρίου περνάει το όριο διαρροής του, ενώ το πορτοκαλί σημείο  $a_u$  αντιπροσωπεύει την αστοχία του κτιρίου μέσω του μηχανισμού κατάρρευσης.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου




Εικ.4.14 Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας σε όρους φασματικής επιτάχυνσης – φασματικής μετακίνησης για ομοιόμορφη κατανομή φόρτισης (κατεύθυνση 0.00 +30%·90°).

Η μπλε και η πράσινη καμπύλη (Εικ.4.14) αντιπροσωπεύουν τις εξεταζόμενες σεισμικές απαιτήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το φάσμα του σεισμού που ορίζεται στην περιοχή του εξεταζόμενου κτιρίου. Ο κατακόρυφος πράσινος άξονας DL δηλώνει τη θέση όπου δημιουργείται η πρώτη πλαστική άρθρωση σε κάποιο μέλος, για την οποία ισχύει  $\theta > \theta_y$ . Ο μπλε κατακόρυφος άξονας SD αντιστοιχεί στη μετατόπιση του κόμβου ελέγχου, κατά την οποία στο άκρο κάποιου μέλους θα ισχύει  $\theta > (\theta_y + \theta_u) / (2 \gamma_{Rd})$ .

Η απαίτηση για το κτίριο (μπλε κουκίδα SD) είναι μικρότερη (πιο αριστερά) από το κριτήριο ελέγχου της επιτελεστικότητας στη στάθμη Σημαντικές Βλάβες που εξετάζουμε (κατακόρυφος άξονας SD), για τη συγκεκριμένη κατανομή και διάγραμμα φόρτισης.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.4.15 Διάγραμμα απαίτησης ικανότητας σε όρους φασματικής επιτάχυνσης – φασματικής μετακίνησης για **ιδιομορφική** κατανομή φόρτισης (**κατεύθυνση 90.0 -30% 180°**).

Παρατηρούμε ότι η απαίτηση για το κτίριο (μπλε κουκίδα SD) είναι οριακά ίση με την ικανότητα του, που αντιστοιχεί στη στάθμη επιτελεστικότητας Σημαντικές Βλάβες (κατακόρυφος άξονας SD), για τη συγκεκριμένη κατανομή και διάγραμμα φόρτισης (Εικ.4.15).

Τα ανεπαρκή μέλη του φορέα ( $\lambda > 1$ ) με τους μέγιστους λόγους ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων και ο έλεγχος θεμελίωσης του φορέα, μετά την ανελαστική στατική ανάλυση (pushover), φαίνονται στην ακόλουθη Εικόνα 4.16.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Σφάλμα E6253 Δ 2.2(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη  
 Σφάλμα E6253 Δ 9.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη  
 Σφάλμα E6253 Δ 10.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη

Πληροφορία I6005 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 3 δοκούς του κτιρίου: KTIRIO.tek  
 Επίλυση Υποστυλωμάτων :  
 Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESWN.EXE"...  
 Τέλος επίλυσης.

Πληροφορία I8004 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 0 στύλους του κτιρίου: KTIRIO.tek

Επίλυση στατικού συστήματος :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAnl.exe"...  
 Τέλος επίλυσης.

Κατεύθυνση: 0° +30° - 90°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 81  
 Κατεύθυνση: 0° -30°-270°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 66  
 Κατεύθυνση: 0° +30° - 90°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 55  
 Κατεύθυνση: 0° -30°-270°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 61  
 Κατεύθυνση: 180° +30° - 90°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 75  
 Κατεύθυνση: 180° -30°-270°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 65  
 Κατεύθυνση: 180° +30° - 90°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 59  
 Κατεύθυνση: 180° -30°-270°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 62  
 Κατεύθυνση: 270° +30° - 0°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 68  
 Κατεύθυνση: 270° -30°-180°, Κατανομή:Ομοιόμορφη  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 60  
 Κατεύθυνση: 270° +30° - 0°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 74  
 Κατεύθυνση: 270° -30°-180°, Κατανομή:Ιδιομορφική  
 Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 75  
 Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 17(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου  
 Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 19(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου  
 Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 20(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου  
 Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 18(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου  
 Επίλυση αρχείου : C:\Users\vasilopoulos.GTHD\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\FESPA\PO\_TH\ktirio\_nln.xff  
 Χρόνος επίλυσης : 0h: 0':19.78s  
 Η επίλυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 0  
 Επίλυση στατικού συστήματος :

Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAnl.exe"...  
 Τέλος επίλυσης.

### **Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος Ροπής**

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	<a href="#">Δ1.3(0)</a>	Κύριο	<b>1.45!</b>
SD	<a href="#">Δ11.1(1)</a>	Κύριο	0.64

### **Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος διάτμησης**

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	<a href="#">Δ10.4(0)</a>	Κύριο	0.72
SD	<a href="#">Δ10.4(0)</a>	Κύριο	0.97

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

### Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος Ροπής

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο / Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K8(2)	Κύριο	0.77
SD	K8(1)	Κύριο	0.98

### Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος διάτμησης

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο / Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K8(1)	Κύριο	0.70
SD	K8(1)	Κύριο	0.98

Πίνακες Θεμελίωσης

Έλεγχοι εκκεντροτήτων και τόσεων πεδίλων

Στοιχείο [l]	ει/L [l]	eb/b [l]	κ [l]	ξ [l]	?	σmax [kPa]	<	1.2*3*σει [kPa]	σav [kPa]	<	3*σει [kPa]
Παδ. 1(-1)	0.105	0.168	0.039	0.273	<<1/9	741.4	<	1080.0	320.7	<	900.0
Παδ. 4(-1)	0.034	0.120	0.015	0.154	ξ<1/6	571.6	<	1080.0	275.7	<	900.0
Παδ. 2(-1)	0.118	0.034	0.015	0.152	ξ<1/6	557.9	<	1080.0	270.0	<	900.0
Παδ. 3(-1)	0.107	0.170	0.040	0.276	<<1/9	771.3	<	1080.0	333.9	<	900.0
Παδ. 15(-1)	0.108	0.049	0.014	0.157	ξ<1/6	562.7	<	1080.0	330.6	<	900.0
Παδ. 14(-1)	0.051	0.159	0.028	0.210	<<1/9	409.2	<	1080.0	187.9	<	900.0
Παδ. 13(-1)	0.050	0.154	0.026	0.204	<<1/9	410.9	<	1080.0	191.9	<	900.0
Παδ. 12(-1)	0.050	0.155	0.026	0.160	ξ<1/6	557.4	<	1080.0	326.6	<	900.0
Παδ. 18(-1)	0.146	0.048	0.023	0.153	<<1/9	514.4	<	1080.0	276.4	<	900.0
Παδ. 17(-1)	0.041	0.155	0.026	0.195	<<1/9	413.1	<	1080.0	187.4	<	900.0
Παδ. 10(-1)	0.169	0.046	0.031	0.215	<<1/9	391.9	<	1080.0	172.1	<	900.0
Παδ. 9(-1)	0.149	0.050	0.025	0.190	<<1/9	523.0	<	1080.0	271.4	<	900.0
Παδ. 5(-1)	0.242	0.007	0.059	0.249	<<1/9	540.2	<	1080.0	208.3	<	900.0
Παδ. 8(-1)	0.065	0.125	0.020	0.191	<<1/9	438.3	<	1080.0	206.3	<	900.0
Παδ. 7(-1)	0.161	0.062	0.030	0.224	<<1/9	403.5	<	1080.0	191.1	<	900.0
Παδ. 6(-1)	0.257	0.008	0.066	0.265	<<1/9	550.1	<	1080.0	206.7	<	900.0
Παδ. 17(-1)	-	-	-	-	Αναστήκωμα	453.6	<	1080.0	283.2	<	900.0
Παδ. 19(-1)	-	-	-	-	Αναστήκωμα	943.7	<	1080.0	279.9	<	900.0
Παδ. 20(-1)	-	-	-	-	Αναστήκωμα	947.0	<	1080.0	292.2	<	900.0
Παδ. 18(-1)	-	-	-	-	Αναστήκωμα	446.0	<	1080.0	288.2	<	900.0

Όροι εμφάνισης κάλυψης αρμού:  $\xi = \epsilon l/L + eb/b < 1/6$

Όροι υπερβολής της εκκεντρότητας:  $K = (\epsilon l/L)^2 + (eb/b)^2 < (1/3)^2 = 1/9$

Όροι ανασηκώματος:  $K < (1/2.5)^2 = 1/6.25$

Έλεγχοι Φέρουσας Ικανότητας Εδάφους [EC7 §6.5.2]

Στοιχείο [l]	νd [kN]	<	νRd [kN]	A' [m2]
Παδ. 1(-1)	965.2	<	1211.5	2.02
Παδ. 4(-1)	1090.0	<	1778.0	2.96
Παδ. 2(-1)	1068.6	<	1777.5	2.96
Παδ. 3(-1)	1004.3	<	1217.9	2.03
Παδ. 15(-1)	1011.7	<	1480.6	2.47
Παδ. 14(-1)	1151.5	<	2783.0	4.64
Παδ. 13(-1)	1192.4	<	2830.4	4.72
Παδ. 16(-1)	999.3	<	1479.0	2.47
Παδ. 12(-1)	845.8	<	1420.3	2.37
Παδ. 11(-1)	1137.2	<	2679.1	4.47
Παδ. 10(-1)	1017.7	<	2607.0	4.34
Παδ. 9(-1)	815.8	<	1366.0	2.28
Παδ. 5(-1)	651.7	<	1220.3	2.03
Παδ. 8(-1)	643.9	<	1230.1	2.22
Παδ. 7(-1)	612.2	<	1372.8	2.29
Παδ. 6(-1)	579.0	<	1035.9	1.73
Παδ. 17(-1)	423.4	<	778.7	1.30
Παδ. 19(-1)	309.0	<	388.1	0.65
Παδ. 20(-1)	311.9	<	366.8	0.61
Παδ. 18(-1)	430.9	<	773.8	1.29

Σημείωση: Οι γεωπεντικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στη στάθμη: SD

Εικ. 4.16 Αποτελέσματα επίλυσης, μέγιστα λόγων ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων και έλεγχος θεμελίωσης κτιρίου με την ανάλυση pushover

Σε μία δοκό, ο δείκτης ανεπάρκειας  $\lambda > 1$ , ενώ σε τρεις δοκούς εμφανίζεται αστοχία σε κάμψη υπό στατικά φορτία.

## 4.5 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ m

Σε περίπτωση εφαρμογής γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, με χρήση τοπικών δεικτών m, χρησιμοποιούνται τα «ελαστικά φάσματα»,  $Se(T)$ .

Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη και οι λόγοι ανεπάρκειας των μελών κατά τη δεδομένη επίλυση φαίνονται στις Εικ. 4.17 & 4.18 αντίστοιχα.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Κτίριο	
Γενικά	Αντισεισμικός   Φάσμα   Συντελεστής q   Σκυρόδεμα   Οπίστασμός   Έθαφος   Δομικός χάλιμβας   Σύμμικτα   Τουκοπήρωση   Υλικά - Αποτίμηση   Αποτίμηση   Φάσμα - Αποτίμηση   Φέρος
Χαρακτηρισμός μελών	? Γηφυστάμενα
Οπίστασμα μελών	? Νέα & ενισχυόμενα με μανδύα
Αυτόματος υπολογισμός αντοχών	? Ναι
<b>Νέο σκυρόδεμα</b>	
Ποιότητα σκυροδέματος	? C12/15
Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος fck [MPa]	? 12
<b>Νέος οπίστασμός</b>	
Χαρακτρ. αντοχή χάλιμβα lyk [MPa]	? 220
Οριακή παραμόρφωση νέου οπίστασμού esu_n [%]	? 6.000
Χαρακτρ. αντοχή χάλιμβα συνδετήρων lywk [MPa]	? 220
<b>Υφιστάμενο σκυρόδεμα &amp; Οπίστασμός</b>	
Μέση αντοχή σκυροδέματος fcm [MPa]	? 160
Μέση αντοχή χάλιμβα lym [MPa]	? 280.0
Οριακή παραμόρφωση γηφυστάμενου οπίστασμού esu_e [%]	? 10.000
Μέση αντοχή χάλιμβα συνδετήρων lywm [MPa]	? 280.0
<b>Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) υφιστάμενων υλικών - Συντ. ασφαλείας</b>	
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) σκυροδέματος	? KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών σκυροδέματος CfC	? 1.200
Συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος γ'c	? 1.500
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) χάλιμβα οπίστασμού	? KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών χάλιμβα CfS	? 1.200
Συντελεστής ασφαλείας χάλιμβα γ's	? 1.150
<b>Ενισχύσεις με FRP</b>	
Μέτρο ελαστικότητας FRP Ef [kN/m²]	? 3.00E+08
Οριακή εφεδικωστή αντοχή FRP ful [MPa]	? 2500.0
Οριακή ανηγγελένη παραμόρφωση εuf	? 1.50E-2
Συνοπικό πάχος υλικού FRP tf [mm]	? 0.5
<b>Ενισχύσεις με μεταλλικό κλιοβό</b>	
Ποιότητα χάλιμβα	? S 235
Τάση διαρροής fyj [MPa]	? 235
Μέτρο ελαστικότητας E [kN/mm²]	? 2.00E+08
Λόγος συντελεστών προτιθέμενων υλικών γ'm/γm [ΚΑΝ.ΕΠΕ. 4.5.3.2.α]	? 1.050
<b>Συντελεστές Μηχανικών χαρακτηριστικών :</b>	
Ροτή θιαρροής & αστοχίας M=M'/M	? 1.000
Στροφή θιαρροής rdj=θy*/θy	? 1.000
Στροφή θιαρροής (ενίσχυση με μανδύα) rdjy=θy*/θy	? 1.050

Γενικά	
Τυχηματική εκκεντρότητα	? Οχι
Φαινόμενα 2ος τάξης (Pd)	? Ναι
Πλήθος Αξονικών (Αληθηλεπιδραστή N-My-Mz)	? 5
Γωνία στροφής χορδής θι για αρθρωνικές διατομές	? Εμπειρικό μοντέλο (EC8-3 (A.1))
yel για VR [ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡ. Ζ. ή EC8 A3.3.1]	? 1.000
Επιρροή περισφιγής στα διαγράμματα αντοχής	? Ναι
Γωνία στροφής χορδής θSD (θB) βάσει	? EC8
Έλεγχος διάτημης κόμβου	? Ναι
<b>Pushover</b>	
A' Κατανομή φόρτισης	? Ομοιόμορφη
B' Κατανομή φόρτισης	? Ισομορφική
Συντελεστής συνδασμού εγκάρσιας φόρτισης [%]	? 30.0
Άσπιτες τοιχοπλιθρώσεις ενεργές	? Οχι
Ενισχυμένες τοιχοπλιθρώσεις ενεργές	? Οχι
Τοιχοματοπόισεις πλαισίων ενεργές	? Οχι
Υποιδογισμός στοχευόμενης μετακίνησης	? Ναι
Έλεγχος VRSL5, VRsqual	? Ναι
<b>Μέθοδος m. q</b>	
Αποτίμηση με ελαστική ανάλυση	? Μέθοδος συντελεστών m
Αύξηση m. q	? Ναι
Συντελεστής αύξησης m. q	? 1.250
Συντ. υπεραντοχής qDL	? 1.000
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qDL	? 1.100
Συντ. υπεραντοχής qSD	? 1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qSD	? 1.700
Συντ. υπεραντοχής qUNC	? 1.100
Συντ. σεισμικής συμπεριφοράς qUNC	? 2.400
Μέγιστη τιμή συντελεστών m. τ. m. max=q'k, k=...	? 10.000
Έλεγχος VRSL5, VRsqual	? Ναι
Έλεγχος διάτημης δοκών	? Ναι
Λόγος C1 = δινel/Sel	? 1.000
Μέθοδος υπολογισμού πλόγων ανενόρκειας l	? Ακριβής
<b>Χρονολογία</b>	
Κατακόρυφη συντοτάσσα	? Οχι
Άσπιτες τοιχοπλιθρώσεις ενεργές	? Οχι

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

<b>Χαρακτηριστικά φάσματος</b>	
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αφβ [°g]	? 0.160
Συντελεστής απομειωτής γι	? 1.000
<b>Παράμετροι φάσματος - Τιμές αναφοράς [Σπουδαιότητα II]</b>	
Συμβατικός χρόνος ζωής TL [έτη]	? 50
Υποθοιχισμός φάσματος αποίτησης βάσει...	? Πιθανότητας υπέρβασης PR
Πιθανότητα υπέρβασης PLR [%]	? 9.99
Περίοδος επαναφοράς TLR [έτη]	? 475.0
Εκθέτης k	? 3.000
<b>DL - Περιορισμός βλαβών</b>	
Στάδιμη επιτελεστικότητας DL	? 1η διαρροή δοκού ή υποστή/τος*
DL - Περίοδος επαναφοράς T_DL [Έτη]	? 72.1
DL - Πιθανότητα υπέρβασης P_DL [%]	? 50.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γήγερη)_DL	? 0.085
<b>SD - Σημαντικές βλάβες</b>	
Στάδιμη επιτελεστικότητας SD	? 1η υπέρβαση ορίου σε υποστή/μια ή κύρια δοκό*
SD - Περίοδος επαναφοράς T_SDR [Έτη]	? 474.6
SD - Πιθανότητα υπέρβασης P_SDR [%]	? 10.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γήγερη)_SD	? 0.160
<b>NC - Οιονεί κατάρρευση</b>	
Στάδιμη επιτελεστικότητας NC	? Όχι
NC - Περίοδος επαναφοράς T_NCR [Έτη]	? 974.8
NC - Πιθανότητα υπέρβασης P_NCR [%]	? 5.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (γήγερη)_NC	? 0.203
<b>Όρια επιτελεστικότητας</b>	
Αριθμός υποστυλωμάτων n	? 2
<b>Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής</b>	
Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής	? EC8-1
Σεισμικός συντελεστής ε	? 0.080

Εικ. 4.17 Παράμετροι επίλυσης φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση των τοπικών δεικτών m

**Χρονοϊστορία - Λόγοι επάρκειας μελών (Απαίτηση/Ικανότητα)**

(Ανάλυση χωρίς άπολες τοιχοπληρώσεις)

**Πίνακες δοκών**

**Συγκεντρωτικός πίνακας λόγων επάρκειας Δοκών**

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λει (10% / 50)	DL λ m	SD λ m	DL λVY	SD
Δ1.1(0), Λ 32(0), κ Δ1.1(0), 2(0), κ	2.79! 0.68	1.51! 0.42	1.00 1.00	0.51 0.31	5.84 3.02
Δ1.2(0), 2(0), κ Δ1.2(0), 3(0), κ	1.93 1.96	0.82 0.82	1.00 1.00	0.38 0.38	3.02 3.02
Δ1.3(0), 3(0), Δ1.3(0), Λ 33(0), κ	0.69 2.86!	0.44 1.53!	1.00 1.00	0.32 0.48	3.02 5.89
Δ2.1(0), Λ 25(0), κ Δ2.1(0), Λ 26(0), κ	0.19 0.17	0.13 0.15	1.00 1.00	0.07 0.15	5.91 3.11
Δ2.2(0), Λ 26(0), κ Δ2.2(0), Λ 27(0), κ	0.19 0.20	0.17 0.18	1.00 1.00	0.16 0.16	3.11 3.11
Δ2.3(0), Λ 27(0), κ Δ2.3(0), Λ 28(0), κ	0.18 0.21	0.16 0.14	1.00 1.00	0.15 0.08	3.11 5.92
Δ3.1(0), 5(0), κ Δ3.1(0), 6(0), κ	1.60 0.57	0.84 0.36	1.00 1.00	0.33 0.24	3.92 3.16
Δ3.2(0), 6(0), κ Δ3.2(0), 7(0), κ	1.53 1.69	0.75 0.85	1.00 1.00	0.28 0.28	3.22 3.16
Δ3.3(0), 7(0), κ Δ3.3(0), 8(0), κ	0.57 1.57	0.38 0.83	1.00 1.00	0.25 0.33	3.10 3.97
Δ4.1(0), 9(0), κ Δ4.1(0), 10(0), κ	1.47 0.87	0.77 0.41	1.00 1.00	0.32 0.23	3.95 3.09
Δ4.2(0), 10(0), κ Δ4.2(0), 11(0), κ	1.57 1.45	0.79 0.71	1.00 1.00	0.27 0.27	3.16 3.18
Δ4.3(0), 11(0), κ Δ4.3(0), 12(0), κ	0.53 1.52	0.35 0.81	1.00 1.00	0.23 0.31	3.12 3.93
Δ5.1(0), Λ 21(0), κ Δ5.1(0), Λ 22(0), κ	0.22 0.11	0.13 0.09	1.00 1.00	0.06 0.08	5.88 3.10
Δ5.2(0), Λ 22(0), κ Δ5.2(0), Λ 23(0), κ	0.10 0.17	0.08 0.16	1.00 1.00	0.07 0.15	3.09 3.09
Δ5.3(0), Λ 23(0), κ Δ5.3(0), Λ 24(0), κ	0.18 0.23	0.16 0.14	1.00 1.00	0.15 0.07	3.10 5.90
Δ6.1(0), Λ 30(0), κ Δ6.1(0), 14(0), κ	0.92 0.33	0.48 0.21	1.00 1.00	0.17 0.16	5.12 2.91
Δ6.2(0), 14(0), κ Δ6.2(0), 15(0), κ	0.88 0.50	0.42 0.38	1.00 1.00	0.21 0.23	2.91 2.87
Δ6.3(0), 15(0), κ Δ6.3(0), Λ 36(0), κ	0.32 0.92	0.21 0.48	1.00 1.00	0.17 0.17	2.88 5.12
Δ7.1(0), 17(0), κ Δ7.1(0), 18(0), κ	1.26 0.55	0.67 0.37	1.00 1.00	0.22 0.28	5.09 3.48
Δ7.2(0), 18(0), κ Δ7.2(0), 19(0), κ	0.68 0.67	0.43 0.42	1.00 1.00	0.29 0.29	3.48 3.48
Δ7.3(0), 19(0), κ Δ7.3(0), 20(0), κ	0.55 1.24	0.37 0.65	1.00 1.00	0.28 0.23	3.48 5.10
Δ8.1(0), 17(0), κ Δ8.1(0), Λ 30(0), κ	0.73 0.90	0.39 0.52	1.00 1.00	0.23 0.30	3.15 3.07
Δ8.4(0), Λ 29(0), κ Δ8.5(0), 9(0), κ	1.20 1.19	0.83 0.57	1.00 1.00	0.47 0.31	3.17 3.43
Δ8.6(0), 9(0), κ Δ8.6(0), 5(0), κ	0.72 0.48	0.37 0.31	1.00 1.00	0.26 0.24	3.18 3.13
Δ8.7(0), 5(0), κ Δ8.8(0), Λ 31(0), κ	0.88 1.24	0.55 0.77	1.00 1.00	0.37 0.49	3.61 3.99
Δ9.1(0), 18(0), κ Δ9.1(0), 14(0), κ	1.41 0.55	0.54 0.26	1.00 1.00	0.48 0.14	1.91 1.82
Δ9.2(0), 14(0), κ Δ9.3(0), 10(0), κ	0.38 0.61	0.29 0.42	1.00 1.00	0.17 0.34	3.05 3.09
Δ9.4(0), 10(0), κ Δ9.4(0), 6(0), κ	0.73 0.68	0.46 0.49	1.00 1.00	0.33 0.30	2.70 2.70
Δ9.5(0), 6(0), κ Δ9.6(0), 2(0), κ	0.64 1.02	0.44 0.63	1.00 1.00	0.34 0.38	3.07 4.27
Δ10.1(0), 19(0), κ	1.51	0.64	1.00	0.39	1.87
				0.40	0.65

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL		SD		DL λVv	
		λ	m	λ	m	λ	Vv
Δ10.1(0), 15(0), κ	0.68	0.40	1.00	0.27	3.11	0.36	0.62
Δ10.2(0), 15(0), κ	0.81	0.44	1.00	0.13	6.19	0.30	0.42
Δ10.3(0), 11(0), κ	0.51	0.33	1.00	0.26	2.89	0.33	0.45
Δ10.4(0), 11(0), κ	1.57	0.73	1.00	0.30	2.59	0.60	0.92
Δ10.4(0), 7(0), κ	0.67	0.42	1.00	0.31	2.76	0.79	1.16!
Δ10.5(0), 7(0), κ	0.67	0.46	1.00	0.35	3.22	0.42	0.53
Δ10.6(0), 3(0), κ	1.01	0.63	1.00	0.38	4.23	0.54	0.58
Δ11.1(0), 20(0), κ	0.72	0.38	1.00	0.22	3.15	0.26	0.44
Δ11.1(0), Λ 36(0), κ	0.99	0.51	1.00	0.30	3.07	0.27	0.45
Δ11.4(0), Λ 35(0), κ	1.20	0.80	1.00	0.47	3.21	0.48	0.58
Δ11.5(0), 12(0), κ	1.16	0.56	1.00	0.30	3.43	0.38	0.53
Δ11.6(0), 12(0), κ	0.72	0.36	1.00	0.25	3.19	0.27	0.41
Δ11.6(0), 8(0), κ	0.48	0.31	1.00	0.24	3.14	0.27	0.39
Δ11.7(0), 8(0), κ	0.87	0.55	1.00	0.38	3.61	0.39	0.44
Δ11.8(0), Λ 34(0), κ	1.18	0.74	1.00	0.47	3.88	0.40	0.42
Δ1.1(1), Λ 32(1), κ	1.48	0.84	1.00	0.39	5.02	0.31	0.33
Δ1.2(1), 2(1), κ	0.77	0.53	1.00	0.40	3.45	0.42	0.44
Δ1.3(1), 2(1), κ	0.86	0.57	1.00	0.42	3.43	0.46	0.48
Δ1.5(1), 3(1), κ	0.74	0.48	1.00	0.36	3.20	0.47	0.55
Δ1.6(1), 3(1), κ	0.75	0.50	1.00	0.38	3.20	0.45	0.50
Δ1.7(1), 4(1), κ	1.23	0.73	1.00	0.45	3.69	0.37	0.39
Δ2.1(1), 5(1), κ	1.45	0.75	1.00	0.31	4.02	0.29	0.35
Δ2.2(1), 6(1), κ	0.75	0.51	1.00	0.40	3.07	0.42	0.54
Δ2.3(1), 6(1), κ	0.88	0.64	1.00	0.40	3.06	0.70	0.83
Δ2.5(1), 7(1), κ	0.77	0.79	1.00	0.34	2.93	0.49	0.65
Δ2.6(1), 7(1), κ	0.63	0.43	1.00	0.35	2.94	0.42	0.53
Δ2.7(1), 8(1), κ	1.20	0.66	1.00	0.30	4.34	0.29	0.34
Δ3.1(1), 9(1), κ	1.61	0.81	1.00	0.36	3.79	0.30	0.41
Δ3.1(1), 10(1), κ	0.61	0.39	1.00	0.29	2.94	0.33	0.45
Δ3.2(1), 10(1), κ	1.59	0.75	1.00	0.30	2.94	0.34	0.53
Δ3.2(1), 11(1), κ	0.71	0.69	1.00	0.30	2.83	0.33	0.50
Δ3.3(1), 11(1), κ	0.57	0.37	1.00	0.29	2.84	0.32	0.44
Δ3.3(1), 12(1), κ	1.66	0.86	1.00	0.36	3.95	0.29	0.39
Δ4.1(1), Λ 30(1), κ	1.13	0.58	1.00	0.23	5.12	0.15	0.21
Δ4.1(1), 14(1), κ	0.38	0.27	1.00	0.16	3.10	0.16	0.23
Δ4.2(1), 14(1), κ	1.10	0.54	1.00	0.21	3.09	0.21	0.33
Δ4.2(1), 15(1), κ	1.07	0.51	1.00	0.23	3.09	0.21	0.34
Δ4.3(1), 15(1), κ	0.39	0.24	1.00	0.17	3.10	0.17	0.23
Δ4.3(1), Λ 36(1), κ	1.13	0.59	1.00	0.22	5.12	0.14	0.20
Δ5.1(1), 17(1), κ	0.80	0.41	1.00	0.26	2.80	0.29	0.46
Δ5.1(1), Λ 30(1), κ	1.05	0.59	1.00	0.43	2.77	0.24	0.41
Δ5.4(1), Λ 29(1), κ	1.91	0.91	1.00	0.47	3.26	0.39	0.51
Δ5.4(1), 9(1), κ	1.27	0.61	1.00	0.32	3.43	0.41	0.53
Δ5.5(1), 9(1), κ	0.79	0.41	1.00	0.29	3.18	0.33	0.50
Δ5.5(1), 5(1), κ	0.86	0.38	1.00	0.25	3.10	0.29	0.43
Δ5.6(1), 5(1), κ	1.02	0.62	1.00	0.41	3.52	0.36	0.37
Δ5.6(1), Λ 31(1), κ	1.23	0.77	1.00	0.52	3.46	0.35	0.37
Δ6.1(1), Λ 23(1), κ	0.22	0.12	1.00	0.04	6.74	0.21	0.23
Δ6.1(1), Λ 18(1), κ	0.22	0.13	1.00	0.05	6.74	0.21	0.22
Δ7.1(1), Λ 24(1), κ	0.35	0.18	1.00	0.06	3.81	0.20	0.23
Δ7.1(1), Λ 19(1), κ	0.28	0.15	1.00	0.05	6.17	0.18	0.19
Δ8.1(1), Λ 25(1), κ	0.48	0.25	1.00	0.08	3.48	0.20	0.22
Δ8.1(1), Λ 21(1), κ	0.40	0.21	1.00	0.07	4.61	0.18	0.18
Δ9.1(1), Λ 26(1), κ	0.20	0.11	1.00	0.04	6.17	0.21	0.23
Δ9.1(1), Λ 22(1), κ	0.21	0.12	1.00	0.05	6.17	0.20	0.20
Δ10.1(1), 14(1), κ	2.10	1.04!	1.00	0.46	3.73	0.35	0.38
Δ10.1(1), 10(1), κ	2.00	0.96	1.00	0.35	3.03	0.34	0.50
Δ11.1(1), 20(1), κ	0.77	0.40	1.00	0.25	2.80	0.28	0.44
Δ11.1(1), Λ 36(1), κ	1.02	0.56	1.00	0.40	2.77	0.25	0.40
Δ11.4(1), Λ 35(1), κ	1.85	0.89	1.00	0.49	3.40	0.38	0.49
Δ11.4(1), 12(1), κ	1.20	0.56	1.00	0.32	3.43	0.40	0.53
Δ11.5(1), 12(1), κ	0.77	0.41	1.00	0.29	3.19	0.34	0.49
Δ11.5(1), 8(1), κ	0.82	0.37	1.00	0.23	3.01	0.31	0.47
Δ11.6(1), 8(1), κ	1.04	0.60	1.00	0.39	3.40	0.41	0.43
Δ11.6(1), Λ 34(1), κ	1.29	0.81	1.00	0.56	3.47	0.34	0.36
Δ12.1(1), 15(1), κ	1.93	0.96	1.00	0.44	3.80	0.35	0.38
Δ12.1(1), 11(1), κ	2.03	0.99	1.00	0.34	3.06	0.33	0.50
Δ1.1(2), Λ 32(2), κ	1.58	0.75	1.00	0.39	4.00	0.29	0.30

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	$\lambda_{el}$ (10% / 50)	DL		SD		DL $\lambda_{Vv}$	
		$\lambda$	m	$\lambda$	m	DL	SD
Δ1.2(2), 2(2), κ	0.79	0.55	1.00	0.43	3.55	0.35	0.37
Δ1.3(2), 2(2), κ	0.83	0.57	1.00	0.43	3.49	0.41	0.43
Δ1.5(2), 3(2), κ	0.89	0.59	1.00	0.43	3.45	0.42	0.44
Δ1.6(2), 3(2), κ	0.92	0.62	1.00	0.46	3.44	0.39	0.41
Δ1.7(2), 4(2), κ	1.27	0.77	1.00	0.48	3.75	0.35	0.37
Δ2.1(2), 5(2), κ	1.84	0.91	1.00	0.36	3.75	0.30	0.37
Δ2.2(2), 6(2), κ	0.77	0.54	1.00	0.42	3.32	0.38	0.41
Δ2.3(2), 6(2), κ	0.84	0.55	1.00	0.41	3.32	0.42	0.49
Δ2.5(2), 7(2), κ	0.69	0.45	1.00	0.33	3.09	0.42	0.55
Δ2.6(2), 7(2), κ	0.63	0.44	1.00	0.35	3.10	0.39	0.49
Δ2.7(2), 8(2), κ	1.34	0.75	1.00	0.37	4.37	0.31	0.34
Δ3.1(2), 9(2), κ	1.95	0.85	1.00	0.36	3.94	0.27	0.34
Δ3.1(2), 10(2), κ	0.57	0.37	1.00	0.28	3.13	0.33	0.45
Δ3.2(2), 10(2), κ	0.71	0.46	1.00	0.29	3.12	0.32	0.47
Δ3.2(2), 11(2), κ	0.71	0.44	1.00	0.32	3.12	0.33	0.49
Δ3.3(2), 11(2), κ	0.61	0.41	1.00	0.31	3.14	0.35	0.46
Δ3.3(2), 12(2), κ	2.02	1.07!	1.00	0.36	5.11	0.26	0.31
Δ4.1(2), Λ 30(2), κ	1.12	0.58	1.00	0.23	5.12	0.14	0.21
Δ4.1(2), 14(2), κ	0.61	0.27	1.00	0.17	3.30	0.16	0.23
Δ4.2(2), 14(2), κ	1.06	0.52	1.00	0.23	3.29	0.20	0.33
Δ4.2(2), 15(2), κ	1.03	0.49	1.00	0.24	3.29	0.21	0.33
Δ4.3(2), 15(2), κ	0.45	0.28	1.00	0.19	3.30	0.17	0.23
Δ4.3(2), Λ 36(2), κ	1.13	0.59	1.00	0.21	5.12	0.14	0.20
Δ5.1(2), 17(2), κ	0.78	0.40	1.00	0.26	2.80	0.30	0.46
Δ5.1(2), Λ 30(2), κ	1.06	0.61	1.00	0.44	2.77	0.24	0.41
Δ5.4(2), Λ 29(2), κ	1.39	1.11!	1.00	0.58	3.19	0.41	0.50
Δ5.4(2), 9(2), κ	1.03	0.49	1.00	0.27	3.44	0.37	0.48
Δ5.5(2), 9(2), κ	0.71	0.37	1.00	0.26	3.19	0.31	0.47
Δ5.5(2), 5(2), κ	0.82	0.41	1.00	0.29	3.19	0.32	0.47
Δ5.6(2), 5(2), κ	1.02	0.63	1.00	0.41	3.63	0.31	0.32
Δ5.6(2), Λ 31(2), κ	1.38	0.90	1.00	0.65	3.10	0.32	0.35
Δ6.1(2), Λ 23(2), κ	0.21	0.12	1.00	0.04	6.74	0.21	0.23
Δ6.1(2), Λ 18(2), κ	0.23	0.13	1.00	0.05	6.74	0.21	0.22
Δ7.1(2), Λ 24(2), κ	0.31	0.17	1.00	0.05	3.81	0.20	0.22
Δ7.1(2), Λ 19(2), κ	0.28	0.15	1.00	0.05	6.17	0.18	0.19
Δ8.1(2), Λ 25(2), κ	0.42	0.22	1.00	0.07	3.48	0.20	0.22
Δ8.1(2), Λ 21(2), κ	0.38	0.20	1.00	0.06	4.61	0.18	0.18
Δ9.1(2), Λ 26(2), κ	0.20	0.11	1.00	0.04	6.74	0.21	0.22
Δ9.1(2), Λ 22(2), κ	0.22	0.13	1.00	0.05	6.74	0.21	0.22
Δ10.1(2), 14(2), κ	1.70	0.97	1.00	0.49	4.33	0.24	0.28
Δ10.1(2), 10(2), κ	2.52!	1.22!	1.00	0.36	2.95	0.35	0.46
Δ11.1(2), 20(2), κ	0.73	0.38	1.00	0.24	2.80	0.27	0.42
Δ11.1(2), Λ 36(2), κ	1.40	0.80	1.00	0.53	3.09	0.23	0.38
Δ11.4(2), Λ 35(2), κ	1.45	1.03!	1.00	0.59	3.31	0.40	0.49
Δ11.4(2), 12(2), κ	0.95	0.44	1.00	0.26	3.43	0.36	0.48
Δ11.5(2), 12(2), κ	0.66	0.35	1.00	0.25	3.20	0.30	0.45
Δ11.5(2), 8(2), κ	0.75	0.38	1.00	0.27	3.20	0.30	0.45
Δ11.6(2), 8(2), κ	1.07	0.61	1.00	0.39	3.63	0.30	0.32
Δ11.6(2), Λ 34(2), κ	1.33	0.87	1.00	0.65	3.00	0.32	0.34
Δ12.1(2), 15(2), κ	1.67	0.95	1.00	0.48	4.33	0.24	0.28
Δ12.1(2), 11(2), κ	2.44	1.16!	1.00	0.37	2.95	0.35	0.46
Δ1.1(3), Λ 32(3), κ	0.92	0.49	1.00	0.21	5.07	0.23	0.29
Δ1.2(3), 2(3), κ	0.67	0.49	1.00	0.39	3.91	0.30	0.31
Δ1.3(3), 2(3), κ	0.67	0.49	1.00	0.39	3.93	0.34	0.38
Δ1.5(3), 3(3), κ	0.86	0.61	1.00	0.45	4.10	0.37	0.39
Δ1.6(3), 3(3), κ	0.94	0.66	1.00	0.49	4.09	0.29	0.30
Δ1.7(3), 4(3), κ	1.44	0.88	1.00	0.47	5.08	0.26	0.30
Δ2.1(3), 5(3), κ	1.08	0.60	1.00	0.27	5.09	0.21	0.28
Δ2.2(3), 6(3), κ	0.68	0.52	1.00	0.43	3.78	0.30	0.31
Δ2.3(3), 6(3), κ	0.59	0.46	1.00	0.39	3.79	0.30	0.35
Δ2.5(3), 7(3), κ	0.60	0.46	1.00	0.38	3.79	0.31	0.35
Δ2.6(3), 7(3), κ	0.70	0.54	1.00	0.44	3.79	0.29	0.31
Δ2.7(3), 8(3), κ	1.11	0.59	1.00	0.25	5.11	0.22	0.29
Δ3.1(3), 9(3), κ	1.12	0.58	1.00	0.23	5.10	0.20	0.26
Δ3.1(3), 10(3), κ	0.37	0.27	1.00	0.21	3.36	0.27	0.33
Δ3.2(3), 10(3), κ	0.35	0.25	1.00	0.20	3.36	0.20	0.25
Δ3.2(3), 11(3), κ	0.39	0.28	1.00	0.23	3.36	0.22	0.27
Δ3.3(3), 11(3), κ	0.42	0.31	1.00	0.25	3.37	0.28	0.33

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL λ m	SD λ m	DL λνγ	SD
Δ3.3(3), 12(3), κ	1.16	0.62	1.00	0.20	5.74
Δ4.1(3), Λ 30(3), κ	0.63	0.33	1.00	0.12	5.12
Δ4.1(3), 14(3), κ	0.28	0.16	1.00	0.11	3.30
Δ4.2(3), 14(3), κ	0.61	0.29	1.00	0.15	3.29
Δ4.2(3), 15(3), κ	0.58	0.26	1.00	0.16	3.29
Δ4.3(3), 15(3), κ	0.28	0.18	1.00	0.13	3.30
Δ4.3(3), Λ 36(3), κ	0.64	0.34	1.00	0.11	5.12
Δ5.1(3), 17(3), κ	0.39	0.20	1.00	0.13	2.80
Δ5.1(3), Λ 30(3), κ	0.84	0.49	1.00	0.33	3.09
Δ5.4(3), Λ 29(3), κ	1.21	0.73	1.00	0.45	3.79
Δ5.4(3), 9(3), κ	0.54	0.25	1.00	0.15	3.44
Δ5.5(3), 9(3), κ	0.32	0.20	1.00	0.15	3.19
Δ5.5(3), 5(3), κ	0.42	0.26	1.00	0.18	3.40
Δ5.6(3), 5(3), κ	0.64	0.39	1.00	0.25	3.89
Δ5.6(3), Λ 31(3), κ	1.54	0.97	1.00	0.59	4.58
Δ6.1(3), Λ 23(3), κ	0.16	0.09	1.00	0.04	6.12
Δ6.1(3), Λ 18(3), κ	0.19	0.11	1.00	0.05	6.12
Δ7.1(3), Λ 24(3), κ	0.29	0.16	1.00	0.05	5.92
Δ7.1(3), Λ 19(3), κ	0.26	0.15	1.00	0.06	5.92
Δ8.1(3), Λ 25(3), κ	0.41	0.21	1.00	0.05	4.06
Δ8.1(3), Λ 21(3), κ	0.36	0.20	1.00	0.07	6.20
Δ9.1(3), Λ 26(3), κ	0.16	0.09	1.00	0.04	6.12
Δ9.1(3), Λ 22(3), κ	0.19	0.11	1.00	0.05	6.12
Δ10.1(3), 14(3), κ	1.08	0.62	1.00	0.29	5.08
Δ10.1(3), 10(3), κ	1.03	0.50	1.00	0.19	3.60
Δ11.1(3), 20(3), κ	0.36	0.19	1.00	0.12	2.80
Δ11.1(3), Λ 36(3), κ	0.78	0.45	1.00	0.31	3.09
Δ11.4(3), Λ 35(3), κ	1.14	0.69	1.00	0.43	3.79
Δ11.4(3), 12(3), κ	0.50	0.23	1.00	0.15	3.43
Δ11.5(3), 12(3), κ	0.30	0.19	1.00	0.14	3.20
Δ11.5(3), 8(3), κ	0.37	0.22	1.00	0.15	3.41
Δ11.6(3), 8(3), κ	0.68	0.38	1.00	0.23	3.89
Δ11.6(3), Λ 34(3), κ	1.27	0.83	1.00	0.59	3.52
Δ12.1(3), 15(3), κ	1.08	0.61	1.00	0.28	5.08
Δ12.1(3), 11(3), κ	1.09	0.51	1.00	0.22	3.59

*Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος Ροπής*

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	Δ1.3(0)	Κύριο	<b>1.53!</b>
SD	Δ5.6(2)	Κύριο	0.65

*Μέγιστα λόγων επάρκειας δοκών - Έλεγχος διάτμησης*

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	Δ10.4(0)	Κύριο	0.79
SD	Δ10.4(0)	Κύριο	<b>1.16!</b>

*Πίνακες υποστυλωμάτων*

*Συγκεντρωτικός πίνακας λόγων επάρκειας Υποστυλωμάτων*

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL λ m	SD λ m	DL λν	SD
K1(0), κάτω, κ	1.47	0.80	1.00	0.80	1.85
K1(0), άνω, κ	1.19	0.72	1.00	0.69	1.98
K1(1), κάτω, κ	0.77	0.54	1.00	0.56	1.74
K1(1), άνω, κ	0.90	0.58	1.00	0.59	1.51
K1(2), κάτω, κ	0.84	0.53	1.00	0.51	2.02
K1(2), άνω, κ	0.90	0.59	1.00	0.65	1.58
K1(3), κάτω, κ	0.78	0.57	1.00	0.54	2.10
K1(3), άνω, κ	0.97	0.65	1.00	0.67	1.66
K2(0), κάτω, κ	1.03	0.56	1.00	0.64	1.61
K2(0), άνω, κ	0.78	0.44	1.00	0.54	1.49
K2(1), κάτω, κ	0.83	0.45	1.00	0.49	1.65
K2(1), άνω, κ	0.94	0.51	1.00	0.52	1.67

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL		SD		y:	DL	λV	SD
		λ	m	λ	m				
K2(2), κάτω, κ	1.25	0.68	1.00	0.58	2.02	y:	0.60	1.11!	
K2(2), άνω, κ	1.28	0.70	1.00	0.57	2.06	z:	0.19	0.28	
K2(3), κάτω, κ	1.24	0.66	1.00	0.44	2.91	y:	0.52	0.98	
K2(3), άνω, κ	1.35	0.72	1.00	0.52	2.82	z:	0.12	0.17	
K3(0), κάτω, κ	1.01	0.55	1.00	0.66	1.55	y:	0.58	1.08!	
K3(0), άνω, κ	0.79	0.45	1.00	0.55	1.48	z:	0.39	0.67	
K3(1), κάτω, κ	0.85	0.47	1.00	0.54	1.66	y:	0.56	1.03!	
K3(1), άνω, κ	0.95	0.52	1.00	0.56	1.68	z:	0.16	0.27	
K3(2), κάτω, κ	1.32	0.72	1.00	0.62	2.20	y:	0.18	0.25	
K3(2), άνω, κ	1.27	0.69	1.00	0.60	2.27	z:	0.66	1.22!	
K3(3), κάτω, κ	1.07	0.57	1.00	0.49	2.22	y:	0.10	0.16	
K3(3), άνω, κ	1.14	0.61	1.00	0.51	2.26	z:	0.49	0.92	
K4(0), κάτω, κ	1.37	0.74	1.00	0.77	1.81	sls:	-	-	
K4(0), άνω, κ	1.08	0.66	1.00	0.64	1.88	z:	0.38	0.69	
K4(1), κάτω, κ	0.85	0.59	1.00	0.61	1.77	sls:	-	-	
K4(1), άνω, κ	0.83	0.51	1.00	0.56	1.54	z:	0.50	0.79	
K4(2), κάτω, κ	0.82	0.56	1.00	0.52	2.19	sls:	-	-	
K4(2), άνω, κ	0.90	0.59	1.00	0.65	1.61	z:	0.47	0.75	
K4(3), κάτω, κ	0.75	0.56	1.00	0.52	2.29	sls:	-	-	
K4(3), άνω, κ	0.84	0.57	1.00	0.60	1.70	z:	0.32	0.46	
K5(0), κάτω, κ	1.14	0.61	1.00	0.73	1.57	y:	0.40	0.71	
K5(0), άνω, κ	1.12	0.61	1.00	0.73	1.58	z:	0.51	0.91	
K5(1), κάτω, κ	1.54	0.87	1.00	0.84	1.89	y:	0.35	0.66	
K5(1), άνω, κ	1.48	0.84	1.00	0.80	1.94	z:	0.76	1.33!	
K5(2), κάτω, κ	1.71	0.95	1.00	0.71	2.58	y:	0.29	0.53	
K5(2), άνω, κ	1.68	0.94	1.00	0.70	2.44	z:	0.73	1.15!	
K5(3), κάτω, κ	1.53 <sup>(3)</sup>	0.87	1.00	0.54	3.62	y:	0.28	0.50	
K5(3), άνω, κ	1.67 <sup>(3)</sup>	0.94	1.00	0.54	2.73	z:	0.60	0.99	
K6(0), κάτω, κ	1.12	0.60	1.00	0.71	1.58	y:	0.58	1.13!	
K6(0), άνω, κ	0.96	0.54	1.00	0.61	1.59	z:	0.58	1.05!	
K6(1), κάτω, κ	0.87	0.49	1.00	0.54	1.68	y:	0.56	0.99	
K6(1), άνω, κ	0.87	0.49	1.00	0.41	2.03	z:	0.25	0.45	
K6(2), κάτω, κ	1.16	0.64	1.00	0.53	2.02	y:	0.66	1.20!	
K6(2), άνω, κ	1.22	0.67	1.00	0.53	2.66	z:	0.10	0.19	
K6(3), κάτω, κ	1.21	0.67	1.00	0.46	2.85	y:	0.53	0.96	
K6(3), άνω, κ	1.33	0.74	1.00	0.57	2.73	z:	0.12	0.18	
K7(0), κάτω, κ	1.11	0.60	1.00	0.71	1.57	y:	0.59	1.10!	
K7(0), άνω, κ	0.93	0.52	1.00	0.60	1.58	z:	0.57	1.03!	
K7(1), κάτω, κ	0.91	0.52	1.00	0.57	1.70	y:	0.60	1.05!	
K7(1), άνω, κ	0.92	0.52	1.00	0.43	2.09	z:	0.26	0.46	
K7(2), κάτω, κ	1.23	0.68	1.00	0.55	2.11	y:	0.71	1.27!	
K7(2), άνω, κ	1.30	0.73	1.00	0.56	2.75	z:	0.11	0.19	
K7(3), κάτω, κ	1.28	0.72	1.00	0.50	3.13	y:	0.54	0.91	
K7(3), άνω, κ	1.39	0.78	1.00	0.55	3.08	z:	0.11	0.17	
K8(0), κάτω, κ	1.14	0.64	1.00	0.72	1.55	y:	0.38	0.71	
K8(0), άνω, κ	1.10	0.60	1.00	0.72	1.56	z:	0.49	0.89	
K8(1), κάτω, κ	1.53	0.87	1.00	0.83	1.77	y:	0.35	0.65	
K8(1), άνω, κ	1.48	0.83	1.00	0.76	1.95	z:	0.75	1.32!	
K8(2), κάτω, κ	1.64	0.91	1.00	0.71	2.21	y:	0.30	0.56	
K8(2), άνω, κ	1.63	0.91	1.00	0.69	2.56	z:	0.70	1.15!	
K8(3), κάτω, κ	1.48	0.83	1.00	0.53	2.13	y:	0.28	0.50	
K8(3), άνω, κ	1.61	0.90	1.00	0.53	2.14	z:	0.58	0.94	
K9(0), κάτω, κ	1.16	0.61	1.00	0.65	1.70	y:	0.35	0.66	
K9(0), άνω, κ	1.10	0.58	1.00	0.61	1.71	z:	0.43	0.82	
K9(1), κάτω, κ	1.50	0.80	1.00	0.69	1.73	y:	0.37	0.68	
K9(1), άνω, κ	1.52	0.79	1.00	0.68	1.75	z:	0.65	1.21!	
K9(2), κάτω, κ	1.72	0.92	1.00	0.76	2.05	y:	0.33	0.62	
K9(2), άνω, κ	1.75	0.94	1.00	0.75	2.17	z:	0.66	1.11!	
K9(3), κάτω, κ	1.55	0.83	1.00	0.59	1.85	y:	0.36	0.61	
K9(3), άνω, κ	1.64	0.88	1.00	0.62	1.85	z:	0.59	0.96	
K10(0), κάτω, κ	1.09	0.60	1.00	0.70	1.58	y:	0.55	1.03!	
K10(0), άνω, κ	0.92	0.53	1.00	0.61	1.59	z:	0.57	1.00	
K10(1), κάτω, κ	0.81	0.45	1.00	0.51	1.63	y:	0.50	0.91	
K10(1), άνω, κ	0.85	0.46	1.00	0.40	2.01	z:	0.43	0.74	
K10(2), κάτω, κ	1.09	0.60	1.00	0.52	1.93	y:	0.59	1.07!	
K10(2), άνω, κ	1.14	0.63	1.00	0.56	2.27	z:	0.41	0.70	
K10(3), κάτω, κ	1.08	0.61	1.00	0.54	2.49	y:	0.51	0.92	

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λελ (10% / 50)	DL		SD		z:	DL	
		λ	m	λ	m		λν	SD
K10(3), άνω, κ	1.30	0.72	1.00	0.62	2.43	z:	0.36	0.60
K11(0), κάτω, κ	1.09	0.59	1.00	0.65	1.65	y:	0.55	1.04!
K11(0), άνω, κ	0.87	0.48	1.00	0.52	1.66	z:	0.48	0.90
K11(1), κάτω, κ	0.88	0.48	1.00	0.51	1.62	y:	0.50	0.90
K11(1), άνω, κ	0.84	0.46	1.00	0.40	1.95	z:	0.39	0.69
K11(2), κάτω, κ	1.09	0.60	1.00	0.54	2.14	y:	0.58	1.06!
K11(2), άνω, κ	1.14	0.61	1.00	0.57	1.73	z:	0.39	0.66
K11(3), κάτω, κ	0.92	0.54	1.00	0.51	1.93	y:	0.47	0.83
K11(3), άνω, κ	1.07	0.63	1.00	0.61	1.97	z:	0.33	0.55
K12(0), κάτω, κ	1.21	0.65	1.00	0.64	1.69	y:	0.35	0.67
K12(0), άνω, κ	1.08	0.57	1.00	0.60	1.71	z:	0.43	0.80
K12(1), κάτω, κ	1.48	0.80	1.00	0.67	1.74	y:	0.38	0.70
K12(1), άνω, κ	1.49	0.81	1.00	0.66	1.75	z:	0.63	1.18!
K12(2), κάτω, κ	1.62	0.87	1.00	0.71	1.73	y:	0.34	0.62
K12(2), άνω, κ	1.66	0.89	1.00	0.72	2.12	z:	0.62	1.08!
K12(3), κάτω, κ	1.46	0.79	1.00	0.61	1.91	y:	0.35	0.64
K12(3), άνω, κ	1.55	0.83	1.00	0.67	1.85	z:	0.55	1.00
K13(0), κάτω, κ	0.94	0.50	1.00	0.61	1.46	sls:	-	-
K13(0), άνω, κ	0.71	0.40	1.00	0.45	1.49	z:	0.41	0.76
K13(1), κάτω, κ	0.89	0.53	1.00	0.57	1.59	sls:	-	-
K13(1), άνω, κ	0.84	0.52	1.00	0.55	1.65	z:	0.49	0.82
K13(2), κάτω, κ	0.92	0.58	1.00	0.65	1.67	sls:	-	-
K13(2), άνω, κ	0.97	0.57	1.00	0.63	1.61	z:	0.52	0.91
K13(3), κάτω, κ	0.79	0.56	1.00	0.53	2.26	sls:	-	-
K13(3), άνω, κ	0.97	0.62	1.00	0.61	1.80	z:	0.41	0.69
K14(0), κάτω, κ	1.11	0.61	1.00	0.66	1.69	y:	0.35	0.64
K14(0), άνω, κ	1.10	0.64	1.00	0.69	1.77	z:	0.48	0.84
K14(1), κάτω, κ	1.30	0.76	1.00	0.71	2.02	y:	0.39	0.73
K14(1), άνω, κ	1.16	0.64	1.00	0.64	1.89	z:	0.56	0.97
K14(2), κάτω, κ	1.34	0.69	1.00	0.58	2.05	y:	0.45	0.83
K14(2), άνω, κ	1.28	0.68	1.00	0.58	1.97	z:	0.47	0.83
K14(3), κάτω, κ	1.24	0.67	1.00	0.50	1.95	y:	0.35	0.59
K14(3), άνω, κ	1.35	0.74	1.00	0.56	1.96	z:	0.40	0.79
K15(0), κάτω, κ	1.12	0.61	1.00	0.63	1.73	y:	0.34	0.61
K15(0), άνω, κ	1.09	0.61	1.00	0.61	1.83	z:	0.42	0.76
K15(1), κάτω, κ	1.25	0.72	1.00	0.69	1.83	y:	0.40	0.74
K15(1), άνω, κ	1.28	0.64	1.00	0.64	1.79	z:	0.54	0.95
K15(2), κάτω, κ	1.32	0.68	1.00	0.54	2.01	y:	0.47	0.83
K15(2), άνω, κ	1.28	0.68	1.00	0.54	2.03	z:	0.46	0.81
K15(3), κάτω, κ	1.25	0.68	1.00	0.48	2.03	y:	0.35	0.58
K15(3), άνω, κ	1.36	0.75	1.00	0.54	2.03	z:	0.41	0.75
K16(0), κάτω, κ	0.93	0.49	1.00	0.60	1.47	sls:	-	-
K16(0), άνω, κ	0.70	0.40	1.00	0.46	1.53	z:	0.38	0.71
K16(1), κάτω, κ	0.86	0.51	1.00	0.59	1.55	sls:	-	-
K16(1), άνω, κ	0.79	0.51	1.00	0.53	1.59	z:	0.47	0.80
K16(2), κάτω, κ	0.91	0.53	1.00	0.60	1.58	sls:	-	-
K16(2), άνω, κ	0.92	0.55	1.00	0.61	1.59	z:	0.49	0.84
K16(3), κάτω, κ	0.76	0.55	1.00	0.51	2.26	sls:	-	-
K16(3), άνω, κ	0.90	0.60	1.00	0.58	1.68	z:	0.38	0.64
K17(0), κάτω, κ	1.59 <sup>(0)</sup>	0.85	1.00	0.57	1.39	y:	0.17	0.32
K17(0), άνω, κ	1.61 <sup>(0)</sup>	0.74	1.00	0.62	1.92	z:	0.19	0.32
K17(1), κάτω, κ	1.88 <sup>(1)</sup>	1.00	1.00	0.63	1.45	y:	0.27	0.48
K17(1), άνω, κ	1.87	1.00	1.00	0.58	1.46	z:	0.06	0.12
K17(2), κάτω, κ	1.90 <sup>(2)</sup>	1.00	1.00	0.62	1.98	y:	0.30	0.51
K17(2), άνω, κ	1.93 <sup>(2)</sup>	1.00	1.00	0.61	2.04	z:	0.04	0.07
K17(3), κάτω, κ	1.24	0.71	1.00	0.51	2.77	y:	0.24	0.43
K17(3), άνω, κ	1.43	0.72	1.00	0.52	2.74	z:	0.04	0.06
K18(0), κάτω, κ	0.75	0.40	1.00	0.33	1.75	y:	0.39	0.72
K18(0), άνω, κ	0.72	0.42	1.00	0.44	1.78	z:	0.37	0.65
K19(0), κάτω, κ	0.74	0.39	1.00	0.34	2.08	y:	0.40	0.70
K19(0), άνω, κ	0.68	0.39	1.00	0.41	1.76	z:	0.35	0.62
K20(0), κάτω, κ	1.57	0.73	1.00	0.58	1.39	y:	0.17	0.31
K20(0), άνω, κ	1.36	0.87	1.00	0.60	2.46	z:	0.19	0.34
K20(1), κάτω, κ	1.82	0.97	1.00	0.60	1.45	y:	0.26	0.47
K20(1), άνω, κ	1.82	0.97	1.00	0.57	1.47	z:	0.06	0.12
K20(2), κάτω, κ	1.78	0.95	1.00	0.58	2.01	y:	0.29	0.50

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Μέλος, άκρο, Κύριο/Δευτ. Σ. Μ.	λει (10% / 50)	DL λ m	SD λ m		DL λν	SD
K20(2), άνω, κ	1.80	0.96	1.00	0.56	2.05	z1:
K20(3), κάτω, κ	1.15	0.66	1.00	0.48	2.77	y1:
K20(3), άνω, κ	1.17	0.67	1.00	0.49	2.75	z1:

(π): ο μέγιστος λει των υποστυλωμάτων με σημαντική δυσκαμψία του ορόφου π.  
σις: Διατμητική ολίσθηση VR, SLS [KAN.ΕΠ.Ε. ΠΑΡ. 7Γ (Γ.6)].

**Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος Ροπής**

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K17(2)	Κύριο	<b>1.03!</b>
SD	K5(1)	Κύριο	0.84

**Μέγιστα λόγων επάρκειας υποστυλωμάτων - Έλεγχος διάτμησης**

Στάθμη Επιτελεστικότητας	Μέλος	Κύριο/ Δευτερεύον	Λόγος Επάρκειας
DL	K5(1)	Κύριο	0.76
SD	K5(1)	Κύριο	<b>1.33!</b>


Εικ. 4.18 Λόγοι ανεπάρκειας δοκών και υποστυλωμάτων από την επίλυση φορέα με ελαστική δυναμική μέθοδο, με χρήση των τοπικών δεικτών m

Χρησιμοποιήθηκαν 7 τεχνητά επιταχυνσιογραφήματα στην ελαστική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας, που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο λογισμικό και οι τελικοί λόγοι ανεπάρκειας προέκυψαν ως ο μέσος όρος των μεγίστων όλων των σεισμών (KAN.ΕΠ.Ε.5.6.3.3(γ)).

Σε δεκατρία υποστυλώματα, κυρίως λόγω ελέγχου διάτμησης και σε τρεις δοκούς λόγω κάμψης, ο δείκτης ανεπάρκειας  $\lambda >> 1$  και σε τρεις άλλες δοκούς εμφανίζεται αστοχία σε κάμψη υπό στατικά φορτία. Συνεπώς από τον συνδυασμό των δύο προαναφερθεισών αναλύσεων, στη φάση της αποτίμησης του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό χρειάζεται ανασχεδιασμό λόγω ανεπάρκειας ορισμένων μελών του.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα και των τεσσάρων μεθόδων επίλυσης, τα οποία απεικονίζονται στην Εικόνα 4.19, συμπεραίνουμε ότι το πλήθος των ανεπαρκών μελών του φορέα που προκύπτει με τις ελαστικές αναλύσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο με την ανάλυση pushover, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη μετελαστική συμπεριφορά του φορέα.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ. 4.19 Πλήθος ανεπαρκών μελών ανά μέθοδο επίλυσης

Ακόμα και μεταξύ των μεθόδων του ενιαίου συντελεστή συμπεριφοράς  $q$  και των τοπικών δεικτών  $m$ , με τη δεύτερη μέθοδο προκύπτει μικρότερος αριθμός ανεπαρκών μελών, μιας και λαμβάνει υπόψη της τη διαθέσιμη πλαστιμότητα κάθε μέλους του φορέα και τις μέσες αντοχές των υλικών και όχι τις χαρακτηριστικές αντοχές που χρησιμοποιούνται στην πρώτη μέθοδο.

Η δυνατότητα που μας δίνει ο ΚΑΝΕΠΕ να χρησιμοποιήσουμε μόνο την ανελαστική στατική μέθοδο υπό προϋποθέσεις, κατά τη φάση της αποτίμησης ενός φορέα, μας οδηγεί πολλές φορές στην εκτίμηση της επάρκειάς του και την αποφυγή επεμβάσεων.


## **5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ**

Η επιλογή των μελών (υποστυλώματα και δοκοί) του υπό εξέταση κτιρίου, τα οποία θα επιλεγούν προς ενίσχυση, προκύπτει από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αναλύσεων, της ανελαστικής στατικής ανάλυσης και της ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας με χρήση των τοπικών δεικτών τη επαυξημένων κατά 25%, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Οι στόχοι ανασχεδιασμού εν γένει μπορούν να είναι υψηλότεροι από αυτούς της αποτίμησης. Εντούτοις, στην παρούσα μελέτη, τόσο στη φάση της αποτίμησης με τον ελάχιστο στόχο B1, όσο και στη φάση του ανασχεδιασμού του φορέα, ελήφθη υπόψη και ο στόχος A2 (βλ. Παράρτημα.2.1 ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017).

Σε πρώτη φάση θα ενισχυθούν τα υποστυλώματα και οι δοκοί που εμφάνισαν ανεπάρκεια από τη συνδυαστική ανάλυση των δύο αυτών μεθόδων. Για τα μεν υποστυλώματα, παρατηρούμε ότι ο λόγος ανεπάρκειας προκύπτει  $\lambda_v > 1$  λόγω αστοχίας σε διάτμηση. Συνεπώς η επιλογή της περιμετρικής περίσφιξης της διατομής όλων των υποστυλωμάτων με ταινίες ινοπλισμένων πολυμερών FRP (πάχους 0,5 mm), αφού προηγουμένως λειανθούν και καμπυλωθούν οι κατακόρυφες ακμές τους, αναμένεται να άρει το πρόβλημα της ανεπάρκειάς τους. Για τις δε δοκούς, αυτές αστοχούν σε κάμψη, όποτε η επιλογή της αύξησης της καμπτικής τους αντοχής με αύξηση κατά 10εκ. του ύψους διατομής τους με στρώσεις εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανώτερης κατηγορίας (C30/37) αναμένεται να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το πρόσθετο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα καλύπτει όλο το πλάτος της δοκού, αφού προηγουμένως θα έχει αφαιρεθεί η κάτω επικάλυψη του υπάρχοντος κύριου οπλισμού της δοκού με εκτράχυνση της κάτω επιφάνειας μέχρι αποκαλύψεως των αδρανών. Επειδή είναι πιθανή η αποκόλληση του προστιθέμενου στοιχείου από την υφιστάμενη διατομή, λόγω ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων από τη συστολή ξηράνσεως, κρίνεται σκόπιμη η χρήση κατάλληλου χημικού πρόσθετου ή μη συρρικνούμενης κονίας, κατά την παρασκευή του νέου σκυροδέματος C30/37. Η συγκόλληση του νέου οπλισμού (4Φ16) πάνω στον παλαιό (4Φ16) γίνεται μέσω παρεμβλημάτων (καβίλιες), οι οποίες επιτελούν και το ρόλο του διατμητικού οπλισμού σύνδεσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, όπως φαίνεται και στην Εικ.5.1 (Κυριαζόπουλος, 2019).

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.5.1 Ενίσχυση κάτω πέλματος δοκού με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος  
(Κυριαζόπουλος, 2019)

Οι επιλογές των παραμέτρων πριν τη συνδυαστική επίλυση του φορέα με τα ενισχυόμενα μέλη φαίνονται ακολούθως: νέο σκυρόδεμα C30/37, νέος οπλισμός S500c, Σ.Α.Δ.: ικανοποιητική, χαρακτηριστικά FRP, ορισμός στόχων επιτελεστικότητας.

Χαρακτηρισμός μελών	?	Υφιστάμενα	?
Οπλισμοί μελών	?	Νέα & ενισχυόμενα με μανδύα	?
Αυτόματος υπολογισμός αντοχών	?	Nαι	?
<b>Νέο σκυρόδεμα</b>	?		?
Ποιότητα σκυροδέματος	?	C30/37	?
Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος $f_{ck}$ [MPa]	?	30	?
<b>Νέος οπλισμός</b>	?		?
Χαρακτηρ. αντοχή κάλυψα $f_yk$ [MPa]	?	500	?
Οριακή παραμόρφωση νέου οπλισμού $\epsilon_{su\_n}$ [%]	?	6.000	?
Χαρακτηρ. αντοχή κάλυψα συνδετήρων $f_{yw_k}$ [MPa]	?	500	?
<b>Υφιστάμενο σκυρόδεμα &amp; Οπλισμός</b>	?		?
Μέση αντοχή σκυροδέματος $f_{cm}$ [MPa]	?	16.0	?
Μέση αντοχή κάλυψα $f_{ym}$ [MPa]	?	280.0	?
Οριακή παραμόρφωση υφιστάμενου οπλισμού $\epsilon_{su\_e}$ [%]	?	10.000	?
Μέση αντοχή κάλυψα συνδετήρων $f_{yw_m}$ [MPa]	?	280.0	?
<b>Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ.) υφιστάμενων μηλικών - Συντ. ασφαλείας</b>	?		?
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ) υπορρόμπιος	?	KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)	?
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών σκυροδέματος CFc	?	1.200	?
Συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος γ'c	?	1.500	?
Επίπεδο γνώσης (Σ.Α.Δ) κάλυψα οπλισμού	?	KL2 - Κανονική (Ικανοποιητική)	?
Συντελεστής εμπιστοσύνης χαρακτηριστικών κάλυψα CFs	?	1.200	?
Συντελεστής ασφαλείας κάλυψα γ's	?	1.150	?
<b>Ενισχύσεις με FRP</b>	?		?
Μέτρο ελαστικότητας FRP Ei [kN/m <sup>2</sup> ]	?	3.00E+08	?
Οριακή εφεκτική αντοχή FRP Iul [MPa]	?	250.0	?
Οριακή ανηγμένη παραμόρφωση εul	?	1.50E-2	?
Συνολικό πάχος μηλικού FRP If [mm]	?	0.5	?
<b>Ενισχύσεις με μεταλλικό κάλωβό</b>	?		?
Ποιότητα κάλυψα	?	S 235	?
Τάση διαρροής $f_y$ [MPa]	?	235	?
Μέτρο ελαστικότητας E [kN/m <sup>2</sup> ]	?	2.00E+08	?
Λόγος συντελεστών προστιθέμενων μηλικών γ'm/γμ (KAN.ΕΠΕ. 4.5.3.2.α)	?	1.050	?
<b>Συντελεστές Μηχανικών χαρακτηριστικών</b>	?		?
Ροηή διαρροής & αστοχίας $rM=M^*/M$	?	1.000	?
Στροφή διαρροής $rdyj=θy^*/θy$	?	1.000	?
Στροφή διαρροής (ενίσχυση με μανδύα) $rdyj=θy^*/θy$	?	1.050	?
Οριακή στροφή $rdyj^*$ /θy	?	1.000	?
Διατημπτήρη αντοχή $IV=VR^*/VR$	?	1.000	?
Διατημπτήρη αντοχή (ενίσχυση με μανδύα) $IVj=VR^*/VR$	?	0.900	?

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

<b>Αντοχές για έλεγχο Παραμορφώσεων (Νέα υλικά)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _θ=fc [MPa]	? 30.000
Αντοχή χάλιβα διαμήκη οπίσιμου $f_y$ _θ=fyk [MPa]	? 500.0
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων (ηερόσφιγξ) $f_yw$ _ce=fywck [MPa]	? 500.0
<b>Αντοχές για έλεγχο Παραμορφώσεων (Υφιστάμενα υλικά)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _θe=fcm/CFc [MPa]	? 13.333
Αντοχή χάλιβα διαμήκη οπίσιμου $f_y$ _θe=fym/CFs [MPa]	? 233.3
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων (ηερόσφιγξ) $f_yw$ _ce=fywcm/CFs [MPa]	? 233.3
<b>Αντοχές για έλεγχο Δυνάμεων (Νέα υλικά - Κύρια μέλη)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _Fpe=fcm/[CFc.γ`c] [MPa]	? 20.000
Αντοχή χάλιβα διαμήκη & λειξού οπλ. $f_y$ _Fpe=fym/[CFs.γ`s] [MPa]	? 434.8
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων $f_yw$ _Fpe=fywcm/[CFs.γ`s] [MPa]	? 434.8
<b>Αντοχές για έλεγχο Δυνάμεων (Υφιστάμενα υλικά - Κύρια μέλη)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _Fpe=fcm/[CFc.γ`c] [MPa]	? 8.889
Αντοχή χάλιβα διαμήκη & λειξού οπλ. $f_y$ _Fpe=fym/[CFs.γ`s] [MPa]	? 202.9
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων $f_yw$ _Fpe=fywcm/[CFs.γ`s] [MPa]	? 202.9
<b>Αντοχές για έλεγχο Δυνάμεων (Νέα υλικά για Ο.Κ.Α. &amp; Δευτερεύοντα μέλη)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _Fsn=fck [MPa]	? 30.000
Αντοχή χάλιβα διαμήκη & λειξού οπλ. $f_y$ _Fsn=fyk [MPa]	? 500.0
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων $f_yw$ _Fsn=fywck [MPa]	? 500.0
<b>Αντοχές για έλεγχο Δυνάμεων (Υφιστάμενα υλικά για Ο.Κ.Α. &amp; Δευτερεύοντα μέλη)</b>	
Αντοχή σκυροδέματος $f_c$ _Fse=fcm/CFc [MPa]	? 13.333
Αντοχή χάλιβα διαμήκη & λειξού οπλ. $f_y$ _Fse=fym/CFs [MPa]	? 233.3
Αντοχή χάλιβα συνδετήρων $f_yw$ _Fse=fywcm/CFs [MPa]	? 233.3

<b>Χαρακτηριστικά φάσματος</b>	
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση $agR$ [°g]	? 0.160
Συντελεστής οπουδιαύτητας $\gamma$	? 1.000
<b>Παράμετροι φάσματος - Τιμές αναφοράς (Σπουδαιότητα II)</b>	
Συμβατικός χρόνος ζωής $TL$ [έτη]	? 50
Υπολογισμός φάσματος αποτήσης βάσει...	? Πιθανότητας υπέρβασης PR
Πιθανότητα υπέρβασης $PLR$ [%]	? 9.99
Περίοδος επαναφοράς $TLR$ [έτη]	? 475.0
Εκθέτης $k$	? 3.000
<b>DL - Περιορισμός βλαβών</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας $DL$	? 1η διαφορή δοκού ή υποστ/τος*
DL - Περίοδος επαναφοράς $T_{DLR}$ [Έτη]	? 72.1
DL - Πιθανότητα υπέρβασης $P_{DLR}$ [%]	? 50.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση $[γ^2 agR]_{DL}$	? 0.085
<b>SD - Σημαντικές βλάβες</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας $SD$	? 1η υπέρβαση ορίου σε υποστ/μα ή κύρια δοκό*
SD - Περίοδος επαναφοράς $T_{SDR}$ [Έτη]	? 474.6
SD - Πιθανότητα υπέρβασης $P_{SDR}$ [%]	? 10.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση $[γ^2 agR]_{SD}$	? 0.160
<b>NC - Οικείες κατάρρευση</b>	
Στάθμη επιτελεστικότητας $NC$	? Όχι
NC - Περίοδος επαναφοράς $T_{NCR}$ [Έτη]	? 974.8
NC - Πιθανότητα υπέρβασης $P_{NCR}$ [%]	? 5.00
Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση $[γ^2 agR]_{NC}$	? 0.203
<b>Όρια επιτελεστικότητας</b>	
Αριθμός υποστηλωμάτων $n$	? 2
<b>Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής</b>	
Σεισμικό φορτίο - χρόνος κατασκευής	? EC8-1
Σεισμικός συντελεστής $\epsilon$	? 0.080

Εικ.5.2 Επιλογές παραμέτρων για την συνδυαστική επίλυση (m και pushover) του ενισχυμένου φορέα

Τα υποστυλώματα που θα χαρακτηρισθούν ως ενισχυόμενα μέλη με FRP είναι τα: K3(2), K5(1), K5(2), K6(0), K6(2), K7(2), K8(1), K8(2), K12(1) και K12(2).



### Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Οι δοκοί που θα χαρακτηρισθούν ως ενισχυόμενα μέλη με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10εκ. και με πρόσθετο κάτω κύριο οπλισμό 4Φ16 είναι οι: Δ2.2(0), Δ9.4(0), Δ1.1(0), Δ1.3(0), Δ10.4(0) και Δ5.4(2). Σε αυτή τη φάση, επιλέγεται να μην ενισχυθούν τα μέλη που αστοχούν οριακά ( $\lambda \approx 1$ ).


Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του παραρτήματος 7Δ του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Πίνακας 5.1) και επειδή ο βαθμός βλαβών στις ενισχυόμενες δοκούς είναι τύπου A, μπορούμε να λάβουμε ως συντελεστές μονολιθικότητας ακαμψίας και αντοχής το 0,95 και 1,00, αντίστοιχα.

Πίνακας 5.1 Μειωτικοί συντελεστές για βλαβμένα υποστυλώματα (και δοκούς) (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2017)

Τυπ. Βαθμός	Περιγραφή βλάβης	Γκ	Γκ	Γdu	F(R)
A	Ελαφρές καμπτικές (καθόλου διατμ.) βλάβες. Απλές, μεμονωμένες ρωγμές περίπου κάθετες στον άξονα του στοιχείου, <2mm, απουσία λοξών ρωγμών	0,95	1,00	1,00	M ή V
A/B	Ελαφρές καμπτικές ή διατμητικές βλάβες. 1. Ρωγμές (μάλλον πολλαπλές) περίπου κάθετες στον άξονα του στοιχείου (<2mm), λοξές ρωγμές (<1mm). Απουσία εμφανών μόνιμων μετακινήσεων ή λυγισμού. Απουσία αποφλοίωσης. 2. Μέτριες ρωγμές περίπου κάθετες στον άξονα του στοιχείου (3÷5mm), λοξές ρωγμές (1÷2mm). Απουσία εμφανών μόνιμων μετακινήσεων ή λυγισμού. Μικρή αποφλοίωση.	0,90 0,80	1,00 0,90	1,00 1,00	M V
B	Σοβαρές καμπτικές/μέτριες διατμητικές βλάβες. Ρωγμές περίπου κάθετες στον άξονα του στοιχείου (>5mm), λοξές ρωγμές (<3mm). Απουσία μετακινήσεων ή λυγισμού. Αποφλοίωση.	0,55 0,40	0,80 0,60	0,90 0,80	M V
Γ/Δ	Σοβαρές έως βαριές βλάβες. 1. Καμπτικές. Λυγισμός ράβδων και αποφλοίωση, αποδιοργάνωση πυρήνα ή έντονη διαμπερής ρηγμάτωση, με ολίσθηση, ή μόνιμη μετακίνηση των άκρων 1÷2% l. 2. Διατμητικές. Εντονες λοξές ρωγμές (>3mm), μάλλον πολλαπλές, χιαστί ή απλώς διαγώνιες, μικρές αλλά αισθητές μόνιμες μετακινήσεις των άκρων του στοιχείου.	0,30 0,20	0,50 0,30	0,70 0,60	M V
Δ (ή Δ/E)	Πλήρης αστοχία, απώλεια στοιχείου. Λυγισμός ή/και θραύση ράβδων, ή άνοιγμα (ή θραύση) συνδ/ρων, ή ρωγμή >10mm, ή μόνιμη μετακίνηση των άκρων >2% l (συμπεριλαμβανομένης και της ενδεχόμενης ολίσθησης).	0	0	0	M ή V

Στην Εικόνα 5.4 φαίνεται ο υπάρχον οπλισμός της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0), στην Εικόνα 5.5 απεικονίζεται η προσαύξηση του ύψους και στην Εικόνα 5.6 φαίνεται η προσαύξηση του οπλισμού της εν λόγω δοκού, στα άκρα και στο μέσο της.

Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.5.4 Η ενισχυόμενη δοκός Δ9.4(0) 20/80 (πλάτος/ύψος), με τον υπάρχοντα οπλισμό της  
(σπαστά σίδερα ανοίγματος)

<input checked="" type="checkbox"/> Είδος υλικού	<input type="text"/> Συμφόρεμα
<input checked="" type="checkbox"/> Είδος μέτους	<input type="text"/> Γενικό μέτος (μπετόν)
<input checked="" type="checkbox"/> Κατηγορία θαστομής	<input checked="" type="checkbox"/> Πλακοδοκός
<input checked="" type="checkbox"/> Γενικά τοποθέτησης φ ["]	<input type="text"/> 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Πλάτος κορμού (bw) [m]	<input type="text"/> 0.200
<input checked="" type="checkbox"/> Ύψος (h) [m]	<input type="text"/> 0.900
<input checked="" type="checkbox"/> Συνεργαζόμενο πλάτος (beff) [m]	<input type="text"/> 1.050
<input checked="" type="checkbox"/> Πάχος πλάκας (hf1) [m]	<input type="text"/> 0.150
<input checked="" type="checkbox"/> Φτερό αριστερά (beff1) [m]	<input type="text"/> 0.350
<input checked="" type="checkbox"/> Επικάτιψη συνδετήρων, cnotm [m]	<input type="text"/> 0.080
<input checked="" type="checkbox"/> Αυτόματος υπολογισμός αδρανειακών στοιχείων	<input type="checkbox"/> Ναι

Πλακοδοκός

Εικ.5.5 Αύξηση του ύψους της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0) κατά 10εκ.

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Δοκός

Διατομή   Στατικά   Στατικά άκρου   Δεσμική   Φορτία   Σκυρόδεμα   Οπήσματα   Έδαφος   Υλικά - Αποτίμηση   Ράβδοι άκρου   Ράβδοι ανοίγματος   Δομικός χάλιμβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλίρωση   Αποτίμηση	◀ ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Μέθοδος ενίσχυσης ? Εκποξευαμένο σκυρόδεμα	
<input checked="" type="checkbox"/> Αυξημένης απαιτήσεις πλαστικότητας ? Ναι (Κύριο σεισμικό μέτιο)	
<b>Σκυρόδεμα</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Πιούτητα σκυρόδεματος ? C30/37	
<input checked="" type="checkbox"/> Χαρακτηριστική αντοχής σκυρόδεματος $f_{ck}$ [MPa] ? 30	
<b>Οπήσματα</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Χαρακτηρ. αντοχής κάτιμβα $f_yk$ [MPa] ? 500	
<input checked="" type="checkbox"/> Οριακή παραμόρφωση νέου οπήσμου εσμ_ν [%] ? 6.000	
<input checked="" type="checkbox"/> Χαρακτηρ. αντοχής κάτιμβα συνδετήρων $f_ywk$ [MPa] ? 500	
<b>Ενισχύσεις</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Μέτρο ελαστικότητας FRP Ef [kN/m <sup>2</sup> ] ? 3.00E+08	
<input checked="" type="checkbox"/> Οριακή εφεικυστική αντοχή FRP IuF [MPa] ? 2500.0	
<input checked="" type="checkbox"/> Οριακή αντηγμένη παραμόρφωση ευθ. ? 1.50E-2	
<input checked="" type="checkbox"/> Συνοπικό πάχος υποκού FRP tf [mm] ? 0.5	
<b>Συντελεστές Μηχανικών χαρακτηριστικών</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ροπή διαρροής & αστοχίας $rM=M^*/M$ ? 1.000	
<input checked="" type="checkbox"/> Στροφή διαρροής $rdy=\theta y/\theta y$ ? 1.000	
<input checked="" type="checkbox"/> Στροφή διαρροής (ενίσχυση με μανδύα) $rdy=\theta y^*/\theta y$ ? 1.050	
<input checked="" type="checkbox"/> Οριακή στροφή $rdy=\theta y^*/\theta y$ ? 1.000	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατημητική αντοχή $\eta V=VR^*/VR$ ? 1.000	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατημητική αντοχή (ενίσχυση με μανδύα) $\eta V=VR^*/VR$ ? 0.900	

**Αντοχές για Αποτίμηση Φ.Ι.**

Αυτόματος υπολογισμός αντοχών	? Ναι
Αντοχή σκυρόδεματος (έπειγχος παραμορφώσεων) $f_{c,\theta}$ [MPa]	? 30.000
Αντοχή κάτιμβα (έπειγχος παραμορφώσεων) $f_{y,\theta}$ [MPa]	? 500.0
Αντοχή σκυρόδεματος (έπειγχος δυνάμεων) $f_{c,F}$ [MPa]	? 20.000
Αντοχή κάτιμβα (έπειγχος δυνάμεων) $f_{y,F}$ [MPa]	? 434.8
Αντοχή κάτιμβα συνδετήρων (έπειγχος δυνάμεων) $f_{yw,F}$ [MPa]	? 434.8

Δοκός

Διατομή   Στατικά   Στατικά άκρου   Δεσμική   Φορτία   Σκυρόδεμα   Οπήσματα   Έδαφος   Υλικά - Αποτίμηση   Ράβδοι άκρου   Ράβδοι ανοίγματος   Δομικός χάλιμβας   Σύμμικτα   Τοιχοπλίρωση   Αποτίμηση	◀ ▶
<input checked="" type="checkbox"/> Όπιση διατομής ? Από διαστασοποίηση	
<b>Διαμήκης οπήσματος</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Άνω οπήσματος n <sup>Φ</sup> [mm] ? 4Φ8+2Φ16+9Φ18	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή άνω οπήσματος As_t [cm <sup>2</sup> ] ? 28.93	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή άνω οπήσματος εκτός συνδετήρα [cm <sup>2</sup> /m] ? 16.08	
<input checked="" type="checkbox"/> Κάτω οπήσματος n <sup>Φ</sup> [mm] ? 2Φ16+3Φ18	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή κάτω οπήσματος As_b [cm <sup>2</sup> ] ? 11.66	
<b>Διάμετροι ράβδων για υπολογισμό θυ</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> db άνω οπήσματος τέλιους [mm] ? 0	
<input checked="" type="checkbox"/> db κάτω οπήσματος τέλιους [mm] ? 0	
<b>Οπήσματος διάτημησης</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Οπήσματος διάτημησης (συνδετήρες) τηλ <sup>Φ</sup> /s [mm/cm] ? 2Φ8/30	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή συνδετήρων Ασω/s [cm <sup>2</sup> /m] ? 3.35	
<input checked="" type="checkbox"/> Λοξός οπήσματος διάτημησης n <sup>Φ</sup> [mm] ? 2Φ16+6Φ18	
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή ίσοσύνης οπήσματος As_d [cm <sup>2</sup> ] ? 19.29	
<b>Pushover - Εφαρμοση</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Δυνατότητα οπίσθησης στην αγκύρωση άνω ράβδων ? Ναι	
<input checked="" type="checkbox"/> Δυνατότητα οπίσθησης στην αγκύρωση κάτω ράβδων ? Ναι	
<input checked="" type="checkbox"/> Ορατός οπήσματος ? Ναι	
<input checked="" type="checkbox"/> Περιγραφή οπήσματος ? Τεμάχια & διάμετροι (n <sup>Φ</sup> )	
<b>Απεικόνιση οπήσματος άκρου δοκού</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Περιγραφή οπήσματος άκρου ? Τεμάχια & διάμετροι (n <sup>Φ</sup> )	

The diagram illustrates a rectangular beam section. It features two vertical columns of bars on the top and bottom edges. A central horizontal bar (longitudinal bar) runs through the middle. Stirrups are shown connecting the vertical bars to the longitudinal bar. Labels include: '4hf ή 2hf' (top reinforcement), 'Οπλισμός εκτός συνδετήρων (π.χ. πλάκας)' (reinforcement outside stirrups), 'Άνω οπήσμησης + Λοξός' (top reinforcement + diagonal), 'Λοξός (διάτημηση)' (diagonal reinforcement), and 'Συνδετήρες' (stirrups). Below the beam, it says 'Οπήσματος διατομής άκρου δοκού' (reinforcement section).

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Δοκός	
<a href="#">Διατομή</a>   <a href="#">Στατικά</a>   <a href="#">Στατικά άκρου</a>   <a href="#">Δεσμική</a>   <a href="#">Φορτία</a>   <a href="#">Συγρόβεμα</a>   <a href="#">Ωπλισμός</a>   <a href="#">Εδαφος</a>   <a href="#">Υλικά·Αποτίμηση</a>   <a href="#">Ράβδοι ανοίγματος</a>   <a href="#">Δημικός καθίσματος</a>   <a href="#">Σύμμικτα</a>   <a href="#">Τοιχοπλήρωση</a>   <a href="#">Αποτίμηση</a>   <a href="#">Επεξεργασία</a>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ωπλιση διατομής	<a href="#">Εισαγωγή</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Διαμήκης οπλισμός	
<input checked="" type="checkbox"/> Άνω οπλισμός ανοίγματος n <sup>o</sup> Φ[mm]	2Φ8
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή άνω οπλισμού ανοίγματος As_ls [cm <sup>2</sup> ]	1.01
<input checked="" type="checkbox"/> Κάτω οπλισμός ανοίγματος n <sup>o</sup> Φ [mm]	4Φ16+4Φ16
<input checked="" type="checkbox"/> Διατομή κάτω οπλισμού ανοίγματος As_bs [cm <sup>2</sup> ]	16.08

Εικ.5.6 Τροποποίηση των χαρακτηριστικών των υλικών (σκυρόδεμα και οπλισμός) της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0)

Από την επίλυση του φορέα με τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους προέκυψαν αστοχίες λόγω διάτμησης ή κάμψης σε διαφορετικά μέλη, λόγω ανακατανομής των εντάσεων στο φορέα, όπως φαίνεται ακολούθως:

Εφάλμα Ε6253 Δ 9.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη
Εφάλμα Ε6253 Δ 10.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη
Ιληροφορία I6005 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 2 δοκούς του κτιρίου: ENISXISI.tek Επίλυση Υποστυλωμάτων : Έκκινηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESWN.EXE"... Τέλος επίλυσης.
Ιληροφορία I8004 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 0 στύλους του κτιρίου: ENISXISI.tek • Επίλυση στατικού συστήματος : Έκκινηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAnl.exe"... Τέλος επίλυσης. Κατεύθυνση: 0° +30% - 90°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 64 Κατεύθυνση: 0° -30% -270°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 64 Κατεύθυνση: 0° +30% - 90°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 72 Κατεύθυνση: 0° -30% -270°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 63 Κατεύθυνση: 90° +30% - 0°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 79 Κατεύθυνση: 180° +30% - 90°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 63 Κατεύθυνση: 180° -30% -270°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 63 Κατεύθυνση: 180° +30% - 90°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 56 Κατεύθυνση: 180° -30% -270°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 61 Κατεύθυνση: 270° +30% - 0°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 56 Κατεύθυνση: 270° -30% -180°, Κατανομή:Ομοιόμορφη Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 83 Κατεύθυνση: 270° +30% - 0°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 74 Κατεύθυνση: 270° -30% -180°, Κατανομή:Ιδιομορφική Ξιδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα 72 Ξιδοποίηση W3210: Πεδ. 17(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου Ξιδοποίηση W3210: Πεδ. 19(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου Ξιδοποίηση W3210: Πεδ. 20(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου Ξιδοποίηση W3210: Πεδ. 18(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου Επίλυση αρχείου : C:\Users\tvasilopoulos.GTH\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\FESPA\enisxisi\enisxisi_nln.xff Χρόνος επίλυσης : 0h: 0':20.14s

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

```

Επίλυση στατικού συστήματος :
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAnl.exe"...
Τέλος επίλυσης.
Σφάλμα E3201 K 2(2) ΛV>1.0: ΛVSD,y=1.04
Σφάλμα E3201 K 9(2) ΛV>1.0: ΛVSD,z=1.09
Σφάλμα E3201 K 10(2) ΛV>1.0: ΛVSD,y=1.08
Σφάλμα E3201 K 11(2) ΛV>1.0: ΛVSD,y=1.08
Σφάλμα E3201 Δ 10.1(2) ΛM>1.0: ΛDL,j=1.06
Σφάλμα E3201 Δ 11.4(2) ΛM>1.0: ΛDL,i=1.07
Σφάλμα E3201 Δ 11.6(2) ΛM>1.0: ΛDL,j=1.05
Σφάλμα E3201 Δ 12.1(2) ΛM>1.0: ΛDL,j=1.08
Επίλυση αρχείου : C:\Users\tvasilopoulos.GTHD\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
Χρόνος επίλυσης : 0h: 0':38.95s
Η επίλυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 0

```

Στη δεύτερη φάση θα ενισχυθούν με FRP, ξανά λόγω αστοχίας σε διάτμηση τα εξής υποστυλώματα: K2(2), K9(2), K10(2) και K11(2).


Οι δοκοί Δ9.4(0) και Δ10.4(0) αστοχούν ξανά σε κάμψη, οπότε θα γίνει δοκιμή με αυξημένο κύριο οπλισμό (4Φ18 αντί 4Φ16). Οι Δ10.1(2), Δ11.4(2), Δ11.6(2) και Δ12.1(2) είναι ανεπαρκείς λόγω κάμψης, οπότε θα αντιμετωπισθούν αντίστοιχα όπως στην προηγούμενη επίλυση, με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 10εκ. πάχος στο πέλμα των δοκών και πρόσθετο κύριο οπλισμό (4Φ16) συγκολλημένο με καβίλιες στον υπάρχοντα.

Στην ακόλουθη καρτέλα φαίνονται οι σχετικές επιλογές ενίσχυσης των νέων υποστυλωμάτων στη στάθμη 2, ενώ στην επόμενη εικόνα φαίνεται η προσαύξηση του εφελκυόμενου οπλισμού ανοίγματος με 4Φ18 για τη δοκό Δ9.4(0).

enisisi.TEK - Πίνακας 215.1: Υλικά - Αποτίμηση (1) - Οροφος 2													
Όνομα	Θέση πλαστικότητας	Υποστύλωμα με σημαντική δύσκολαια, για λπακ	Χαρακτηρισμός	Μέθοδος ενίσχυσης	Αυτόματος υπολογισμός αντοχών	Αντοχή σκυροδέματος (έλεγχος παρ/σεων)fc_θ [MPa]	Αντοχή νέου χάλιμα (έλεγχος παρ/σεων), fy_θn [MPa]	Αντοχή ψιφιστάμενου χάλιμα (έλεγχος παρ/σεων)fy_θe [MPa]	Αντοχή ψιφιστάμενου χάλιμα συνδετήρων (έλεγχος παρ/σεων)fy_w_c [MPa]	Αντοχή χάλιμα σκυροδέματος (έλεγχος δυνάμεων)fc_F [MPa]	Αντοχή νέου χάλιμα (έλεγχος δυνάμεων)fy_Fn [MPa]	Αντοχή χάλιμα συνδετήρων (έλεγχος δυνάμεων)fy_Fe [MPa]	Αντοχή χάλιμα συνδετήρων (έλεγχος δυνάμεων)fy_F [MPa]
1.1	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
2.2	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
3.3	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
4.4	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
5.5	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
6.6	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
7.7	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
8.8	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
9.9	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
10.10	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
11.11	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
12.12	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Εποχικό	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
13.13	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
14.14	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
15.15	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
16.16	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
17.17	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9
18.20	Nai (Κύριο σεισμικό μέλος)	Nai	Υφιστάμενο	Ινοπλασμένα πολυμερή (FRP)	Nai	13.333	500.0	233.3	233.3	8.889	434.8	202.9	202.9

← Ύφροφ.1 Υφροφ.0 Υφροφ.1 Υφροφ.2 Υφροφ.3 Υφροφ.4 Υφροφ.5 Υφροφ.6 Υφροφ.7 Υφροφ.8 Υφροφ.9 Υφροφ.10 Υφροφ.11 Υφροφ.12 Υφροφ.13 Υφροφ.14 → Βάση: Οροφή: Οροφή:

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου



Εικ.5.7 Προσαύξηση του εφελκυδέμενου οπλισμού ανοίγματος της ενισχυόμενης δοκού Δ9.4(0)

Από τα αποτελέσματα επίλυσης του ενισχυμένου φορέα που φαίνονται στη συνέχεια, προέκυψε ότι οι δοκοί Δ9.4(0) και Δ10.4(0), συνεχίζουν να αστοχούν σε κάμψη υπό στατικά φορτία και ότι οι διάφορες δοκιμές ενίσχυσης (με επάλληλες στρώσεις σκυροδέματος στο πέλμα ή με μανδύα σκυροδέματος) δεν άρουν το πρόβλημα.

```

Επίλυση στατικού συστήματος :
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPA.EXE"...
Τέλος επίλυσης.

Επίλυση αρχείου : C:\Users\tvasilopoulos.GTHD\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\FESPA
Χρόνος επίλυσης : 0h: 0': 0.72s
Η επίλυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 0
Υπολογισμός ανάγκης ικανοτικού ελέγχου :
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FEWIKAN.EXE"...
Τέλος επίλυσης.
Πληροφορία Ι4001 ΟΙΚΟ: Τέλος ελέγχων.

Επίλυση δοκών :
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FEBWN.EXE"...
Τέλος επίλυσης.

Σφάλμα E6253 Δ 9.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη
Σφάλμα E6253 Δ 10.4(0):Αποτίμηση Φ.Ι. υπό στατικά φορτία. Αστοχία σε κάμψη

Πληροφορία Ι6005 ΟΙΚΟ: ανιχνεύθηκαν λάθη σε 2 δοκούς του κτιρίου: ENISXISI.tek
Επίλυση Υποστυλωμάτων :
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESWN.EXE"...
Τέλος επίλυσης.

```

## Αποτίμηση & Ανασχεδιασμός Υφιστάμενου Δημοτικού Κτιρίου

Ως πιο αποτελεσματική μέθοδο επέμβασης για τις εν λόγω δοκούς αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μείωση των ανοιγμάτων τους στο μισό, μέσω διαγώνιων χαλύβδινων συνδέσμων στο κατάντη κατακόρυφο φάτνωμά τους, μιας και ο χώρος βρίσκεται στο ισόγειο και οι σύνδεσμοι μπορούν να καλυφθούν με τσιμεντοσανίδες.

Η τελευταία επίλυση του φορέα έδειξε ότι αυτός πλέον είναι επαρκής, θεωρώντας ότι και τα μέλη K7(0), K9(1) και Δ10.1(1) είναι οριακά επαρκή.

Επίλυση στατικού συστήματος :  
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAAnl.exe"...

Τέλος επίλυσης.

Κατεύθυνση: 0° +30% - 90°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	64
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 0° -30% -270°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	65
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 0° +30% - 90°, Κατανομή: Ιδιομορφική	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 0° -30% -270°, Κατανομή: Ιδιομορφική	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 90° +30% - 0°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	63
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 90° +30% - 0°, Κατανομή: Ιδιομορφική	82
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 90° -30% - 0°, Κατανομή: Ιδιομορφική	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 90° -30% -180°, Κατανομή: Ιδιομορφική	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 180° +30% - 90°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 180° -30% -270°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	65
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 180° +30% - 90°, Κατανομή: Ιδιομορφική	66
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 180° -30% -270°, Κατανομή: Ιδιομορφική	53
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 270° +30% - 0°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	61
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 270° -30% - 0°, Κατανομή: Ιδιομορφική	92
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 270° -30% -180°, Κατανομή: Ομοιόμορφη	78
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 270° +30% - 0°, Κατανομή: Ιδιομορφική	69
Ειδοποίηση W3022 ΟΙΚΟ : Μηχανισμός ορόφου στο βήμα	
Κατεύθυνση: 270° -30% -180°, Κατανομή: Ιδιομορφική	70
Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 17(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου	
Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 19(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου	
Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 20(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου	
Ειδοποίηση W3210: Πεδ. 18(-1) : Υπερβολική εκκεντρότητα - Ανασήκωμα πεδίλου	
Επίλυση αρχείου : C:\Users\tvasilopoulos.GTHD\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\Χρόνος επίλυσης : 0h: 0':20.41s	
Η επίλυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 0	
Επίλυση στατικού συστήματος :	
Εκκίνηση του "C:\Program Files (x86)\LH Software\Fespa - Tekton\FESPAAnl.exe"...	
Τέλος επίλυσης.	
Σφάλμα E3201 K 7(0) λν>1.0: λνsd, z=1.01	
Σφάλμα E3201 K 9(1) λν>1.0: λνsd, z=1.03	
Σφάλμα E3201 Δ 10.1(1) λμ>1.0: λdl, i=1.02	
Επίλυση αρχείου : C:\Users\tvasilopoulos.GTHD\Desktop\ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ\ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ\Χρόνος επίλυσης : 0h: 0':37.95s	
Η επίλυση ολοκληρώθηκε επιτυχώς! 0	

Συνολικά λοιπόν ενισχύονται δεκατέσσερα υποστυλώματα λόγω διάτμησης με FRP και δέκα δοκοί με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάχους 10εκ.

## **6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

- Μεταξύ των δύο ελαστικών δυναμικών μεθόδων (με χρήση καθολικού συντελεστή  $q$  και τοπικών δεικτών  $m$ ), η μέθοδος των τοπικών δεικτών  $m$  μας οδηγεί σε πολύ μικρότερο αριθμό ανεπαρκών μελών, από ότι με τη μέθοδο του συντελεστή  $q$ . Αυτό συμβαίνει, διότι λαμβάνουμε υπόψη κατά την αποτίμηση, τους διαθέσιμους τοπικούς δείκτες  $m$ , οι οποίοι προκύπτουν για κάθε ένα μέλος. Αντιθέτως, στη μέθοδο  $q$  χρησιμοποιείται ο ίδιος, δυσμενής δείκτης  $q$  για όλα τα μέλη, σύμφωνα με συντηρητικούς πίνακες κανονισμών. Επιπροσθέτως, στην μέθοδο με χρήση τοπικών δεικτών  $m$  χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές αντοχών των υλικών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις χαρακτηριστικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μέθοδο του ενιαίου συντελεστή  $q$ .
- Οι ελαστικές αναλύσεις δίνουν εν γένει περισσότερα ανεπαρκή μέλη σε κάποιον αποτιμώμενο φορέα, από ότι οι ανελαστικές. Γεγονός το οπόιο, σε συνδυασμό με την δυνατότητα που μας δίνει πλέον ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. να κάνουμε αποτίμηση με χρήση της ανελαστικής στατικής μεθόδου (Pushover), θα μπορούμε πιθανόν να οδηγηθούμε στην κατάσταση της μη υποχρεωτικής ενίσχυσης του φορέα.
- Η μη γραμμική ανάλυση υπερέχει της κλασικής ελαστικής καθώς παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: είναι πιο ακριβής διότι δεν βασίζεται μόνο στη δυσκαμψία των μελών, αλλά συνεκτιμά και την αντοχή τους, εξασφαλίζεται η εποπτεία κατανομής των βλαβών στον φορέα, γίνεται απαλλαγή από ικανοτικά προσομοιώματα και βοηθάει να σχεδιαστεί η ενίσχυση είτε με αύξηση της αντοχής, είτε με αύξηση της πλαστιμότητας, είτε με συνδυασμό τους.
- Κατά την αποτύπωση της κατανομής των ζημιών στην κατασκευή (βλ. Εικ.4.13) γίνεται κατανοητός ο μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας. Στο εξεταζόμενο δημοτικό κτίριο, ο μηχανισμός αστοχίας είναι αυτός του σχηματισμού μαλακού ορόφου, με το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των υποστυλωμάτων του ισογείου, σε κάθε μορφή οριζόντιας φόρτισης (ομοιόμορφη/ιδιομορφική) και υπό οποιαδήποτε διεύθυνση. Από τη συνδυαστική (ελαστική και ανελαστική) ανάλυση του φορέα προέκυπτε ότι όλα τα υποστυλώματα αστοχούν σε διάτμηση, ενώ οι δοκοί σε κάμψη, είτε από στατική, είτε από δυναμική φόρτιση.
- Η επιλογή της περίσφιξης και αύξησης της πλαστιμότητας, χωρίς αύξηση της ακαμψίας των ανεπαρκών υποστυλωμάτων με FRP και η ενίσχυση των ανεπαρκών δοκών με πρόσθετο οπλισμό και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο πέλμα τους, επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

## **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

- Β.Δ. 10-12-1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46): Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων
- Β.Δ. 18/26-7-1954 (Φ.Ε.Κ. 160/A/1954): Κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος
- Β.Δ. 3132/1955 (Κανονισμός Εκτέλεσης Στρατιωτικών Έργων Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας)
- Β.Δ. 19/26-2-1959 (ΦΕΚ36/A/1959) : Αντισεισμικός κανονισμός οικοδομικών έργων
- ΚΑΝ.ΕΠΕ.(2<sup>η</sup> Αναθεώρηση 2017): Κανονισμός Επεμβάσεων
- LH Λογισμική (2013), Fespa 10 Ευρωκώδικες, ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Το επίσημο εγχειρίδιο αναφοράς
- LH Λογισμική (2013), Pushover – Θεωρητικά στοιχεία
- Ρεπαπής, Κ. (2018), Αποτίμηση των Κατασκευών – Στοχευόμενη Μετακίνηση, Σημειώσεις για το μάθημα Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα.
- Γιαρλέλης, Χ. (2020), Διάλεξη για την «Διερεύνηση – Τεκμηρίωση Φ.Ο» και την «Ανάλυση πριν και μετά την Επέμβαση».
- Κυριαζόπουλος, Α. (2019), Παρουσίαση: Επισκευή Ενίσχυση στοιχείων από Ο.Σ.
- Ψυψάρης, Ι. (2015), Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.